

# 北海道 岩見沢市 東小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・警察
  - ・栄町内会
  - ・市民連携室
  - ・教育委員会、学校
- 通学路(学校指定)
- 要対策箇所

①危険な家屋がある



<対策メニュー>  
 学校:通学時の交通指導を実施  
 市民連携室:市の条例による指導を実施

③物置が倒壊している



<対策メニュー>  
 学校学校:通学時の交通指導を実施  
 市民連携室:市の条例による指導を実施

②横断する児童が多いが横断歩道がない



<対策メニュー>  
 学校:通学時の交通指導を実施



# 北海道 岩見沢市 美園小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
 ・警察署  
 ・札幌建設管理出張所  
 ・教育委員会、学校

--- 通学路(学校指定)  
 ● 要対策箇所



①橋の横にある川沿いの柵が、一部ない所がある



<対策メニュー>  
 学校:通学時の交通指導を実施

②信号機が設置されていない



<対策メニュー>  
 学校:通学時の交通指導を実施

③橋の横にある川沿いの柵が、老朽化しており、ロープがはってあるが注意が必要



<対策メニュー>  
 学校:通学時の交通指導を実施  
 札幌建設管理出張所:随時パトロールを実施

電子  
 国土