

北海道 岩見沢市 中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・警察署
- ・教育委員会、学校

--- 通学路(学校指定)


● 要対策箇所

①信号機・横断歩道が設置されていない。



<対策メニュー>

学校学校:通学時の交通指導を実施




地理院地図

北海道 岩見沢市 志文小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・市民連携室
 ・教育委員会

--- 通学路(学校指定)
 ● 要対策箇所



① 廃墟化したアパート。
 老朽化による破損が見られる。



<対策メニュー>
 学校: 通学時の交通指導を実施
 市民連携室: 市の条例による指導を実施

北海道 岩見沢市 東小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・市民連携室
- ・教育委員会、学校

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所



①旧施設が倒壊している




<対策メニュー>

- 学校学校: 通学時の交通指導を実施
- 市民連携室: 建物管理者、所有者への助言・指導を実施

北海道 岩見沢市 美園小学校 通学路対策箇所図



<p>【対策検討メンバー】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察署 ・教育委員会、学校
<p>--- 通学路(学校指定)</p>
<p>● 要対策箇所</p>



①信号機・横断歩道が設置されていない



＜対策メニュー＞
 学校学校：通学時の交通指導を実施
 市民連携室：建物管理者、所有者への助言・指導を実施

地理院地図

