

北海道 岩見沢市 美園小学校 通学路対策箇所図



<箇所名・住所>
 2条橋の脇
 南町2条1丁目

<通学路の状況・危険内容>
 橋の横にある川沿いの柵が、一部ないところがある

<対策内容>
 柵の設置完了

<箇所名・住所>
 美園5条のセブンイレブン前の横断歩道
 美園5条7丁目1番

<通学路の状況・危険内容>
 信号機が設置されていない

<対策内容>
 通学時の交通指導を実施

<箇所名・住所>
 駒園2丁目から緑が丘5丁目へ向かう交差点

<通学路の状況・危険内容>
 信号機・横断歩道が設置されていない

<対策内容>
 横断歩道の設置完了

<箇所名・住所>
 東十九条橋の脇
 駒園1丁目

<通学路の状況・危険内容>
 橋の横にある川沿いの柵が老朽化しロープが張ってあるが要注意である

<対策内容>
 随時パトロールを実施し、トラロープやセーフティコーン等の設置を実施
 通学時の交通指導を実施