

えっ、50万円も？

ホームタンクの日常点検

例年、灯油ホームタンクから油が流出する事故が多発しています。

定期的にホームタンクを点検し、油流出事故を防ぎましょう。

問合せ先 環境保全課

ホームタンクの油漏れ事故件数	
年度	件数
平成29年度	31件
平成30年度	27件
令和元年度	27件

油が流出すると

- 火災発生の危険性が増します
- 地中に浸透した油は分解されずに残り、河川や農業用水への流出で、魚類や農作物に被害が生じます
- 油の回収や河川などへの流出を防ぐための処理が必要となります

費用が高額に！

事故処理費用は、全て原因者が負担することになり、数十万から数百万円と高額になる場合があります



油漏れ事故の例

- 配管の接続不良
- ストレーナーの経年劣化
- 水抜きバルブの締付不良
- 草刈りや除雪作業による破損
- ポリタンクへの小分け作業中の漏れ
- 積雪や落雪による破損

事故を防ぐポイント

融雪槽・

ロードヒーティング
使用していない融雪槽やロードヒーティングはありませんか？撤去するか配管のcockを閉めておきましょう

家の排水設備

トイレ、台所、風呂場などの排水設備から灯油のにおいはしませんか？

ゴムホース

ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂はありませんか？

燃料ゲージ

毎月の灯油使用量が、急に増えていませんか？

注入口

しっかり閉まっていますか？

安全対策

鍵を付けてカバーで覆うと、油の抜き取り防止など、安全効果が高まります

タンク本体

さびや小さな穴はありませんか？

小分け作業

絶対にその場を離れない

安全対策

満杯になると自動停止する給油補助器具の使用も有効です

ストレーナー・水抜きバルブ

ひび割れや漏れはありませんか？

露出配管

にじみや漏れはありませんか？

安全対策

配管保護カバーを付けたら、配管の切断などの悪質行為や積雪にも強くなります

土中の配管

地面から灯油のにおいはしませんか？

脚部の固定

強く土台に固定されていますか？さびはありませんか？

油が漏れているかも。そんなときは 環境保全課 または 岩見沢消防署 ☎ 22-4380 へ