

2. 試験結果報告

2-1 試験結果

試料採取日： 2025年9月24.25

試料番号	採取場所 試料名称	試 験 結 果								
		層	外観色	試料名	クリソタイル Chr	アモサイト Amo	クロシトライト Cro	トレモライト Tre	アクチノライト Act	アンソファイト Ant
001	ポンプ室 配管 保温材①②	1	乳白色	保温材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3	ライトグレー							
		4	黒							
		5	ベージュ							
002	ポンプ室 配管 保温材③	1	乳白色	保温材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ベージュ							
		3								
		4								
		5								
003	B階段室 床 フロアタイル	1	黄	フロアタイル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー	接着剤	検出					
		3								
		4								
		5								
004	B階段室 壁 塗膜+下地調整材	1	ベージュ	塗膜	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	乳白色		不検出					
		3	ライトグレー	下地調整材	検出					
		4								
		5								
005	B階段室 天井 吹き付け材	1	乳白色	吹付材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー							
		3	灰/ベージュ							
		4	オレンジ							
		5								
006	整理本部室 天井 不燃化粧石膏ボード	1	乳白色	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	茶							
		3	白							
		4	茶							
		5								
007	1Fホール 床 長尺塩ビシート	1	ベージュ	長尺塩ビシート	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー	接着剤	検出					
		3								
		4								
		5								
008	1Fホール 壁 クロス	1	乳白色	クロス	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	茶							
		3	白							
		4								
		5								
009	1Fホール 壁 石膏ボード	1	ベージュ	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3	ライトグレー							
		4								
		5								
0010	1Fホール 巾木	1	茶	巾木	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー							
		3	乳白色	接着剤						
		4								
		5								

* 成分分析はJISA1481-1(定性分析)に基づき実施。

2. 試験結果報告

2-1 試験結果

試料採取日：2025年9月24.25

試料番号	採取場所 試料名称	試 験 結 果								
		層	外観色	試料名	クリソタイル Chr	アモサイト Amo	クロソライト Cro	トレモライト Tre	アクチノライト Act	アンソファイト Ant
0011	1F男子トイレ 長尺塩ビシート(2.0)	1	ライトグレー	長尺塩ビシート	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3	ベージュ	接着剤	検出					
		4	灰							
		5								
0012	2Fホール 柱 吹き付け塗膜 + 下地調整材	1	乳白色	塗膜	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白		検出					
		3	灰	下地調整材	不検出					
		4	ライトグレー							
		5								
0013	2F厨房 壁 ビニルクロス + 石綿セメント板	1	乳白色	ビニルクロス	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ベージュ							
		3	乳白色	石綿セメント板	検出					
		4	白							
		5								
0014	2F食堂 天井 化粧石膏ボード	1	乳白色	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	茶							
		3	白							
		4	茶							
		5								
0015	外壁 塗膜+下地調整材	1	乳白色	塗膜	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白		検出					
		3	灰	下地調整材	不検出					
		4	ライトグレー							
		5								
0016	外部開口部廻り コーキング	1	乳白色	コーキング	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー		検出					
		3	灰	不検出						
		4								
		5								
0017	外部 柱 塗膜+下地調整材	1	茶	塗膜+下地調整材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3								
		4								
		5								
0018	外部 サイディング	1	乳白色		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	ライトグレー							
		3								
		4								
		5								
0019	湯沸室横、配管室 モルタル	1	ライトグレー	モルタル	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2								
		3								
		4								
		5								
0020	機械室 壁 石膏ボード(t12)	1	ベージュ	石膏ボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3	ライトグレー							
		4								
		5								

* 成分分析はJISA1481-1(定性分析)に基づき実施。

2. 試験結果報告

2-1 試驗結果

試料採取日： 2025年9月24.25

試料番号	採取場所 試料名称	試 験 結 果								
		層	外観色	試料名	クリスタル Chr	アモサイト Amo	クロソライト Cro	トレモライト Tre	アクチノライト Act	アンソファイト Ant
0021	ボイラー パッキン	1	茶	パッキン	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2								
		3								
		4								
		5								
0022	ボイラー配管 保温材	1	乳白色	保温材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	白							
		3	ライトグレー							
		4	黒							
		5	ベージュ							
0023	屋上 アスファルト防水	1	緑	トップコート	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2	黒	アスファルト防水					検出	
		3								
		4								
		5								

* 成分分析はJISA1481-1(定性分析)に基づき実施。

2. 試験結果報告

2-1 試驗結果

試料採取日： 2025年10月23日

試料番号	採取場所 試料名称	試 験 結 果								
		層	外観色	試料名	クリソタイル Chr	アモサイト Amo	クロソライト Cro	トレモライト Tre	アクチノライト Act	アンソファイト Ant
0024	機械室 煙突 断熱材	1	ベージュ	断熱材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		2								
		3								
		4								
		5								

* 成分分析はJISA1481-1(定性分析)に基づき実施。