

# 北海道 岩見沢市 美園小学校 通学路対策箇所図



**<箇所名・住所>**  
 美園5条のセブンイレブン前の横断歩道  
 美園5条7丁目1番

**<通学路の状況・危険内容>**  
 信号機が設置されていない

**<対策内容>**  
 通学時の交通指導を実施

**<箇所名・住所>**  
 駒園2丁目から緑が丘5丁目へ向かう交差点

**<通学路の状況・危険内容>**  
 信号機・横断歩道が設置されていない

**<対策内容>**  
 横断歩道の設置完了

**<箇所名・住所>**  
 東十九条橋の脇  
 駒園1丁目

**<通学路の状況・危険内容>**  
 橋の横にある川沿いの柵が老朽化しロープが張ってあるが要注意である

**<対策内容>**  
 随時パトロールを実施し、トラロープやセーフティコーン等の設置を実施  
 通学時の交通指導を実施