

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

H28.12.1時点

【岩見沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	中央通りと2条通りの交差点	岩見沢市2条東1丁目付近	時季によっては、街路樹の葉で信号機が見えなくなる。	巡回パトロール等で現地を確認し、適宜、枝の剪定作業を行う	岩見沢市

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【幌向小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	幌向駅北側の歩道	岩見沢市幌向北1条4丁目	歩道がガタガタで歩きづらい また、幅が狭いため、歩いている児童が自転車を避ける場所がない。	・通学時の交通指導を実施 ・部分的に補修を実施	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【日の出小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①		日の出橋(通称S字橋) 日の出南2丁目、3丁目、4丁目付近	管理用道路の入口には、ロープが張られているだけで、子どもが入ると危険	通学時の指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、札幌建設管理部岩見沢出張所、岩見沢警察署