

# 北海道 岩見沢市 岩見沢小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①時季によっては、街路樹の葉で信号機が見えなくなる



<対策メニュー>

道路管理者:巡回/パトロール等で現地を確認し、適宜、枝の剪定作業を行う



# 北海道 岩見沢市 幌向小学校 通学路対策箇所図



## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所



①歩道がガタガタで、歩きづらい  
また、幅が狭いため、歩いている児童が自転車を避ける場所がない。



## <対策メニュー>

- 学校: 通学時の交通指導を実施
- 道路管理者: 部分的に補修を実施

# 北海道 岩見沢市 日の出小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
  - ・PTA
  - ・道路及び河川管理者
  - ・警察署

- 通学路(学校指定)
- 要対策箇所

①管理用道路の入口にはロープが張られているだけで子どもが入ると危険



<対策メニュー>  
学校:通学時の指導を実施

