

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

H28.2.1時点

【岩見沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道1条線	岩見沢市1条東5丁目1-11付近	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【中央小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道6条線	岩見沢市6条西17丁目 十字路交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校
②	市道6条線	岩見沢市大和3条6丁目 十字路交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道春日志文町線	岩見沢市緑が丘3丁目付近駅前通交差点	信号機のある横断歩道と隣接しているが、こちらの横断歩道には信号機がないため横断しにくい。	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【志文小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道志文15号線	市道志文15号線	・西側の歩道が除雪されていない。 ・横断する児童が多いが横断歩道がない	・除雪を実施 ・通学時の交通指導を実施	岩見沢市 学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【幌向小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	踏切	岩見沢市幌向北1条1丁目の踏切	踏切前後の道路に歩道がなく、また踏切内は歩道と車道の区別がない。	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、札幌建設管理部岩見沢出張所

【日の出小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	道道宝水岩見沢線	道道宝水岩見沢線 日の出7丁目	通学路として利用する児童が多いが、歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、札幌建設管理部岩見沢出張所

【北真小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道岩見沢北村線	市道岩見沢北村線	歩道がないため、危険	警戒標識の設置を検討	岩見沢市
②	市道稔桜木線	市道稔桜木線	歩道がないため、危険	警戒標識の設置を検討	岩見沢市
③	市道6分水線	市道6分水線	歩道がないため、危険	警戒標識の設置を検討	岩見沢市

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

【メープル小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	道道30号線	上志文町、学校前の道道30号線	大型車が多く、スピードも出ており危険	警戒標識の設置	北海道

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、地域住民、札幌建設管理部岩見沢出張所

【栗沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道234号線	岩見沢市栗沢町最上、国道234号線沿い伊藤商店横	建物により車両側からの見通しが悪く、停止線も消えている。	・警戒標識の位置変更を検討 ・停止線の塗り直しを実施	岩見沢市警察署

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、札幌開発建設部岩見沢道路事務所、岩見沢警察署