

北海道 岩見沢市 岩見沢小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①横断する児童が多いが横断歩道がない。



<対策メニュー>

学校:通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①横断する児童が多いが横断歩道がない。



<対策メニュー>
学校:通学時の交通指導を実施

②横断する児童が多いが横断歩道がない。



<対策メニュー>
学校:通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 南小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)


● 要対策箇所

①信号機のある横断歩道と隣接しているが、こちらの横断歩道には信号機がないため横断しにくい。



<対策メニュー>

学校：通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 志文小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

- ①・西側の歩道が除雪されていない。
 ・横断する児童が多いが横断歩道がない。



<対策メニュー>

- 岩見沢市: 除雪を実施
- 学校: 通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 幌向小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①踏切前後の道路に歩道がなく、また踏切内は歩道と車道の区別がない。



<対策メニュー>

学校・通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 日の出小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所



①通学路として利用する児童が多いが、歩道がない。




<対策メニュー>
学校：通学時の交通指導を実施

北海道 岩見沢市 北真小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・PTA
 ・道路管理者

--- 通学路(学校指定)
 ● 要対策箇所



①歩道がないため危険。



②歩道がないため危険。



③歩道がないため危険。



<対策メニュー>
 岩見沢市: 警戒標識の設置を検討。

北海道 岩見沢市 メーブル小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・地域住民
- ・道路管理者

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①大型車が多く、スピードも出ており危険。



<対策メニュー>

北海道：警戒標識の設置。

メーブル小

北海道 岩見沢市 栗沢小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所



①建物により車両側からの見通しが悪く、停止線も消えている。



<対策メニュー>

- 岩見沢市: 警戒標識の位置変更を検討。
- 警察署: 停止線の塗り直しを実施。



500m