

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

H26.11.20時点

【南小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	国道12号	岩見沢市10条中央交差点	地下歩道の入り口があるため、国道横断の際に見えづらい	標識の設置を実施	北海道
②	市道14条線	岩見沢市13条西1丁目の市道	交通量が多く信号機もないため、渡りにくい	通学時の交通指導を実施	学校
③	市道岩見沢駅前線	岩見沢市駅前通春日町1丁目の交差点	5方向の車道が交差しているため、信号が理解しづらい	通学時の交通指導を実施	学校
④	市道鳩が丘中央線	岩見沢市東5丁目通りの歩道	歩道が狭く、冬期間は歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校
⑤	道道上志文四条東線	岩見沢市中央通総合公園前の歩道	自転車の交通量が多く危険である	標識の設置を実施 植樹樹の撤去を検討	北海道

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、札幌開発建設部岩見沢道路事務所、札幌建設管理部岩見沢出張所、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【幌向小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道南1号線	岩見沢市幌向南3条4丁目 南1号線交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道栄町1号線	岩見沢市3条東18丁目62	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校
②	市道東17丁目線	岩見沢市3条東18丁目7付近	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【日の出小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道日の出東山線	岩見沢市日の出南4丁目横断歩道橋のある交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学路の見直しを実施	学校
②	市道7条東日の出線	岩見沢市日の出町(ポントネ川に並行した通学路)	歩道脇に草木が生い茂り、歩道を閉鎖している	除草を実施	岩見沢市
③	市道日の出東山線	日の出小学校前横断歩道	交通量が多くスピードを落とさない車が多い	カラー舗装化等によるスピード抑制対策を検討	岩見沢市

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【第一小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道幾春別川左岸線	岩見沢市北5条西7丁目歩道	速度制限がなくスピードを落とさない車が多い	通学時の交通指導を実施	学校
②	市道北4条線	岩見沢市北4条西5丁目交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道上幌向町2号線	岩見沢市上幌向北1条4丁目～6丁目の市道	冬期間の道幅が狭い	冬期間の通学路の変更	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

【北真小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道北真線	稔町30-7 学校前の横断歩道	見通しが悪くスピードを落とさない車が多い	カーブミラーの向きを調整 中央分離帯の樹木の移植を検討	岩見沢市
②	市道稔桜木線	北本町東10丁目のレンガ通り交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	横断歩道の設置について、調査後本部に報告	警察署
③	市道稔桜木線	桜木1条6丁目 交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【栗沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道南幸穂線	岩見沢市栗沢町市立病院西側交差点 病院から文化センターの横断歩道	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校
②	市道公園線	岩見沢市栗沢町市立病院東側交差点 セイコーマートから神社の横断歩道	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校
③	市道本町北線	岩見沢市栗沢町東本町から北幸穂への交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【美流渡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道錦町1号線	美流渡錦町から栄町に向かう市道	歩車非分離のため危険である	路肩の拡幅及び 区画線またはカラー化を検討	岩見沢市
②	市道シコロの沢線	美流渡南町安国寺周辺と学校間の市道	カーブになっているため見通しが悪い	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署