

# 北海道 岩見沢市 南小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者  
 ・警察署
- 通学路(学校指定)  
 ● 要対策箇所

①地下歩道の入り口があるため、国道横断の際に見えづらい  
 対策前



<対策メニュー>  
 道: 標識の設置を実施

②交通量が多く信号機もないため、渡りにくい



<対策メニュー>  
 学校: 通学時の交通指導を実施

③5方向の車道が交差しているため、信号が理解しづらい



<対策メニュー>  
 学校: 通学時の交通指導を実施

④歩道が狭く、冬期間は歩道がない



<対策メニュー>  
 学校: 通学時の交通指導を実施

⑤自転車の交通量が多く危険である



<対策メニュー>  
 道: 標識の設置を実施  
 植樹樹の撤去を検討

