

# 北海道 岩見沢市 日の出小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・PTA  
 ・道路管理者  
 ・警察署

--- 通学路(学校指定)  
 ● 要対策箇所

②歩道脇に草木が生い茂り、歩道を閉鎖している  
 対策前



対策後



<対策メニュー>  
 市: 除草を実施

①横断する児童が多いが、横断歩道がない



<対策メニュー>  
 学校: 通学路の見直しを実施

③交通量が多くスピードを落とさない車が多い



<対策メニュー>  
 市: カラー舗装化等によるスピード抑制対策を検討

