

北海道 岩見沢市 北真小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

①見通しが悪くスピードを落とさない車が多い



<対策メニュー>
市:カーブミラーの向きを調整、中央分離帯の樹木の移植を検討

②横断する児童が多いが横断歩道がない



<対策メニュー>
警察署:未定

③横断する児童が多いが横断歩道がない



<対策メニュー>
学校:通学時の交通指導を実施

