

北海道 岩見沢市 美流渡小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

--- 通学路(学校指定)
● 要対策箇所



①歩車非分離のため危険である



<対策メニュー>
市:路肩の拡幅及び区画線
またはカラー化を検討

②カーブになっているため見通しが悪い



<対策メニュー>
学校:通学時の交通指導を実施

