

# 北海道 岩見沢市 北村小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校  
・道路管理者  
・警察署

--- 通学路(学校指定)  
● 要対策箇所

①横断する児童が多い

対策前  
対策後

<対策メニュー>  
公安委員会:横断歩道の  
塗り直しを実施

