

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧(公表協議用)

H30.1.24時点

【岩見沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	東5丁目歩道橋		経年劣化により滑り止め等の金具等がなくなっている。	部分的に補修を実施 平成30年度補修工事実施予定	道路管理者

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、札幌建設管理部、岩見沢警察署

【志文小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	南14号線	志文本町2条3丁目6番	交通量が多いが一時停止をしない車両が多い。	通学時の交通指導を実施	学校
②	志文小学校線	志文町161番地1	一時停止をしない車両が多い。	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	北12号線	上幌向北1条5丁目758番地3	登下校時に児童が利用するが横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署

【北真小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	北真線	稔町398番地1	登下校時及び児童館へ行く際に児童が利用するが横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施	学校

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、岩見沢市建設部、岩見沢警察署