

北海道 岩見沢市 岩見沢小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

① 経年劣化により滑り止め等の金具がなくなっている。



<対策メニュー>

道路管理者:部分的に補修を実施
平成30年度補修工事実施予定

学校:通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 志文小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所



① 交通量が多いが、朝などの混雑時に一時停止しない車両が多い。



<対策メニュー>
学校: 通学時の交通指導を実施

① 一時停止をしない車両が多い。



<対策メニュー>
学校: 通学時の交通指導を実施

北海道 岩見沢市 第二小学校 通学路対策箇所図




【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

--- 通学路(学校指定)
● 要対策箇所

① 児童館へ行く際によく使用される道だが、横断歩道がない。



<対策メニュー>
学校:通学時の交通指導を実施



北海道 岩見沢市 北真小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

