

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧(公表協議用)

R2.2.14時点

【中央小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	6条西20丁目 6条通と7条通を挟む路線	6条西20丁目 セイコーマート付近	信号機・横断歩道が設置されていない。	現時点での設置の予定はないとの警察の判断により、学校での通学時の交通指導を実施。	学校
②	6条西20丁目 20丁目と大和方面を挟む路線	6条西20丁目 セイコーマート付近	信号機・横断歩道が設置されていない。	現時点での設置の予定はないとの警察の判断により、学校での通学時の交通指導を実施。	学校

【対策検討メンバー】 小学校、小学校PTA、岩見沢警察署、南町親睦会、稲穂町会、教育委員会

【志文小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	ふじ町2条1丁目 ふじマンション	ふじ町2条1丁目4番11号付近	危険な家屋がある。	市の条例による指導を実施。指導により、開口部の封鎖及び老朽化した煙突を撤去済。今後も危険箇所について、継続して指導を行う。学校では通学時の交通指導を実施。	学校 市民連携室

【対策検討メンバー】 小学校、市民連携室、教育委員会

【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	東町1条6丁目 旧入浴施設	東町1条6丁目 田中橋付近	危険な家屋がある。	市の条例による指導を実施。指導には応じるものの対応が進んでいない。今後は有効な対応方法を検討し助言・指導を継続していく。学校では通学時の交通指導を実施。	学校 市民連携室

【対策検討メンバー】 小学校、市民連携室、教育委員会

【美園小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	駒園2丁目から緑が丘5丁目へ向かう交差点	駒園2丁目付近	信号機・横断歩道が設置されていない。	信号機については現時点では設置の予定はないが、横断歩道については今後交通量調査を実施した上で対応を検討したいという警察の判断により、学校での通学時の指導を実施。	学校・警察

【対策検討メンバー】 小学校、小学校PTA、岩見沢警察署、教育委員会

【第一小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	北2条西11丁目と12丁目間の道路	北2条西11丁目と12丁目	道路も歩道も非常に狭いため危険。	現況の用地幅員では歩道の設置は困難なため拡幅は難しいため、学校での通学時の指導を実施。	学校

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢市建設部、教育委員会