

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R3.2.19時点

【北真小学校】

| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|-----|------------|---------|----------------------------------|--|------------|
| ① | 北真小学校前交差点 | 稔町30番地7 | 見通しが悪く、一時停止せずに交差点へ侵入する車両が多いため危険。 | 一時停止標識付近の街路樹の枝払いや中央分離帯の草刈りを検討。 学校では通学時の交通指導を実施。 | 学校 岩見沢市 |
| ② | 北真児童館前横断歩道 | 稔町30番地7 | 横断歩道の白線が劣化している。 | 白線の塗り直しを実施。 | 警察 |

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、岩見沢警察署、教育委員会