

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R3.12.1時点

【志文小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:南14号	志文本町2-6交差点(セイコーマート前)	横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校
②	市道:南14号	志文本町4-5交差点(志文保育所前)	横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校
③	市道:志文15号線	こぶし団地前横断歩道	街路樹が見通しを悪くしている。 一時停止せず走り抜ける車が多い。	支障となっている街路樹の撤去を実施。 通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:栄町1号線	岩見沢市3条東18丁目62	横断する児童が多いが横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施。	学校
②	市道:東17丁目線	岩見沢市3条東18丁目7付近	横断する児童が多いが横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施。	学校

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、教育委員会

【北真小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:稔桜木線	桜木1条4丁目 交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施。	学校
②	市道:東10丁目通	桜木1条2丁目	横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校
③	市道:稔桜木線	北本町東10丁目のレンガ通り交差点(北真橋付近)	朝、交通量が多く横断歩道がない。	通学時の交通指導を実施。	学校

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、岩見沢警察署、教育委員会