

北海道 岩見沢市 志文小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・警察署
 ・岩見沢市建設部
 ・教育委員会、学校

--- 通学路(学校指定)
 ● 要対策箇所

① 横断歩道が設置されていない。



<対策メニュー>
 学校:通学時の交通指導を実施。

② 横断歩道が設置されていない。



<対策メニュー>
 学校:通学時の交通指導を実施。

③ 街路樹が見通しを悪くしている。
 一時停止せず走り抜ける車が多い。



<対策メニュー>
 岩見沢市:支障となっている街路樹の撤去を実施。
 学校:通学時の交通指導を実施。

<対策後>



100m

電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成