

北海道 岩見沢市 岩見沢小学校 通学路対策箇所図



<箇所名・住所>
 岩見沢市1条東5丁目1-11付近
 <通学路の状況・危険内容>
 横断する児童が多いが横断歩道がない
 <対策内容>
 通学時の交通指導を実施

<箇所名・住所>
 東5丁目歩道橋(道道)
 岩見沢市4条東5丁目
 <通学路の状況・危険内容>
 経年劣化により滑り止め等の金具等がなくなっている
 <対策内容>
 部分的に補修を実施
 通学時の交通指導を実施

電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成