


北海道 岩見沢市 東小学校 通学路対策箇所図



<箇所名・住所>
 旧入浴施設
 東町1条6丁目 田中橋付近

<通学路の状況・危険内容>
 危険な家屋がある

<対策内容>
 市の条例による指導を実施
 通学時の交通指導を実施

<箇所名・住所>
 岩見沢市3条東18丁目62

<通学路の状況・危険内容>
 横断する児童が多いが横断歩道がない

<対策内容>
 通学時の交通指導を実施

<箇所名・住所>
 岩見沢市4条東17丁目 エスポ
 ワールMS隣

<通学路の状況・危険内容>
 倒壊している物置がある

<対策内容>
 市の条例による指導を実施
 通学時の交通指導を実施

<箇所名・住所>
 岩見沢市3条東18丁目7付近

<通学路の状況・危険内容>
 横断する児童が多いが横断歩道がない

<対策内容>
 通学時の交通指導を実施

電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成