

# 北海道 岩見沢市 第二小学校 通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・警察署
  - ・札幌建設管理部
  - ・岩見沢市建設部
  - ・教育委員会、学校

- 通学路(学校指定)
- 要対策箇所

②階段コンクリートが破損している。

<対策メニュー>  
補修実施済

①変形4差路になっており、穂波橋から北進する車が勢いよく走ってくる。冬季は穂波橋から北側の歩道の除雪がされていなく、また雪の堆積場所にもなっていて、児童は車道に出なければならない。



<対策メニュー>  
通学時の交通指導を実施

100 m

電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

