

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R 8. 9. 8時点

【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道：栄町1号線	3条東18丁目62 栄町1号線の交差点	横断する児童が多いが横断歩道がない	通学時の交通指導を実施 押しボタン式信号機のある道路側へ横断場所の変更 一時停止標示の塗り直しを実施	学校 警察署

【対策検討メンバー】 学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道：上幌向町2号線、上幌向中学校線	上幌向北1条4丁目754-2 多目的会館前交差点	横断歩道がない変形交差点になっており、車両の通行が複雑になる。車両の動きに注意しながら道路を横断している	横断歩道が設置されている道路側への横断場所変更 横断歩道の移設の検討	学校 警察署

【対策検討メンバー】 学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道：81号岩見沢石狩線付近	上幌向北1条6丁目768-25 西陸橋階段	街灯が少なく、過去に不審者の出没があった	学校と地域の方々に危険箇所の共有を行い、地域で見守りを強化する 歩道橋の劣化具合を見て適宜補修を行う	学校 警察署 北海道

【対策検討メンバー】 学校、岩見沢警察署、北海道札幌建設管理部、教育委員会

【メープル小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道：30号 夕張岩見沢線・三笠栗山線	上志文町107	交通量が多く、高速走行する車両が多い 歩道が狭い。大型車の通行も多く、歩道を歩いている児童が通行後の風にあおられてしまう	通学時の交通指導を実施 歩道の雑草や土砂の除去を実施し歩道幅を確保、部分的な補修も実施済み	学校 北海道

【対策検討メンバー】 学校、岩見沢警察署、北海道札幌建設管理部、教育委員会