

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R4.10.28時点

【中央小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:	7条西20丁目 十字路	横断箇所に信号機が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【第一小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:	北4条通り西4丁目から西10丁目	横断箇所に横断歩道が設置されていない。 速度制限がなくスピードを落とさない。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:	穂波橋北詰・三角公園付近	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市
②	市道:	穂波橋北詰～南一線	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要。。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市
③	西陸橋	西陸橋階段	階段コンクリートが破損している。	補修実施済み。	北海道

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、札幌建設管理部、岩見沢市建設部、教育委員会

【幌向小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	踏切	幌向北 セブンイレブン前 踏切	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 小学校、札幌建設管理部、岩見沢市建設部、教育委員会

【栗沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道:	市立栗沢病院前の道路から線路を渡り、南幌方面に至る道路	横断箇所に横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会