

# 岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R 5 . 1 0 . 3 1 時点

【岩見沢小学校】

| No. | 路線名                 | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容        | 対策内容         | 事業主体       |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|
| ①   | 市道：1 条線・東 4 丁目 1 号線 | 1 条東 5 丁目 交差点 | 横断箇所に横断歩道が設置されていない。 | 通学時の交通指導を実施。 | 学校<br>岩見沢市 |

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【中央小学校】

| No. | 路線名              | 箇所名・住所          | 通学路の状況・危険の内容                             | 対策内容                      | 事業主体             |
|-----|------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| ①   | 市道：6条線・西 2 0 丁目線 | 6 条西 2 0 丁目 交差点 | 横断箇所に横断歩道が設置されていない。<br>交差点に信号機が設置されていない。 | 信号機の設置を検討<br>通学時の交通指導を実施。 | 学校<br>岩見沢市<br>警察 |

【対策検討メンバー】 小学校、町内会、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会

【北真小学校】

| No. | 路線名        | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容         | 事業主体       |
|-----|------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|
| ①   | 市道：菱形線・北真線 | 稔町 3 0 番 7 学校前交差点 | 大型車や速度の速い車が通行することが多く危険。 | 通学時の交通指導を実施。 | 学校<br>岩見沢市 |

【対策検討メンバー】 小学校、小学校PTA、岩見沢警察署、岩見沢市建設部、教育委員会