

北海道 岩見沢市 岩見沢小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
・警察署
・岩見沢市建設部
・教育委員会、学校

● 要対策箇所



<箇所名・住所>
岩見沢市1条東5丁目 交差点

<通学路の状況・危険内容>
横断する児童が多いが横断歩道がない

<対策内容>
通学時の交通指導を実施

