

北海道 岩見沢市 中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・町内会
- ・警察署
- ・岩見沢市建設部
- ・教育委員会、学校



要対策箇所

<箇所名・住所>

20丁目と大和方面を挟む路線
6条西20丁目 交差点

<通学路の状況・危険内容>

横断箇所に信号機・横断歩道が設置されていない

<対策内容>

通学時の交通指導を実施
信号機の設置について検討



電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成