

岩見沢市内通学路の要対策箇所一覧

R 6 . 1 1 . 3 0 時点

【幌向小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道：1 号線	幌向南 3 条 4 丁目	横断箇所に横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。	学校 岩見沢市 警察
②	道道：月形幌向線 1121 号線	幌向北1条1丁目 踏切	歩道と車道の区別がなく、歩道の整備が必要。	通学時の交通指導を実施。 JR北海道と歩道設置に向けた協議を行う。	学校 北海道

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、札幌建設管理部（岩見沢出張所）、岩見沢市建設部、教育委員会

【第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	市道：北12号線	上幌向北1条4丁目	横断箇所に横断歩道が設置されていない。	通学時の交通指導を実施。 横断歩道の移設を検討。	学校 岩見沢市 警察
②	道道：岩見沢石狩線 81号線 市道：上幌向町2号線	上幌向北1条6丁目 西陸橋階段	歩道橋の老朽化が進み、階段のコンクリートが崩れている 街灯が少なく、不審者の目撃情報がある。	通学時の交通指導及びパトロールを実施。 危険箇所の適宜補修と歩道橋全体の補修を検討。	学校 警察 北海道

【対策検討メンバー】 小学校、岩見沢警察署、札幌建設管理部（岩見沢出張所）、岩見沢市建設部、教育委員会