

北海道 岩見沢市 第二小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・警察署
 ・札幌建設管理部
 ・岩見沢市建設部
 ・教育委員会、学校

● 要対策箇所

【箇所名・住所】
 上幌向北1条6丁目 西陸橋階段
 市道：上幌向町2号線
 道道：岩見沢石狩線 81号線
【通学路の状況・危険内容】
 歩道橋の老朽化が進み、階段のコンクリートが崩れている。
 街灯が少なく、不審者の目撃情報がある。
【対策内容】
 危険箇所の適宜補修と橋全体の補修を検討
 通学時の交通指導及びパトロールを実施



上幌向駅

【箇所名・住所】
 上幌向北1条4丁目
 市道：北12号線
【通学路の状況・危険内容】
 横断箇所に横断歩道が設置されていない
【対策内容】
 通学時の交通指導を実施
 横断歩道の移設を検討



100 m