

北海道 岩見沢市 幌向小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・警察署
- ・札幌建設管理部
- ・岩見沢市建設部
- ・教育委員会、学校



要対策箇所

【箇所名・住所】

幌向北1条1丁目 踏切
道道：月形幌向線 1121号線

【通学路の状況・危険内容】

歩道と車道の区別がなく、歩道の整備が必要

【対策内容】

通学時の交通指導を実施
JR北海道と歩道設置に向けた協議を行う



【箇所名・住所】

幌向南3条4丁目 交差点
市道：1号線

【通学路の状況・危険内容】
横断箇所横断歩道が設置されていない

【対策内容】

通学時の交通指導を実施



電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成