

# 北海道 岩見沢市 中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
・警察署  
・岩見沢市建設部  
・教育委員会、学校

--- 通学路(学校指定)  
● 要対策箇所



①信号機・横断歩道が設置されていない

<対策メニュー>  
通学時の交通指導を実施