岩見沢市　施設カルテ（現況用）

施設番号	01060101			基準日	令和8年3月31日

施設基本情報

施　設　名	街区公園		
所　在　地	市内一円		
所管部課	建設部公園緑地環境課		
財産区分	行政財産(公共用財産)	会計区分	一般会計(一般会計)
大　分　類	インフラ	中　分　類	公園施設
小　分　類	街区公園	地域区分	市内一円
小学校区		中学校区	
配置形態	単独施設	防災拠点指定	
運営形態	直営	延床面積	418.06 ㎡
目的外使用	無	建築面積	418.06 ㎡
借地の状況	借地あり	敷地面積	256,175.00 ㎡



施設概要	151公園
設置目的	主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする。
設置根拠（設置条例等）	都市公園法、都市公園法施行令、岩見沢市都市公園条例、岩見沢市都市公園条例施行規則

用途地域				法定容積率	%	法定建ぺい率	%
供用開始日	昭和36年8月9日	供用廃止日		全棟数	60 棟	駐車台数	台
解体等の制限							

財務情報

※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります

●歳出

（千円）

区分		令和5年度	令和6年度	令和7年度
維持管理にかかる経費		127,128	105,134	77,057
内訳	光熱水費（電気，ガス，燃料，上下水道 ほか）	6,288	7,656	8,050
内訳	維持保全費（保守点検委託料，修繕料 など）	112,489	89,126	60,818
内訳	指定管理料	0	0	0
内訳	使用料（土地・建物の使用料）	0	0	0
内訳	人件費	0	0	0
内訳	その他	8,351	8,351	8,189

●人件費内訳

職員（一般職，再任用）	0	0	0
会計年度任用職員	0	0	0

※人件費は市職員の平均年収から算出しています

【歳出の推移】



●歳入

（千円）

区分		令和5年度	令和6年度	令和7年度
使用料等の収入		26,124	6,340	6,503
内訳	使用料	0	0	3
内訳	財産貸付料	0	0	0
内訳	補助金・負担金	26,124	6,340	6,500
内訳	その他	0	0	0

【歳入の推移】



●施設分類内コストランキング（歳出-歳入、金額の高い順）

施設分類	街区公園				総施設数	1
区　分	総額（千円）		円／㎡		円／人	
令和5年度	101,004	第1位	241,601	第1位	－	－
令和6年度	98,794	第1位	236,315	第1位	－	－
令和7年度	70,554	第1位	168,766	第1位	－	－

凡例：当該施設 延床面積あたり／当該施設 1人あたり／分類平均 延床面積あたり／分類平均 1人あたり

供給情報

区　分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	対象

【グラフ対象区分の推移】



特記事項

施設メモ	

岩見沢市　施設カルテ（建物情報一覧 1～50）

基準日　令和8年3月31日

施設基本情報

施設名	街区公園
所在地	市内一円

建物(棟)基本情報

ID	棟名称	棟用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存耐用年数	階数		延床面積（㎡）	耐震基準	耐震診断年度	大規模修繕年度
							地上	地下				
1	みどり公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.06	新耐震	－	
2	春日公園便所	便所	木造	平成2年1月1日	15年	-21年	1		7.80	新耐震	－	
3	あかしや公園便所	便所	コンクリートブロック	平成8年7月1日	34年	5年	1		5.06	新耐震	－	
4	日の出公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成20年1月1日	38年	20年	1		5.27	新耐震	－	
5	3条公園便所	便所	コンクリートブロック	平成8年7月1日	34年	5年	1		5.06	新耐震	－	
6	ぽぷら公園便所	便所	コンクリートブロック	平成5年1月1日	34年	1年	1		3.80	新耐震	－	
7	新生公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
8	しらかば公園便所	便所	木造	平成5年1月1日	15年	-18年	1		7.80	新耐震	－	
9	こぶし公園便所	便所	コンクリートブロック	平成8年1月1日	34年	4年	1		3.63	新耐震	－	
10	こざくら公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.06	新耐震	－	
11	しらゆり公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
12	りんどう公園便所	便所	コンクリートブロック	平成9年9月1日	34年	6年	1		5.27	新耐震	－	
13	のばら公園便所	便所	コンクリートブロック	平成14年12月1日	34年	11年	1		5.27	新耐震	－	
14	そよかぜ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成8年1月1日	34年	4年	1		3.80	新耐震	－	
15	あおば公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
16	いなほ公園便所	便所	木造	平成5年1月1日	15年	-18年	1		7.80	新耐震	－	
17	さかえ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.06	新耐震	－	
18	やまと公園便所	便所	コンクリートブロック	平成5年1月1日	34年	1年	1		3.80	新耐震	－	
19	わかば公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成15年1月1日	38年	15年	1		5.27	新耐震	－	
20	北本町公園便所	便所	コンクリートブロック	平成15年1月1日	34年	11年	1		5.27	新耐震	－	
21	さくらぎ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
22	中央公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成16年3月1日	38年	16年	1		25.92	新耐震	－	
23	日の出中央公園便所	便所	コンクリートブロック	平成2年1月1日	34年	-2年	1		3.40	新耐震	－	
24	白鳩公園便所	便所	コンクリートブロック	平成7年8月1日	34年	4年	1		5.06	新耐震	－	
25	くさぶえ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成18年11月1日	34年	15年	1		5.27	新耐震	－	
26	あかつき公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成22年1月1日	38年	22年	1		5.27	新耐震	－	
27	わかくさ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
28	すずむし公園便所	便所	コンクリートブロック	昭和50年1月1日	34年	-17年	1		4.89	旧耐震	未実施	
29	ひなぎく公園便所	便所	コンクリートブロック	平成8年7月1日	34年	5年	1		5.06	新耐震	－	
30	すずらん公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
31	ひなげし公園便所	便所	コンクリートブロック	平成14年12月1日	34年	11年	1		5.27	新耐震	－	
32	あすなろ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成17年10月1日	34年	14年	1		5.06	新耐震	－	
33	あおい公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
34	からまつ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.06	新耐震	－	
35	とどまつ公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成3年1月1日	38年	3年	1		3.80	新耐震	－	
36	なのはな公園便所	便所	コンクリートブロック	平成9年10月1日	34年	6年	1		5.27	新耐震	－	
37	幌向つつじ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成14年12月1日	34年	11年	1		5.27	新耐震	－	
38	8条東ひまわり公園便所	便所	コンクリートブロック	平成15年11月1日	34年	12年	1		5.27	新耐震	－	
39	ふじ公園便所	便所	鉄筋コンクリート	昭和52年1月1日	38年	-11年	1		3.80	旧耐震	未実施	
40	れんげ公園便所	便所	コンクリートブロック	平成17年10月1日	34年	14年	1		5.27	新耐震	－	
41	ゆうひが丘公園便所	便所	コンクリートブロック	平成15年11月1日	34年	12年	1		5.27	新耐震	－	
42	こまぞの公園便所	便所	コンクリートブロック	平成2年1月1日	34年	-2年	1		3.40	新耐震	－	
43	南町中央公園便所	便所	鉄筋コンクリート	昭和54年1月1日	38年	-9年	1		3.80	旧耐震	未実施	
44	ひばり公園便所	便所	コンクリートブロック	平成7年8月1日	34年	4年	1		5.06	新耐震	－	
45	やよい公園便所	便所	コンクリートブロック	平成16年12月1日	34年	13年	1		5.27	新耐震	－	
46	しらゆき公園便所	便所	コンクリートブロック	平成7年8月1日	34年	4年	1		5.06	新耐震	－	
47	さくら公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
48	幌向つくし公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成6年1月1日	38年	6年	1		5.26	新耐震	－	
49	あおぞら公園便所	便所	コンクリートブロック	平成9年9月1日	34年	6年	1		5.27	新耐震	－	
50	稔公園便所	便所	木造	平成13年1月1日	15年	-10年	1		46.20	新耐震	－	

岩見沢市　施設カルテ（建物情報一覧 51～100）

基準日　令和8年3月31日

施設基本情報

施設名	街区公園
所在地	市内一円

建物(棟)基本情報

ID	棟名称	棟用途	主体構造	建築年月日	法定耐用年数	残存耐用年数	階数		延床面積（㎡）	耐震基準	耐震診断年度	大規模修繕年度
							地上	地下				
51	くりの木公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成20年12月1日	38年	21年	1		5.27	新耐震	－	
52	みつばち公園便所	便所	コンクリートブロック	平成17年10月1日	34年	14年	1		5.27	新耐震	－	
53	リリパットパーク便所	便所	鉄筋コンクリート	平成4年1月1日	38年	4年	1		56.25	新耐震	－	
54	コスモ公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成4年1月1日	38年	4年	1		5.06	新耐震	－	
55	うるおいの里公園便所	便所	木造	平成7年1月1日	15年	−16年	1		3.04	新耐震	－	
56	こぶし野公園便所	便所	木造	平成7年1月1日	15年	−16年	1		6.48	新耐震	－	
57	にしかぜ公園便所	便所	木造	平成7年1月1日	15年	−16年	1		3.12	新耐震	－	
58	メイプルパーク便所	便所	木造	平成8年1月1日	15年	−15年	1		7.26	新耐震	－	
59	南台公園便所	便所	コンクリートブロック	平成6年1月1日	34年	2年	1		5.27	新耐震	－	
60	ひばりケ丘公園便所	便所	鉄筋コンクリート	平成24年9月26日	38年	25年	1		5.27	新耐震	－	
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												