

# 岩見沢市社会教育施設個別施設計画

令和4年3月

岩見沢市教育委員会



## 目次

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>1 岩見沢市社会教育施設個別施設計画の概要</b>      | <b>1</b>  |
| 1 背景・目的                           | 1         |
| 2 計画の位置づけ                         | 1         |
| 3 対象施設の設定                         | 2         |
| 4 計画の策定手順                         | 3         |
| 5 計画期間                            | 3         |
| <b>2 基本情報の把握</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>3 施設の現況評価</b>                  | <b>5</b>  |
| 1 施設の現状情報の収集・整理                   | 5         |
| 2 施設の現状情報に基づく個別施設の方向性に関する検討【1次評価】 | 18        |
| <b>4 施設の環境評価</b>                  | <b>76</b> |
| 1 対象施設の配置状況                       | 76        |
| 2 対象施設の利用状況                       | 77        |
| 3 施設の基本方針に関する検討【2次評価】             | 87        |
| 4 各施設の2次評価（基本方針）                  | 88        |
| <b>5 社会教育施設の個別施設計画</b>            | <b>90</b> |
| 1 長寿命化のための基本的な方針                  | 90        |
| 2 各施設の個別施設計画                      | 91        |
| 3 推進・取組体制                         | 92        |

# 1 岩見沢市社会教育施設個別施設計画の概要

## 1 背景・目的

本市の社会教育施設は、生涯学習の振興を図り、市民が健康で生きがいのある豊かな生活を送るうえで必要なものとして設置されてきた。

平成18年の市町村合併に伴い、旧市町村の施設をそのまま引き継いできたため、同一・類似した施設があり、また、経年による老朽化が進んでいる施設も少なくなく、修繕費などの維持管理費の増大とともに、耐震化や環境問題への対応など、財政上も大きな負担となっている。


しかしながら、少子高齢化や多様化する生涯学習に対するニーズに応える必要もあることから、厳しい財政状況の中、より質の高いサービスを効率よく、継続して提供することが求められている。

こうした中、岩見沢市では平成28年12月に「岩見沢市公共施設等総合管理計画」、平成31年3月に「岩見沢市公共施設再編基本計画」を策定し、公共施設等の適正な保有と配置、維持管理費等に関する基本的な方針を定めた。

これを受けて、社会教育施設の設置意義、利用形態や管理運営の観点から今後のあり方等を検証し、今後の社会教育施設整備の方向性を示すために、この計画を策定する。

## 2 計画の位置づけ

本計画は、「岩見沢市公共施設等総合管理計画」及び「岩見沢市公共施設再編基本計画」に基づく個別施設計画として位置づける。



### 3 対象施設の設定

この計画での対象施設は、「岩見沢市公共施設再編基本計画」における施設群のうち、「図書館」に分類されている3施設、「文化財等」の2施設、「社会教育施設（その他）」に分類されている3施設及び「文化・交流・集会施設（広域～旧行政区域）」のうち4施設並びに「小規模施設」のうち1施設を対象とする。

| 施設名          | 延床面積<br>[㎡] | 建築年        | 大規模改修<br>実施年                           | 経過<br>年 |
|--------------|-------------|------------|--|---------|
| 岩見沢市立図書館     | 3,307.20    | 2001(平成13) | -                                      | 19      |
| 北村学習交流館      | 398.50      | 2003(平成15) | -                                      | 17      |
| 岩見沢市来夢21     | 1,969.83    | 1995(平成7)  | -                                      | 25      |
| 岩見沢市絵画ホール    | 637.74      | 1932(昭和7)  | 1990(平成2)<br>2009(平成21)                | 88      |
| 旧國兼家住宅       | 171.40      | 1917(大正6)  |  | 103     |
| 岩見沢市生涯学習センター | 7,859.18    | 2013(平成25) | -                                      | 7       |
| 郷土科学館        | 2,697.74    | 1992(平成4)  | -                                      | 28      |
| 栗沢工芸館        | 248.10      | 2001(平成13) | -                                      | 19      |
| 岩見沢市民会館      | 7,486.23    | 2003(平成15) | -                                      | 17      |
| 岩見沢市文化センター   | 3,745.12    | 1983(昭和57) | 2002(平成14)<br>2010(平成22)<br>2011(平成23) | 38      |
| 北村環境改善センター   | 1,621.89    | 1984(昭和58) | -                                      | 37      |
| いわみざわ公園野外音楽堂 | 971.82      | 2000(平成12) | -                                      | 18      |
| 岩見沢市野外音楽ステージ | 34.71       | 1979(昭和54) | -                                      | 41      |

※令和3年3月31日現在

#### 4 計画の策定手順

##### (1) 基本情報の把握

各施設の基本情報の調査を行う。基本情報の把握にあたっては「岩見沢市施設カルテ」を活用し、建築年や構造、床面積などの整理を行う。

##### (2) 施設の現況評価（1次評価）

基本情報をもとに施設の現況調査を行い、「安全性・機能性」、「経済性」、「耐震性」の評価を行い、各施設の整備手法を検討する。

##### (3) 施設的环境評価（2次評価）

1次評価の結果に、各施設の地域内での配置や類似施設の配置状況、稼働率や利用傾向の評価を加えて、各施設の基本方針を検討する。

##### (4) 個別施設計画

上記の結果をもとに各施設の個別施設計画を策定する。

#### 5 計画期間

本計画は、「岩見沢市公共施設再編基本計画」の計画期間である平成30年度から令和7年度までのうち、令和3年度から令和7年度までを第1期の計画期間とし、その後10年ごとに更新するものとする。

## 2 基本情報の把握

本計画の対象施設における基本情報は次のとおりである。

| 施設名称                 | 棟名称                  | 棟用途         | 主体構造           | 建築年月日       | 法定耐用年数 | 残存耐用年数 | 階数 |    | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 耐震基準 |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------|--------|----|----|-----------------------|------|
|                      |                      |             |                |             |        |        | 地上 | 地下 |                       |      |
| 岩見沢市立図書館             | 図書館                  | 図書館         | 鉄骨造            | H13. 3. 1   | 38     | 19     | 2  | 1  | 3, 307. 20            | 新    |
| 北村学習交流館              | 北村学習交流館              | 図書館         | 鉄筋<br>コンクリート   | H15. 12. 26 | 50     | 34     | 1  |    | 398. 50               | 新    |
| 岩見沢市<br>来夢21         | 文化施設                 | 図書館         | 鉄骨鉄筋<br>コンクリート | H7. 8. 31   | 50     | 26     | 2  |    | 1, 939. 59            | 新    |
|                      | 物置                   | 倉庫・<br>物置   | 軽量<br>鉄骨造      | H7. 10. 20  | 24     | 0      | 1  |    | 30. 24                | 新    |
| 岩見沢市<br>絵画ホール        | 絵画ホール                | 音楽堂・<br>ホール | 鉄筋<br>コンクリート   | S7. 1. 1    | 50     | -38    | 2  |    | 637. 74               | 旧    |
| 旧國兼家<br>住宅           | 國兼家住宅                | 住宅          | 木造             | T6. 1. 1    | 22     | -81    | 1  |    | 171. 40               | 旧    |
| 岩見沢市<br>生涯学習<br>センター | 生涯学習<br>センター<br>いわなび | 集会所・<br>会議室 | 鉄筋<br>コンクリート   | H25. 3. 27  | 47     | 40     | 5  | 1  | 7, 859. 18            | 新    |
| 郷土科学館                | 科学館                  | 会館・<br>本館   | 鉄筋<br>コンクリート   | H4. 6. 1    | 47     | 20     | 3  |    | 2, 697. 74            | 新    |
| 栗沢工芸館                | 工芸館                  | 会館・<br>本館   | 木造             | H13. 11. 6  | 22     | 4      | 1  |    | 221. 94               | 新    |
|                      | 窯場                   | 作業所・<br>工作室 | コンクリート<br>ブロック | H13. 11. 6  | 34     | 16     | 1  |    | 26. 16                | 新    |
| 岩見沢<br>市民会館          | 市民会館                 | 音楽堂・<br>ホール | 鉄筋<br>コンクリート   | H15. 6. 1   | 50     | 34     | 3  |    | 7, 486. 23            | 新    |
| 岩見沢市<br>文化センター       | 文化センター               | 講堂          | 鉄筋<br>コンクリート   | S58. 10. 1  | 47     | 11     | 3  |    | 3, 745. 12            | 新    |
| 北村環境<br>改善センター       | 集会所                  | 集会所・<br>会議室 | 鉄骨造            | S59. 12. 21 | 34     | -1     | 2  |    | 1, 621. 89            | 新    |
| いわみざわ<br>公園<br>野外音楽堂 | 屋外<br>ステージ           | 事務所         | 鉄筋<br>コンクリート   | H12. 3. 1   | 50     | 30     | 1  |    | 680. 22               | 新    |
|                      | 左翼野外<br>トイレ          | 便所          | 鉄骨造            | H13. 3. 1   | 31     | 12     | 1  |    | 145. 80               | 新    |
|                      | 右翼野外<br>トイレ          | 便所          | 鉄骨造            | H13. 3. 1   | 31     | 12     | 1  |    | 145. 80               | 新    |
| 岩見沢市野<br>外音楽ステージ     | 野外音楽<br>ステージ         | その他         | 鉄骨造            | S54. 8. 31  | 31     | -9     | 1  |    | 34. 71                | 旧    |

### 3 施設の現況評価

#### 1 施設の現状情報の収集・整理

対象施設の現状を明らかにするために、「安全性・機能性」「経済性」「耐震性」の分析に資する基礎情報を収集・整理する。

#### (1) 安全性・機能性に関する基礎情報

各施設の現況調査を、建築専門技術職員とともに施設管理者立ち合いのうえ実施した。以下に評価基準と調査結果を示す。項目ごとの詳細な判定・評価については、各施設の現況調査シートによる。

#### 【安全性の評価基準】

|       | A           | B              | C              | D         |
|-------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 躯体    | 10年未満       | 10年以上<br>20年未満 | 20年以上<br>30年未満 | 30年以上     |
| 屋根・屋上 | 新築、全面改修     | 支障なし           | 一部雨漏り          | 雨漏り多数     |
| 外壁    | 健全          | 支障なし           | クラック、剥離あり      | クラック、剥離多数 |
| 外構    | 健全          | 良好             | 経年劣化有り         | 地盤沈下等     |
| 耐震性   | 旧耐震：昭和56年以前 |                | 新耐震：昭和57年以後    |           |

#### 【機能性の評価基準】

|       | A             | B         | C             | D     |
|-------|---------------|-----------|---------------|-------|
| 窓ガラス  | Low-E 複層ガラス以上 | A以下の複層ガラス | コーキングが切れているなど | 破損    |
| サッシ   | 断熱サッシ         | A以外のサッシ   | 建付が悪い         | 破損    |
| 内装    | 改修5年以内        | 利用に支障がない  | 一部破損がある       | 破損が多い |
| 室内環境  | 良好            | 利用に支障がない  | 一部支障がある       | 支障がある |
| 空調設備  | 良好            | 利用に支障がない  | 一部支障がある       | 支障がある |
| トイレ設備 | 良好            | 利用に支障がない  | 一部支障がある       | 支障がある |
| 電気設備  | 改修5年以内        | 利用に支障がない  | 一部破損がある       | 破損が多い |

|        |                  |                |                |                     |
|--------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 給水設備   | 改修5年以内           | 利用に支障がない       | 一部破損がある        | 破損が多い               |
| 排水設備   | 改修5年以内           | 利用に支障がない       | 一部破損がある        | 破損が多い               |
| バリアフリー | バリアフリー化<br>100%  | 75%以上          | 50%以上          | 50%以下               |
| 省エネ対策  | LED化<br>断熱性能が十分  | 一部LED化<br>結露なし | LED化なし<br>結露あり | 照明器具の破損<br>あり 著しく寒い |
| 災害対策   | 避難所としての<br>機能がある | 一部機能がある        | ほぼない           | 全くない                |

【法令適合性の評価基準（共通）】

|       | A                | B     | C              | D     |
|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| 法令適合性 | 指摘がなく改修後<br>5年以内 | 指摘がない | 支障のある指摘が<br>ない | 指摘がある |

【各施設の判定】

|              | 安全性 | 機能性 | 法令適合性 | 安全対策 |
|--------------|-----|-----|-------|------|
| 岩見沢市立図書館     | C   | B   | B     | B    |
| 北村学習交流館      | B   | B   | B     | C    |
| 岩見沢市来夢21     | C   | C   | B     | B    |
| 岩見沢市絵画ホール    | D   | D   | B     | C    |
| 旧國兼家住宅       | D   | C   | B     | C    |
| 岩見沢市生涯学習センター | B   | A   | B     | B    |
| 郷土科学館        | C   | B   | B     | C    |
| 栗沢工芸館        | C   | B   | B     | C    |
| 岩見沢市民会館      | C   | B   | B     | C    |
| 岩見沢市文化センター   | C   | B   | B     | C    |
| 北村環境改善センター   | C   | C   | B     | C    |
| いわみざわ公園野外音楽堂 | C   | B   | B     | B    |
| 岩見沢市野外音楽ステージ | D   | D   | B     | B    |

(2) 経済性に関する基礎情報

各施設の維持管理にかかる経費（市支出分）について、施設の床面積と利用人数からコスト分析を行う。

① 岩見沢市立図書館

維持管理にかかる経費

単位：円

|       | H29        | H30        | R1         |
|-------|------------|------------|------------|
| 燃料費   | 3,468,960  | 3,244,320  | 4,026,340  |
| 光熱水費  | 5,321,800  | 5,080,633  | 5,789,016  |
| 修繕料   | 2,630,049  | 334,800    | 1,527,100  |
| 委託料   | 9,530,256  | 9,956,856  | 9,922,288  |
| 工事請負費 | 0          | 0          | 0          |
| その他   | 559,843    | 581,386    | 667,771    |
| 合計    | 21,510,908 | 19,197,995 | 21,932,515 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29     | H30     | R1     |
|---------|---------|---------|--------|
| 目的外使用料  | 56,811  | 38,496  | 38,496 |
| 財産貸付料   | 0       | 0       | 0      |
| 補助金・負担金 | 0       | 0       | 0      |
| その他     | 138,465 | 77,982  | 55,285 |
| 合計      | 195,276 | 116,478 | 93,781 |

利用者数

単位：人

|      | H29     | H30     | R1      |
|------|---------|---------|---------|
| 利用者数 | 156,958 | 129,704 | 133,233 |

コスト比較

単位：円

|                          | H29        | H30        | R1         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 総額（歳出-歳入）                | 21,315,632 | 19,081,517 | 21,838,734 |
| 面積当たり（円/m <sup>2</sup> ） | 6,445      | 5,770      | 6,603      |
| 1人当たり（円/人）               | 136        | 147        | 164        |

② 北村学習交流館

維持管理にかかる経費

単位：円

|       | H29 | H30    | R1     |
|-------|-----|--------|--------|
| 燃料費   | 0   | 0      | 0      |
| 光熱水費  | 0   | 0      | 0      |
| 修繕料   | 0   | 0      | 0      |
| 委託料   | 0   | 0      | 0      |
| 工事請負費 | 0   | 0      | 0      |
| その他   | 0   | 21,092 | 22,989 |
| 合計    | 0   | 21,092 | 22,989 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29 | H30   | R1 |
|---------|-----|-------|----|
| 目的外使用料  | 0   | 0     | 0  |
| 財産貸付料   | 0   | 0     | 0  |
| 補助金・負担金 | 0   | 0     |    |
| その他     | 340 | 1,120 | 60 |
| 合計      | 340 | 1,120 | 60 |

利用者数

単位：人

|      | H29   | H30   | R1    |
|------|-------|-------|-------|
| 利用者数 | 7,405 | 7,489 | 7,014 |

コスト比較

単位：円

|            | H29  | H30    | R1     |
|------------|------|--------|--------|
| 総額（歳出-歳入）  | △340 | 19,972 | 22,929 |
| 面積当たり（円/㎡） | △1   | 50     | 58     |
| 1人当たり（円/人） | △0   | 3      | 3      |

③ 岩見沢市来夢21

維持管理にかかる経費

単位：円

|       | H29       | H30       | R1        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 燃料費   | 1,589,760 | 1,447,200 | 1,412,400 |
| 光熱水費  | 1,655,369 | 1,565,319 | 1,474,870 |
| 修繕料   | 977,983   | 175,608   | 204,792   |
| 委託料   | 4,766,310 | 5,159,096 | 5,032,352 |
| 工事請負費 | 0         | 0         | 0         |
| その他   | 379,620   | 455,592   | 455,982   |
| 合計    | 9,369,042 | 8,802,815 | 8,580,396 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29    | H30    | R1     |
|---------|--------|--------|--------|
| 目的外使用料  | 8,783  | 8,937  | 8,937  |
| 財産貸付料   | 0      | 0      | 0      |
| 補助金・負担金 | 0      | 0      | 0      |
| その他     | 18,865 | 23,248 | 23,128 |
| 合計      | 27,648 | 32,185 | 23,965 |

利用者数

単位：人

|      | H29    | H30    | R1     |
|------|--------|--------|--------|
| 利用者数 | 33,590 | 31,083 | 25,055 |

## コスト比較

単位：円

|            | H29       | H30       | R1        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総額（歳出-歳入）  | 9,341,394 | 8,770,630 | 8,556,431 |
| 面積当たり（円/㎡） | 4,742     | 4,452     | 4,340     |
| 1人当たり（円/人） | 278       | 282       | 341       |

## ④ 岩見沢市絵画ホール

## 維持管理にかかる経費

単位：円

|       | H29       | H30       | R1        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 燃料費   | 578,223   | 535,513   | 641,797   |
| 光熱水費  | 334,407   | 255,140   | 346,346   |
| 修繕料   | 99,360    | 97,696    | 100,000   |
| 手数料   | 0         | 0         | 0         |
| 委託料   | 1,493,640 | 1,474,740 | 1,461,580 |
| 工事請負費 | 0         | 0         | 0         |
| 原材料費  | 21,060    | 31,407    | 31,437    |
| 合計    | 2,526,690 | 2,394,496 | 2,581,160 |

## 使用料等の収入

単位：円

|         | H29     | H30     | R1      |
|---------|---------|---------|---------|
| 使用料     | 270,870 | 298,260 | 330,840 |
| 財産貸付料   | 0       | 0       | 0       |
| 補助金・負担金 | 0       | 0       | 0       |
| その他     | 0       | 0       | 0       |
| 合計      | 270,870 | 298,260 | 330,840 |

## 利用者数

単位：人

|      | H29   | H30   | R1    |
|------|-------|-------|-------|
| 利用者数 | 4,885 | 5,673 | 5,377 |

## コスト比較

単位：円

|            | H29       | H30       | R1        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総額（歳出-歳入）  | 2,255,820 | 2,096,236 | 2,250,320 |
| 面積当たり（円/㎡） | 3,537     | 3,287     | 3,529     |
| 1人当たり（円/人） | 462       | 370       | 419       |

⑤ 旧國兼家住宅

維持管理にかかる経費

単位：円

|       | H29       | H30       | R1        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 燃料費   | 0         | 0         | 0         |
| 光熱水費  | 46,330    | 25,119    | 29,524    |
| 修繕料   | 36,072    | 52,380    | 0         |
| 手数料   | 0         | 0         | 0         |
| 委託料   | 1,938,600 | 2,106,000 | 2,632,400 |
| 工事請負費 | 0         | 0         | 0         |
| 使用料   | 77,712    | 77,712    | 77,712    |
| 合計    | 2,098,714 | 2,261,211 | 2,739,636 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29 | H30 | R1 |
|---------|-----|-----|----|
| 使用料     | 0   | 0   | 0  |
| 財産貸付料   | 0   | 0   | 0  |
| 補助金・負担金 | 0   | 0   | 0  |
| その他     | 0   | 0   | 0  |
| 合計      | 0   | 0   | 0  |

利用者数

単位：人

|      | H29 | H30 | R1  |
|------|-----|-----|-----|
| 利用者数 | 233 | 271 | 162 |

コスト比較

単位：円

|            | H29       | H30       | R1        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総額（歳出-歳入）  | 2,098,714 | 2,261,211 | 2,739,636 |
| 面積当たり（円/㎡） | 12,245    | 13,193    | 15,984    |
| 1人当たり（円/人） | 9,007     | 8,344     | 16,911    |

⑥ 岩見沢市生涯学習センター

維持管理にかかる経費

単位：円

|          | H29        | H30        | R1         |
|----------|------------|------------|------------|
| 燃料費      | 0          | 0          | 0          |
| 光熱水費     | 13,972,282 | 13,638,775 | 13,647,864 |
| 修繕料      |            |            |            |
| 指定管理者委託料 | 72,265,108 | 72,265,108 | 72,813,088 |
| 工事請負費    |            |            |            |
| その他      | 2,023,190  | 1,472,060  | 1,965,303  |
| 合計       | 88,260,580 | 87,375,943 | 88,426,255 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29        | H30        | R1         |
|---------|------------|------------|------------|
| 使用料     | 16,213,450 | 15,557,890 | 13,644,495 |
| 目的外使用料  | 213,738    | 217,415    | 218,513    |
| 補助金・負担金 |            |            |            |
| その他     |            |            |            |
| 合計      | 16,427,188 | 15,775,305 | 13,863,008 |

利用者数

単位：人

|      | H29     | H30     | R1      |
|------|---------|---------|---------|
| 利用者数 | 114,537 | 117,457 | 112,099 |

コスト比較

単位：円

|            | H29        | H30        | R1         |
|------------|------------|------------|------------|
| 総額（歳出-歳入）  | 71,833,392 | 71,600,638 | 74,563,247 |
| 面積当たり（円/㎡） | 9,140      | 9,110      | 9,487      |
| 1人当たり（円/人） | 627        | 610        | 665        |

⑦ 郷土科学館

維持管理に係る経費

単位：円

|       | H29        | H30        | R1         |
|-------|------------|------------|------------|
| 燃料費   | 1,647,215  | 1,640,519  | 1,754,720  |
| 光熱水費  | 2,744,380  | 2,914,708  | 3,260,278  |
| 修繕料   | 802,440    | 1,253,880  | 471,060    |
| 手数料   | 0          | 0          | 0          |
| 委託料   | 8,198,200  | 8,097,840  | 8,680,919  |
| 工事請負費 | 0          | 0          | 0          |
| 原材料費  | 6,000      | 42,525     | 42,881     |
| その他   | 520,560    | 426,461    | 661,979    |
| 合計    | 13,918,795 | 14,375,933 | 14,871,841 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29       | H30       | R1        |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 使用料     | 692,240   | 739,920   | 686,980   |
| 目的外使用料  | 528,336   | 537,816   | 540,750   |
| 補助金・負担金 | 0         | 0         | 0         |
| その他     | 131,670   | 138,290   | 134,240   |
| 合計      | 1,352,246 | 1,416,026 | 1,361,970 |

利用者数

単位：人

|      | H29   | H30   | R1    |
|------|-------|-------|-------|
| 利用者数 | 4,496 | 4,463 | 4,499 |

コスト比較

単位：円

|            | H29        | H30        | R1         |
|------------|------------|------------|------------|
| 総額（歳出-歳入）  | 12,566,549 | 12,959,907 | 13,509,871 |
| 面積当たり（円/㎡） | 9,368      | 9,492      | 8,229      |
| 1人当たり（円/人） | 5,621      | 5,737      | 4,934      |

⑧ 栗沢工芸館

維持管理に係る経費

単位：円

|       | H29       | H30       | R1        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 燃料費   | 64,540    | 83,048    | 49,520    |
| 光熱水費  | 511,552   | 505,028   | 489,976   |
| 修繕料   | 29,700    | 29,999    | 29,590    |
| 手数料   | 0         | 0         | 0         |
| 委託料   | 1,734,668 | 1,741,148 | 1,719,043 |
| 工事請負費 | 0         | 0         | 0         |
| 原材料費  | 0         | 0         | 0         |
| その他   | 161,361   | 157,886   | 181,395   |
| 合計    | 2,501,821 | 2,517,109 | 2,469,524 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29    | H30    | R1     |
|---------|--------|--------|--------|
| 使用料     | 61,680 | 71,960 | 72,530 |
| 目的外使用料  | 0      | 0      | 0      |
| 補助金・負担金 | 0      | 0      | 0      |
| その他     | 0      | 0      | 0      |
| 合計      | 61,680 | 71,960 | 72,530 |

利用者数

単位：人

|      | H29 | H30 | R1  |
|------|-----|-----|-----|
| 利用者数 | 484 | 693 | 607 |

コスト比較

単位：円

|            | H29       | H30       | R1        |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 総額（歳出-歳入）  | 2,440,141 | 2,445,149 | 2,396,994 |
| 面積当たり（円/㎡） | 9,835     | 9,855     | 9,661     |
| 1人当たり（円/人） | 5,042     | 3,528     | 3,949     |

⑨ 岩見沢市民会館

維持管理に係る経費

単位：円

|          | H29        | H30        | R1         |
|----------|------------|------------|------------|
| 修繕料      | 396,327    | 3,117,884  | 1,908,000  |
| 手数料      | 0          | 0          | 0          |
| 指定管理者委託料 | 91,050,000 | 93,000,000 | 94,037,000 |
| 工事請負費    | 0          | 0          | 0          |
| 備品購入費    | 0          | 0          | 0          |
| 合計       | 91,446,327 | 96,117,884 | 95,945,000 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29       | H30       | R1        |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 目的外使用料  | 1,627,886 | 1,682,833 | 1,628,886 |
| 財産貸付料   | 0         | 0         | 0         |
| 補助金・負担金 | 0         | 0         | 0         |
| その他     | 0         | 0         | 0         |
| 合計      | 1,627,886 | 1,682,833 | 1,628,886 |

利用者数

単位：人

|      | H29    | H30    | R1     |
|------|--------|--------|--------|
| 利用者数 | 92,376 | 95,128 | 93,021 |

コスト比較

単位：円

|                          | H29        | H30        | R1         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 総額（歳出-歳入）                | 89,818,441 | 94,435,051 | 94,316,114 |
| 面積当たり（円/m <sup>2</sup> ） | 11,998     | 12,615     | 12,599     |
| 1人当たり（円/人）               | 972        | 993        | 1,014      |

⑩ 岩見沢市文化センター

維持管理に係る経費

単位：円

|          | H29   | H30 | R1 |
|----------|-------|-----|----|
| 修繕料      | 9,936 | 0   | 0  |
| 手数料      | 0     | 0   | 0  |
| 指定管理者委託料 | 0     | 0   | 0  |
| 工事請負費    | 0     | 0   | 0  |
| 備品購入費    | 0     | 0   | 0  |
| 合計       | 9,936 | 0   | 0  |

使用料等の収入

単位：円

|         | H 2 9 | H 3 0 | R 1 |
|---------|-------|-------|-----|
| 目的外使用料  | 0     | 0     | 0   |
| 財産貸付料   | 0     | 0     | 0   |
| 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0   |
| その他     | 0     | 0     | 0   |
| 合 計     | 0     | 0     | 0   |

利用者数

単位：人

|      | H 2 9        | H 3 0      | R 1        |
|------|--------------|------------|------------|
| 利用者数 | 1 0 2, 1 8 2 | 9 4, 6 5 5 | 9 6, 5 8 8 |

コスト比較

単位：円

|            | H 2 9    | H 3 0 | R 1 |
|------------|----------|-------|-----|
| 総額（歳出-歳入）  | 9, 9 3 6 | 0     | 0   |
| 面積当たり（円/㎡） | 3        | 0     | 0   |
| 1人当たり（円/人） | 0        | 0     | 0   |

⑪ 北村環境改善センター

維持管理に係る経費

単位：円

|          | H 2 9             | H 3 0             | R 1               |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 修繕料      | 4 6 2, 8 3 8      | 0                 | 0                 |
| 手数料      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 指定管理者委託料 | 1 3, 3 1 1, 0 0 0 | 1 3, 5 9 8, 0 0 0 | 1 4, 1 0 5, 0 0 0 |
| 工事請負費    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 備品購入費    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 合 計      | 1 3, 7 7 3, 8 3 8 | 1 3, 5 9 8, 0 0 0 | 1 4, 1 0 5, 0 0 0 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H 2 9      | H 3 0      | R 1        |
|---------|------------|------------|------------|
| 目的外使用料  | 1 3, 5 6 8 | 1 3, 2 5 0 | 1 3, 2 5 0 |
| 財産貸付料   | 0          | 0          | 0          |
| 補助金・負担金 | 0          | 0          | 0          |
| その他     | 0          | 0          | 0          |
| 合 計     | 1 3, 5 6 8 | 1 3, 2 5 0 | 1 3, 2 5 0 |

利用者数

単位：人

|      | H 2 9      | H 3 0      | R 1        |
|------|------------|------------|------------|
| 利用者数 | 1 3, 3 9 2 | 1 2, 6 1 5 | 1 6, 4 1 1 |

コスト比較

単位：円

|            | H 2 9             | H 3 0             | R 1               |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 総額（歳出-歳入）  | 1 3, 7 6 0, 2 7 0 | 1 3, 5 8 4, 7 5 0 | 1 4, 0 9 1, 7 5 0 |
| 面積当たり（円/㎡） | 8, 4 8 4          | 8, 3 7 6          | 8, 6 8 8          |
| 1人当たり（円/人） | 1, 0 2 7          | 1, 0 7 7          | 8 5 9             |

⑫ いわみざわ公園野外音楽堂

維持管理に係る経費

単位：円

|          | H29        | H30        | R1         |
|----------|------------|------------|------------|
| 修繕料      | 1,711,800  | 0          | 99,360     |
| 手数料      | 0          | 0          | 0          |
| 指定管理者委託料 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,051,000 |
| 工事請負費    | 0          | 0          | 0          |
| 備品購入費    | 0          | 0          | 0          |
| 合計       | 21,711,800 | 20,000,000 | 20,150,360 |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29 | H30 | R1  |
|---------|-----|-----|-----|
| 目的外使用料  | 15  | 154 | 187 |
| 財産貸付料   | 0   | 0   | 0   |
| 補助金・負担金 | 0   | 0   | 0   |
| その他     | 0   | 0   | 0   |
| 合計      | 15  | 154 | 187 |

利用者数

単位：人

|      | H29    | H30    | R1     |
|------|--------|--------|--------|
| 利用者数 | 38,312 | 43,562 | 42,075 |

コスト比較

単位：円

|                          | H29        | H30       | R1         |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 総額（歳出-歳入）                | 21,711,785 | 1,999,846 | 20,150,173 |
| 面積当たり（円/m <sup>2</sup> ） | 22,341     | 20,580    | 20,734     |
| 1人当たり（円/人）               | 567        | 459       | 479        |

⑬ 岩見沢市野外音楽ステージ

維持管理に係る経費

単位：円

|          | H29 | H30 | R1 |
|----------|-----|-----|----|
| 修繕料      | 0   | 0   | 0  |
| 手数料      | 0   | 0   | 0  |
| 指定管理者委託料 | 0   | 0   | 0  |
| 工事請負費    | 0   | 0   | 0  |
| 備品購入費    | 0   | 0   | 0  |
| 合計       | 0   | 0   | 0  |

使用料等の収入

単位：円

|         | H29   | H30   | R1    |
|---------|-------|-------|-------|
| 使用料     | 1,710 | 1,070 | 1,070 |
| 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
| 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0     |
| その他     | 0     | 0     | 0     |
| 合計      | 1,710 | 1,070 | 1,070 |

利用者数

単位：人

|      | H29   | H30 | R1  |
|------|-------|-----|-----|
| 利用者数 | 1,404 | 841 | 595 |

コスト比較

単位：円

|            | H29    | H30    | R1     |
|------------|--------|--------|--------|
| 総額（歳出-歳入）  | △1,710 | △1,070 | △1,070 |
| 面積当たり（円/㎡） | △49    | △31    | △31    |
| 1人当たり（円/人） | △1     | △1     | △2     |


(3) 耐震性に関する基礎情報

建築基準法で定める耐震基準が改正された昭和56年以前に建築された施設については、耐震診断の実施の有無にかかわらず耐震基準を満たしていないものとして分類する。

| 施設名称         | 建築年月日       | 耐震性 |
|--------------|-------------|-----|
| 岩見沢市立図書館     | 平成13年3月1日   | 有り  |
| 北村学習交流館      | 平成15年12月26日 | 有り  |
| 岩見沢市来夢21     | 平成7年8月31日   | 有り  |
| 岩見沢市絵画ホール    | 昭和7年1月1日    | 無し  |
| 旧國兼家住宅       | 大正6年1月1日    | 無し  |
| 岩見沢市生涯学習センター | 平成25年3月27日  | 有り  |
| 郷土科学館        | 平成4年6月1日    | 有り  |
| 栗沢工芸館        | 平成13年11月6日  | 有り  |
| 岩見沢市民会館      | 平成15年6月1日   | 有り  |
| 岩見沢市文化センター   | 昭和58年10月1日  | 有り  |
| 北村環境改善センター   | 昭和59年12月21日 | 有り  |
| いわみざわ公園野外音楽堂 | 平成12年3月1日   | 有り  |
| 岩見沢市野外音楽ステージ | 昭和54年8月31日  | 無し  |

## 2 施設の現状情報に基づく個別施設の方向性に関する検討【1次評価】

これまでの現状分析をもとに、各施設の一次評価を行う。1次評価にあたっては、「岩見沢市個別施設計画策定指針」が示す次のフローチャートを活用する。



### (1) 施設の方向性の検討

#### ・安全性、機能性の評価

各施設の現況調査の結果により、次の評価基準に基づき「良」施設と「劣」施設に分類する。

| 評価基準   | 評価 |
|--|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的に劣化、不具合等の事象が確認されない。</li> <li>・部分的な劣化、不具合等の事象が確認されるが、緊急性が低い（日常的な保守管理及び経過観察により対応）。</li> <li>・法定点検での是正勧告がない、又は是正事項が既に改善されている（改善予定も含む）。</li> <li>・施設の安全対策がなされている。</li> </ul>  | 良  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的な劣化、不具合等、若しくは著しい劣化・不具合等の事象が確認され、全面的な補修若しくは改修が必要である。</li> <li>・劣化、不具合等の事象により、重大な事故、施設の利用制限、又は緊急に補修若しくは改修が必要である。</li> <li>・法定点検での是正勧告があり、是正が長期間放置されている、若しくは重大な事故、施設の利用制限が想定される。</li> <li>・重大な事故の恐れがあり、安全に関する対策が実施されていない。</li> </ul> | 劣  |

良

岩見沢市立図書館  
 北村学習交流館  
 岩見沢市生涯学習センター  
 郷土科学館  
 栗沢工芸館  
 岩見沢市民会館  
 岩見沢市文化センター  
 いわみざわ公園野外音楽堂

劣

岩見沢市来夢21  
 岩見沢市絵画ホール  
 旧國兼家住宅  
 北村環境改善センター  
 岩見沢市野外音楽ステージ

・経済性の評価

コスト分析に基づき、各施設を比較して「良」施設と「劣」施設に分類する。

| 評価基準  | 評価 |
|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>改善コスト、維持管理コストの発生が標準よりも少ない。</li> <li>収入が多く、今後も施設利用が見込める。</li> <li>維持管理コストが多く、収入も少ない施設であるが、維持管理・収入の運用面での見直しの可能性がある。</li> </ul> | 良  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>改善コスト及び維持管理コストが多く、収入も標準よりも少ない施設で、維持管理、収入の運用面での見直しの可能性がない。</li> <li>相対的、若しくは目標値に対して、著しく状況が悪い。</li> </ul>                      | 劣  |

各施設のコスト比較（R1）

単位：円

| 施設名称          | 面積当たりコスト | 一人当たりコスト |
|---------------|----------|----------|
| 岩見沢市立図書館      | 6,603    | 164      |
| 北村学習交流館       | 58       | 3        |
| 岩見沢市来夢21      | 4,340    | 341      |
| 岩見沢市絵画ホール     | 3,529    | 419      |
| 旧國兼家住宅        | 15,984   | 16,911   |
| 岩見沢市生涯学習センター  | 9,487    | 665      |
| 郷土科学館         | 8,229    | 4,934    |
| 栗沢工芸館         | 9,661    | 3,949    |
| 岩見沢市民会館       | 12,599   | 1,014    |
| 岩見沢市文化センター    | 0        | 0        |
| ※市民会館・文化センター計 | 8,398    | 497      |
| 北村環境改善センター    | 8,688    | 859      |
| いわみざわ公園野外音楽堂  | 20,734   | 479      |
| 岩見沢市野外音楽ステージ  | △31      | △2       |

**良**

- 北村学習交流館
- 岩見沢市来夢2 1
- 岩見沢市絵画ホール
- 岩見沢市野外音楽ステージ

**劣**

- 岩見沢市立図書館
- 岩見沢市生涯学習センター
- 旧國兼家住宅
- 郷土科学館
- 栗沢工芸館
- 岩見沢市民会館
- 岩見沢市文化センター
- 北村環境改善センター
- いわみざわ公園野外音楽堂

安全性・機能性、経済性の評価からフローチャートに当てはめて、各施設の方向性を定めると次のとおりとなる。

| 施設の方向性 | 施設名          |              |
|--------|--------------|--------------|
| 維持     | 岩見沢市立図書館     | 北村学習交流館      |
|        | 岩見沢市生涯学習センター | 郷土科学館        |
|        | 栗沢工芸館        | 岩見沢市民会館      |
|        | 岩見沢市文化センター   | いわみざわ公園野外音楽堂 |
| 改善     | 岩見沢市来夢2 1    | 岩見沢市絵画ホール    |
|        | 岩見沢市野外音楽ステージ |              |
| 改廃     | 旧國兼家住宅       | 北村環境改善センター   |

(2) 施設の整備手法の検討

次に、施設の方向性に耐震性の評価を加味して、方向性に基づいた各施設の整備手法を検討する。

・耐震性の評価

**有**

- 岩見沢市立図書館
- 北村学習交流館
- 岩見沢市来夢2 1
- 岩見沢市生涯学習センター
- 郷土科学館
- 栗沢工芸館
- 岩見沢市民会館
- 岩見沢市文化センター
- 北村環境改善センター
- いわみざわ公園野外音楽堂

**無**

- 岩見沢市絵画ホール
- 旧國兼家住宅
- 岩見沢市野外音楽ステージ

以上のことから、1次評価におけるフローチャートに当てはめると、各施設の整備手法は次のとおりとなる。

| 施設の整備手法 | 施設名  |
|---------|--|
| 長寿命化    | 岩見沢市立図書館、北村学習交流館<br>岩見沢市生涯学習センター、郷土科学館、栗沢工芸館<br>岩見沢市民会館、岩見沢市文化センター<br>いわみざわ公園野外音楽堂 |
| 耐震改修    | 岩見沢市絵画ホール、岩見沢市野外音楽ステージ   |
| 機能改修    | 岩見沢市来夢21   |
| 再整備又は廃止 | 旧國兼家住宅、北村環境改善センター  |

### (3) 評価結果の取りまとめ

各施設の評価結果については、次の各施設の現況調査シートのとおりである。

施設名 岩見沢市立図書館

再編基本計画での方向性

|              |       |        |         |
|--------------|-------|--------|---------|
| H30-R3       | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 指定管理者制度の導入検討 |       | 方向性の検討 |         |

1 基本情報

|       |                  |
|-------|------------------|
| 所在地   | 岩見沢市春日町2丁目18番1号  |
| 構造    | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階 |
| 階数    | 2階建              |
| 建築年月  | 平成13年3月          |
| 避難所指定 | 無し               |
| 延べ床面積 | 3,307.20㎡        |
| 建築面積  | 1,949.50㎡        |
| 敷地面積  | 4,454.68㎡        |
| 施設概要  | 図書館              |
| 駐車台数  | 60台              |



2 設備情報

| 建築     |            | 電気   |          | 機械   |                |
|--------|------------|------|----------|------|----------------|
| 屋根     | アスファルト露出防水 | 受電設備 | 屋内キュービクル | 空調   | 冷暖房機(灯油)       |
| 外壁     | レンガタイル貼り   | 昇降機  | 有り       | トイレ  | 男 洋式5 和式0 小便器5 |
| 自動ドア   | 有り         | 照明   | 蛍光灯      |      | 女 洋式6 和式0      |
| 窓      | 複層ガラス      | 放送設備 | 未改修      |      | 多 身障者用、ベビーベッド  |
| 床      | カーペットフロア   |      |          | 給水設備 | 直圧式            |
|        |            |      |          | 排水設備 | 下水道            |
| バリアフリー | 入口スロープ・手すり |      |          |      |                |

3 工事履歴(主なもの)


| 実施年度    | 工事名                                |
|---------|------------------------------------|
| 平成12・13 | 岩見沢中央図書館新築工事 (建築・電気・空調換気・給排水衛生・他2) |
| 平成12    | 岩見沢中央図書館新築視聴覚室スクリーン設置工事            |
| 平成12    | 岩見沢中央図書館外構工事                       |
| 平成12    | 岩見沢中央図書館電波障害防除工事                   |
| 平成16    | 岩見沢市立図書館絵本コーナー移設工事                 |
|         |                                    |
|         |                                    |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |    | 歳出    |        |
|---------|----|-------|--------|
| 使用料     | 38 | 光熱水費  | 9,815  |
| 財産貸付料   | 0  | 維持保全費 | 11,449 |
| 補助金・負担金 | 0  | 指定管理料 | 0      |
| その他     | 55 | 使用料   | 0      |
|         |    | 人件費   | 0      |
|         |    | その他   | 668    |
|         |    |       |        |
|         |    |       |        |
|         |    |       |        |
|         |    |       |        |
|         | 93 |       | 21,932 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定     |   |   |   | 概要             | 判定 |
|-------|-----------|--------|---|---|---|----------------|----|
|       |           | A      | B | C | D |                |    |
| 安全性   | 躯体        |        | ○ |   |   |                | C  |
|       | 屋根・屋上     |        |   | ○ |   | 屋上防水劣化         |    |
|       | 外壁        |        |   | ○ |   | レンガタイル浮き、白華あり  |    |
|       | 外構        |        |   | ○ |   | 歩行スペース破損       |    |
|       | 耐震性       | 新耐震    |   |   |   |                |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |        | ○ |   |   |                | B  |
|       | サッシ       | ○      |   |   |   |                |    |
|       | 内装        |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 室内環境      |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 空調設備      |        | ○ |   |   |                |    |
|       | トイレ設備     |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 電気設備      |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 給水設備      |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 排水設備      |        |   | ○ |   | 排水ポンプ故障による浸水歴有 |    |
|       | バリアフリー    | ○      |   |   |   |                |    |
|       | 省エネ対策     |        |   | ○ |   |                |    |
|       | 災害対策      |        |   |   | ○ |                |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |        | ○ |   |   |                | B  |
|       | 消防点検      |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 電気工作物点検   |        | ○ |   |   |                |    |
|       | 地下タンク     |        | ○ |   |   |                |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有(未実施) |   |   |   |                | C  |
|       | AED       | 有      |   |   |   |                |    |
|       | 落下防止対策    | 未済     |   |   |   |                |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済     |   |   |   |                |    |

各室状況

| 貸室名        | 広さ       | 縦×横    | 天井高        | 床材        | 照明設備   | 備考 |
|------------|----------|--------|------------|-----------|--------|----|
| 一般開架 A     | 610.575㎡ |        | 7.35-7.85m | カーペット     | HID昇降式 |    |
| 一般開架 B     | 294.00㎡  |        | 3.50-4.00m | カーペット     | 蛍光灯    |    |
| 一般開架 C     | 367.5㎡   |        | 2.70-3.20m | カーペット     | 蛍光灯    |    |
| 視聴覚ホール     | 98.00㎡   | 14m×7m | 3.20-5.00m | カーペット     | 蛍光灯    |    |
| 展示コーナー     | 49.00㎡   | 7m×7m  | 2.85-3.25m | カーペット     | 蛍光灯    |    |
| 視聴覚ブース     | 49.00㎡   | 7m×7m  | 3.50m      | カーペット(OA) | 蛍光灯    |    |
| 参考図書・地域資料室 | 98.00㎡   | 14m×7m | 3.50m      | カーペット     | 蛍光灯    |    |

7 施設写真

|  |         |  |                   |
|--|---------|--|-------------------|
|  | 屋上防水    |  | 吊り天井              |
|  | 防水層膨れあり |  | 既存不適格のため<br>要耐震対策 |

|  |              |  |                 |
|--|--------------|--|-----------------|
|  | 地下室          |  | 塔屋              |
|  | ポンプ故障による浸水歴有 |  | 風向きにより雨漏りが発生する。 |

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
|  | 吸収冷温水器   |  | 空調機      |
|   | 設置後20年経過 |   | 設置後20年経過 |

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
|  | 外壁レンガタイル  |  | 外構       |
|  | 一部浮き、白華あり |  | 歩行スペース劣化 |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有         |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 北村学習交流館

再編基本計画での方向性

|              |       |        |         |
|--------------|-------|--------|---------|
| H30-R3       | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 指定管理者制度の導入検討 |       | 方向性の検討 |         |

1 基本情報

|       |                |
|-------|----------------|
| 所在地   | 岩見沢市北村赤川593番地1 |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造      |
| 階数    | 平屋建            |
| 建築年月  | 平成15年12月       |
| 避難所指定 | 無し             |
| 延べ床面積 | 398.50㎡        |
| 建築面積  | 398.50㎡        |
| 敷地面積  | 17,815.54㎡     |
| 施設概要  | 図書室            |
| 駐車台数  | 0台             |



2 設備情報

| 建築     |          | 電気   |     | 機械   |               |
|--------|----------|------|-----|------|---------------|
| 屋根     | ウレタン防水   | 受電設備 | —   | 空調   | —             |
| 外壁     | タイル貼り    | 昇降機  | —   | トイレ  | 男             |
| 自動ドア   | 有り       | 照明   | 蛍光灯 |      | 女             |
| 窓      | 複層ガラス    | 放送設備 | 無し  | 多    | 身障者1 小便器1 洋式1 |
| 床      | Low-eガラス |      |     | 給水設備 | 未改修           |
|        |          |      |     | 排水設備 | 未改修           |
| バリアフリー | バリアフリー仕様 |      |     |      |               |

3 工事履歴(主なもの)


| 実施年度    | 工事名                     |
|---------|-------------------------|
| 平成14・15 | 旧北村役場庁舎改築時1階に併設(現北村支所内) |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |
|         |                         |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |   | 歳出    |    |
|---------|---|-------|----|
| 使用料     |   | 光熱水費  |    |
| 財産貸付料   |   | 維持保全費 |    |
| 補助金・負担金 |   | 指定管理料 |    |
| その他     |   | 使用料   |    |
|         |   | 人件費   |    |
|         |   | その他   | 23 |
|         |   |       |    |
|         |   |       |    |
|         |   |       |    |
|         |   |       |    |
|         | 0 |       | 23 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要      | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|---------|----|
|       |           | A   | B | C | D |         |    |
| 安全性   | 躯体        |     | ○ |   |   | 雨漏り跡あり  | B  |
|       | 屋根・屋上     |     |   | ○ |   |         |    |
|       | 外壁        |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 外構        |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 耐震性       | 新耐震 |   |   |   |         |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     | ○ |   |   | 北村支所として | B  |
|       | サッシ       |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 内装        |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 室内環境      |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 空調設備      |     | ○ |   |   |         |    |
|       | トイレ設備     |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 電気設備      |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 給水設備      |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 排水設備      |     | ○ |   |   |         |    |
|       | バリアフリー    |     | ○ |   |   |         |    |
|       | 省エネ対策     |     |   | ○ |   |         |    |
|       | 災害対策      |     | ○ |   |   |         |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   | B       |    |
|       | 消防点検      |     |   |   |   |         |    |
|       | 電気工作物点検   |     |   |   |   |         |    |
|       | 地下タンク     |     |   |   |   |         |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    |     |   |   |   | C       |    |
|       | AED       | 無し  |   |   |   |         |    |
|       | 落下防止対策    | 未済  |   |   |   |         |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済  |   |   |   |         |    |

各室状況

| 貸室名 | 広さ | 縦×横 | 天井高 | 床材 | 照明設備 | 備考 |
|-----|----|-----|-----|----|------|----|
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |

7 施設写真

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
|  | 書架スペース |  | サッシ回り  |
|  |        |  | 雨漏り跡あり |

|  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
|  | 天井     |  | 外壁      |
|  | 雨漏り跡あり |  | 雪害による破損 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

## 再編基本計画での方向性

|              |       |        |         |
|--------------|-------|--------|---------|
| H30-R3       | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 指定管理者制度の導入検討 |       | 方向性の検討 |         |

## 施設名 岩見沢市来夢21

## 1 基本情報

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 所在地   | 岩見沢市栗沢町南本町41番地1                   |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造                         |
| 階数    | 2階建                               |
| 建築年月  | 平成7年8月                            |
| 避難所指定 | 無し                                |
| 延べ床面積 | 1,939.6㎡                          |
| 建築面積  | 1,230.04㎡                         |
| 敷地面積  | 7,354.5㎡                          |
| 施設概要  | 岩見沢市立図書館分館(2F)、資料館、子ども館(放課後児童クラブ) |
| 駐車台数  | 100台                              |



## 2 設備情報

| 建築     |                 | 電気   |          | 機械   |                |
|--------|-----------------|------|----------|------|----------------|
| 屋根     | アスファルト(露出・保護)防水 | 受電設備 | 屋外キュービクル | 空調   | 温水ボイラー         |
| 外壁     | モルタル塗装          | 昇降機  | 荷物用      | トイレ  | 男 洋式1 和式0 小便器2 |
| 自動ドア   | 有り              | 照明   | 蛍光灯      |      | 女 洋式1 和式1      |
| 窓      | 複層ガラス           | 放送設備 | 無し       | 多    | 身障者用           |
| 床      | カーペットフロア        |      |          | 給水設備 | 直圧式            |
|        |                 |      |          | 排水設備 | 下水道            |
| バリアフリー | 入口スロープ・手すり      |      |          |      |                |

## 3 工事履歴(主なもの)



| 実施年度 | 工事名                              |
|------|----------------------------------|
| 平成6  | 来夢21建設工事(建築・電気・暖房換気・給排水衛生・外構配水管) |
| 平成7  | 来夢21資料展示工事                       |
| 平成7  | 来夢21建設AV機器設置工事(その1・2)            |
| 平成16 | 来夢21図書室照明器具改修(安定器24個取替)          |
| 平成22 | 来夢21外壁改修工事                       |
| 平成27 | 来夢21防水改修工事                       |

## 4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |    | 歳出    |       |
|---------|----|-------|-------|
| 使用料     | 9  | 光熱水費  | 2,887 |
| 財産貸付料   |    | 維持保全費 | 5,237 |
| 補助金・負担金 |    | 指定管理料 | 0     |
| その他     | 23 | 使用料   | 0     |
|         |    | 人件費   | 0     |
|         |    | その他   | 456   |
|         |    |       |       |
|         |    |       |       |
|         |    |       |       |
|         |    |       |       |
|         | 32 |       | 8,580 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要           | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|--------------|----|
|       |           | A   | B | C | D |              |    |
| 安全性   | 躯体        |     |   | ○ |   |              | C  |
|       | 屋根・屋上     |     |   | ○ |   | 平成27年度一部防水改修 |    |
|       | 外壁        |     | ○ |   |   | 平成22年度改修済    |    |
|       | 外構        |     |   |   | ○ | 滲出有          |    |
|       | 耐震性       | 新耐震 |   |   |   |              |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     | ○ |   |   |              | C  |
|       | サッシ       |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 内装        |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 室内環境      |     |   | ○ |   |              |    |
|       | 空調設備      |     |   | ○ |   | 暖房ボイラー不具合    |    |
|       | トイレ設備     |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 電気設備      |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 給水設備      |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 排水設備      |     | ○ |   |   |              |    |
|       | バリアフリー    |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 省エネ対策     |     |   | ○ |   |              |    |
|       | 災害対策      |     |   |   | ○ |              |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   |              | B  |
|       | 消防点検      |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 電気工作物点検   |     | ○ |   |   |              |    |
|       | 地下タンク     |     | ○ |   |   |              |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    |     |   |   |   |              | B  |
|       | AED       | 有り  |   |   |   |              |    |
|       | 落下防止対策    | 未済  |   |   |   |              |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済  |   |   |   |              |    |

各室状況

| 貸室名 | 広さ      | 縦×横 | 天井高       | 床材         | 照明設備 | 備考 |
|-----|---------|-----|-----------|------------|------|----|
| 図書館 | 706.82㎡ |     | 3.0m      | カーペット      | 蛍光灯  |    |
| 資料館 | 467.17㎡ |     | 3.0m      | カーペット・Pタイル | 蛍光灯  |    |
| 供用部 | 418.12㎡ |     | 3.0-10.5m | Pタイル       | 蛍光灯  |    |
|     |         |     |           |            |      |    |
|     |         |     |           |            |      |    |
|     |         |     |           |            |      |    |
|     |         |     |           |            |      |    |

7 施設写真

|  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
|  | 屋上防水       |  | 屋上防水         |
|  | 平成27年度改修部分 |  | 未改修部分の劣化が著しい |

|  |       |  |               |
|--|-------|--|---------------|
|  | 屋根    |  | スロープ          |
|  | 破損未改修 |  | 2階まではスロープにて入館 |

|   |       |   |              |
|---|-------|---|--------------|
|  | 機械室   |  | トイレ          |
|   | 設備未更新 |   | 暖房便座等への改修を検討 |

|  |         |  |           |
|--|---------|--|-----------|
|  | 非構造部材   |  | 展示室       |
|  | 要落下防止対策 |  | 利用が非常に少ない |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 岩見沢市絵画ホール

再編基本計画での方向性

|                   |       |        |         |
|-------------------|-------|--------|---------|
| H30-R3            | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 大規模改修の必要性・実施時期の検討 |       |        |         |

1 基本情報

|       |   |
|-------|---|
| 所在地   | 岩見沢市7条西1丁目7番地4                                |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造                                     |
| 階数    | 2階建   |
| 建築年月  | 昭和7年1月  |
| 避難所指定 | 無し  |
| 延べ床面積 | 637.74㎡                                       |
| 建築面積  | 331.14㎡                                       |
| 敷地面積  | 1,617.64㎡                                     |
| 施設概要  | 展示室331.6㎡、収蔵庫41.8㎡、国際的にも著名な松島正幸画伯の作品の常設展示及び収蔵 |
| 駐車台数  | 12台   |



2 設備情報

| 建築     |          | 電気   |         | 機械   |                |
|--------|----------|------|---------|------|----------------|
| 屋根     | ウレタン塗膜防水 | 受電設備 | —       | 空調   | FFストーブ         |
| 外壁     | モルタル塗装   | 昇降機  | —       | トイレ  | 男 洋式1 和式1 小便器2 |
| 自動ドア   | 無し       | 照明   | 蛍光灯・白熱灯 |      | 女 洋式0 和式2      |
| 窓      | 単板ガラス    | 放送設備 | —       |      | 多 男子便所内        |
| 床      | 長尺シート    |      |         | 給水設備 | 直圧式            |
|        |          |      |         | 排水設備 | 下水道            |
| バリアフリー | 玄関スロープ   |      |         |      |                |

3 工事履歴(主なもの)


| 実施年度 | 工事名                                 |
|------|-------------------------------------|
|      | 旧岩見沢警察署庁舎を改修し設置 (昭和初期の鉄筋コンクリート造建築物) |
| 平成元  | 松島正幸絵画ホール設置工事                       |
| 平成2  | 岩見沢市絵画ホール新設工事 (建築・電気・暖房衛生)          |
| 平成17 | 絵画ホール外壁・内壁改修工事                      |
| 平成18 | 絵画ホール改修工事                           |
| 平成21 | 絵画ホール外壁等改修工事                        |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |     | 歳出    |       |
|---------|-----|-------|-------|
| 使用料     | 331 | 光熱水費  | 988   |
| 財産貸付料   | 0   | 維持保全費 | 1,593 |
| 補助金・負担金 | 0   | 指定管理料 | 0     |
| その他     | 0   | 使用料   | 0     |
|         |     | 人件費   | 0     |
|         |     | その他   | 0     |
|         |     |       |       |
|         |     |       |       |
|         |     |       |       |
|         |     |       |       |
|         | 331 |       | 2,581 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要 | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|----|----|
|       |           | A   | B | C | D |    |    |
| 安全性   | 躯体        |     |   |   | ○ |    | D  |
|       | 屋根・屋上     |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 外壁        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 外構        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 耐震性       | 旧耐震 |   |   |   |    |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     | ○ |   |   |    | D  |
|       | サッシ       |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 内装        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 室内環境      |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 空調設備      |     |   |   | ○ |    |    |
|       | トイレ設備     |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 電気設備      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 給水設備      |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 排水設備      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | バリアフリー    |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 省エネ対策     |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 災害対策      |     |   |   | ○ |    |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   |    | B  |
|       | 消防点検      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 電気工作物点検   |     |   |   |   |    |    |
|       | 地下タンク     |     |   |   |   |    |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    |     |   |   |   |    | C  |
|       | AED       | 無し  |   |   |   |    |    |
|       | 落下防止対策    | 未済  |   |   |   |    |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済  |   |   |   |    |    |

各室状況

| 貸室名 | 広さ      | 縦×横 | 天井高  | 床材    | 照明設備    | 備考 |
|-----|---------|-----|------|-------|---------|----|
| 展示室 | 331.60㎡ | —   | 3.8m | 長尺シート | 蛍光灯・白熱灯 |    |
| 収蔵庫 | 41.8㎡   | —   | 3.8m | 長尺シート | 蛍光灯     |    |
|     |         |     |      |       |         |    |
|     |         |     |      |       |         |    |
|     |         |     |      |       |         |    |
|     |         |     |      |       |         |    |

7 施設写真

|  |              |  |       |
|--|--------------|--|-------|
|  | 玄関           |  | 外壁    |
|  | スロープのみ、手すり無し |  | ひび割れ等 |

|  |         |  |        |
|--|---------|--|--------|
|  | 外壁      |  | 屋上     |
|  | ひび割れ、欠け |  | 屋上防水劣化 |

|   |                             |   |       |
|---|-----------------------------|---|-------|
|  | 収蔵庫                         |  | 展示室   |
|   | ルームエアコンによる空調のみ。気候の影響を受けやすい。 |   | 旧式蛍光灯 |

|  |                          |  |                                  |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|
|  | バリアフリー                   |  | トイレ                              |
|  | 建物内未バリアフリー化。一部は簡易スロープで対応 |  | 女性用トイレは和式のみ。男性用トイレ内に簡易障害者用トイレ設置。 |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>改善</b> | 整備手法 | <b>耐震改修</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 旧國兼家住宅

再編基本計画での方向性

|                   |       |        |         |
|-------------------|-------|--------|---------|
| H30-R3            | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 大規模改修の必要性・実施時期の検討 |       |        |         |

1 基本情報

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 所在地   | 岩見沢市北本町東1丁目64番地 |
| 構造    | 木造              |
| 階数    | 平屋建             |
| 建築年月  | 大正6年1月          |
| 避難所指定 | 無し              |
| 延べ床面積 | 171.40㎡         |
| 建築面積  | 171.40㎡         |
| 敷地面積  | 1,714.29㎡       |
| 施設概要  | 住宅及び庭園          |
| 駐車台数  | 6台              |



2 設備情報

| 建築     |        | 電気   |     | 機械   |   |
|--------|--------|------|-----|------|---|
| 屋根     | 金属板    | 受電設備 | —   | 空調   | — |
| 外壁     | 土壁 板張り | 昇降機  | —   | トイレ  | 男 |
| 自動ドア   | 無し     | 照明   | 白熱灯 |      | 女 |
| 窓      | 単板ガラス  | 放送設備 | —   | 多    | — |
| 床      | タタミ他   |      |     | 給水設備 | — |
|        |        |      |     | 排水設備 | — |
| バリアフリー | —      |      |     |      |   |

3 工事履歴(主なもの)

| 実施年度 | 工事名                  |
|------|----------------------|
| 平成17 | 岩見沢市指定文化財國兼家住宅屋根改修工事 |
| 平成18 | 岩見沢市指定文化財國兼家外壁改修工事   |
| 平成18 | 岩見沢市指定文化財國兼家外構工事     |
| 平成19 | 岩見沢市指定文化財國兼家室内改修工事   |
| 平成19 | 指定文化財國兼家住宅庭園改修工事     |
| 平成21 | 旧國兼家住宅庭園整備工事         |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |   | 歳出    |       |
|---------|---|-------|-------|
| 使用料     |   | 光熱水費  | 30    |
| 財産貸付料   |   | 維持保全費 | 2,632 |
| 補助金・負担金 |   | 指定管理料 | 0     |
| その他     |   | 使用料   | 78    |
|         |   | 人件費   | 0     |
|         |   | その他   | 0     |
|         |   |       |       |
|         |   |       |       |
|         |   |       |       |
|         | 0 |       | 2,740 |

図面無し

6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要 | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|----|----|
|       |           | A   | B | C | D |    |    |
| 安全性   | 躯体        |     |   |   | ○ |    | D  |
|       | 屋根・屋上     |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 外壁        |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 外構        | ○   |   |   |   |    |    |
|       | 耐震性       | 旧耐震 |   |   |   |    |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     |   | ○ |   |    | C  |
|       | サッシ       |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 内装        |     |   | ○ |   |    |    |
|       | 室内環境      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 空調設備      |     |   |   |   |    |    |
|       | トイレ設備     |     |   |   |   |    |    |
|       | 電気設備      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 給水設備      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | 排水設備      |     | ○ |   |   |    |    |
|       | バリアフリー    |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 省エネ対策     |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 災害対策      |     |   |   | ○ |    |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   |    | B  |
|       | 消防点検      |     |   |   |   |    |    |
|       | 電気工作物点検   |     |   |   |   |    |    |
|       | 地下タンク     |     |   |   |   |    |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 無し  |   |   |   |    | C  |
|       | AED       | 無し  |   |   |   |    |    |
|       | 落下防止対策    | 無し  |   |   |   |    |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 無し  |   |   |   |    |    |

各室状況

| 貸室名 | 広さ | 縦×横 | 天井高 | 床材 | 照明設備 | 備考 |
|-----|----|-----|-----|----|------|----|
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |

7 施設写真

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
|  | 屋根      |  | 屋根      |
|  | 積雪による湾曲 |  | 積雪による湾曲 |

|  |          |  |      |
|--|----------|--|------|
|  | 外壁       |  | 床下   |
|  | 腐食等による劣化 |  | 破損あり |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
|  | 室内 |  | 土間 |
|   |    |   |    |

|  |      |  |       |
|--|------|--|-------|
|  | 電灯   |  | 昇降用階段 |
|  | 白熱電球 |  | 傾き有   |

|          |                       |      |      |
|----------|-----------------------|------|------|
| 施設の方向性   | 改善                    | 整備手法 | 耐震改修 |
| 2次評価の必要性 | 無し                    |      |      |
| その他特記事項  | 岩見沢市指定文化財のため2次評価を要しない |      |      |

施設名 岩見沢市生涯学習センター

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        |       |        | 方向性の検討  |

1 基本情報

|       |  |
|-------|--|
| 所在地   | 岩見沢市4条西1丁目3番地4                                       |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造  |
| 階数    | 5階建て(地下1階)   |
| 建築年月  | 平成25年3月  |
| 避難所指定 | 有り   |
| 延べ床面積 | 7,859.18㎡  |
| 建築面積  | 1,547.94㎡  |
| 敷地面積  | 2,029.66㎡  |
| 施設概要  | 実習室、親子学習室、料理講習室、研修室、和室、軽運動場、武道場、市民活動室、アリーナ、音楽室、生涯学習室 |
| 駐車台数  | 43台  |



2 設備情報

| 建築     |            | 電気   |          | 機械   |                   |
|--------|------------|------|----------|------|-------------------|
| 屋根     | 改質アスファルト防水 | 受電設備 | 屋外キュービクル | 空調   | ヒートポンプエアコン        |
| 外壁     | タイル張り      | 昇降機  | 有り       | トイレ  | 男 洋式8 和式0 小便器13   |
| 自動ドア   | 有り         | 照明   | LED照明    |      | 女 洋式11            |
| 窓      | Low-e複層ガラス | 放送設備 | 非常放送     |      | 多 各階オストメイト、ベビーシート |
| 床      | タイルカーペット   |      |          | 給水設備 | 受水槽               |
|        | 長尺シート      |      |          | 排水設備 | 下水道               |
| バリアフリー | バリアフリー対応   |      |          | 授乳室  | 4室(1階トイレ付)        |

3 工事履歴(主なもの)



| 実施年度    | 工事名                           |
|---------|-------------------------------|
| 平成23・24 | 岩見沢市生涯学習センター新築工事 (PFI事業者一括受注) |
|         |                               |
|         |                               |
|         |                               |
|         |                               |
|         |                               |

4 財務情報(R1)



市収支 (千円)

| 歳入      |        | 歳出    |        |
|---------|--------|-------|--------|
| 使用料     | 13,863 | 光熱水費  | 13,648 |
| 財産貸付料   |        | 維持保全費 | 0      |
| 補助金・負担金 |        | 指定管理料 | 72,813 |
| その他     |        | 使用料   | 0      |
|         |        | 人件費   | 0      |
|         |        | その他   | 1,965  |
|         |        |       |        |
|         |        |       |        |
|         |        |       |        |
|         |        |       |        |
|         |        |       |        |
|         | 13,863 |       | 88,426 |

5 施設図面



5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定     |   |   |   | 概要           | 判定 |
|-------|-----------|--------|---|---|---|--------------|----|
|       |           | A      | B | C | D |              |    |
| 安全性   | 躯体        | ○      |   |   |   |              | B  |
|       | 屋根・屋上     |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 外壁        |        |   | ○ |   | 一部浮きあり       |    |
|       | 外構        |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 耐震性       | 新耐震    |   |   |   |              |    |
| 機能性   | 窓ガラス      | ○      |   |   |   |              | A  |
|       | サッシ       | ○      |   |   |   |              |    |
|       | 内装        |        | ○ |   |   | フローリング一部亀裂有り |    |
|       | 室内環境      | ○      |   |   |   |              |    |
|       | 空調設備      | ○      |   |   |   |              |    |
|       | トイレ設備     | ○      |   |   |   |              |    |
|       | 電気設備      |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 給水設備      |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 排水設備      |        | ○ |   |   |              |    |
|       | バリアフリー    | ○      |   |   |   |              |    |
|       | 省エネ対策     | ○      |   |   |   |              |    |
|       | 災害対策      | ○      |   |   |   | 自家用発電機あり     |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |        | ○ |   |   |              | B  |
|       | 消防点検      |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 電気工作物点検   |        | ○ |   |   |              |    |
|       | 地下タンク     |        |   |   |   |              |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    |        |   |   |   |              | B  |
|       | AED       | 有り     |   |   |   |              |    |
|       | 落下防止対策    | 対策済み   |   |   |   |              |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 一部対策済み |   |   |   |              |    |




7 施設写真

|  |      |  |        |
|--|------|--|--------|
|  | 屋上防水 |  | 外壁タイル  |
|  |      |  | 一部浮きあり |

|  |      |  |         |
|--|------|--|---------|
|  | アリーナ |  | 武道場     |
|  |      |  | 床一部亀裂有り |

|   |     |   |           |
|---|-----|---|-----------|
|  | ホール |  | エントランスホール |
|   |     |   |           |

|  |         |  |       |
|--|---------|--|-------|
|  | フェンス    |  | 地下駐車場 |
|  | 雪害による破損 |  |       |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 郷土科学館

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        | 改修    |        |         |

1 基本情報

|       |   |
|-------|---|
| 所在地   | 岩見沢市志文町809番地1                           |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造                               |
| 階数    | 3階建                                     |
| 建築年月  | 平成4年6月                                  |
| 避難所指定 | 無し                                      |
| 延べ床面積 | 2,697.74㎡                               |
| 建築面積  | 1,631.69㎡                               |
| 敷地面積  | 8,650.00㎡                               |
| 施設概要  | 常設展示室、収蔵展示室、特別展示コーナー、プラネタリウム室、研修会議室、事務室 |
| 駐車台数  | 30台                                     |



2 設備情報

| 建築     |                   | 電気   |          | 機械   |                |
|--------|-------------------|------|----------|------|----------------|
| 屋根     | 金属板・改質アスファルトシート防水 | 受電設備 | 屋内キュービクル | 空調   | 温水暖房・エアコン      |
| 外壁     | モルタル塗装仕上げ         | 昇降機  | 有り       | トイレ  | 男 洋式2 和式2 小便器4 |
| 自動ドア   | 有り                | 照明   | 蛍光灯・白熱灯  |      | 女 洋式3 和式3      |
| 窓      | 複層ガラス             | 放送設備 | 非常用放送設備  |      | 多 障害者用1        |
| 床      | 長尺シート・カーペット       |      |          | 給水設備 | 受水槽            |
|        |                   |      |          | 排水設備 | 下水道            |
| バリアフリー | 入口バリアフリー          |      |          |      |                |

3 工事履歴(主なもの)




| 実施年度 | 工事名                                |
|------|------------------------------------|
| 平成2  | 岩見沢市ふるさと記念館建設工事（建築・電気・給排水衛生・空調冷暖房） |
| 平成3  | 岩見沢市ふるさと記念館建設プラネタリウム工事             |
| 平成3  | 岩見沢市ふるさと記念館建設展示工事                  |
| 平成4  | 岩見沢市ふるさと記念館建設外構工事                  |
| 平成15 | 郷土科学館プラネタリウムドーム改修工事                |
| 平成23 | 郷土科学館改修工事                          |
| 平成24 | 郷土科学館改修工事                          |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |       | 歳出    |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 使用料     | 1,228 | 光熱水費  | 5,015  |
| 財産貸付料   |       | 維持保全費 | 9,195  |
| 補助金・負担金 |       | 指定管理料 | 0      |
| その他     | 134   | 使用料   | 0      |
|         |       | 人件費   | 8,690  |
|         |       | その他   | 662    |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         | 1,362 |       | 23,562 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定      |   |   |   | 摘要            | 判定 |
|-------|-----------|---------|---|---|---|---------------|----|
|       |           | A       | B | C | D |               |    |
| 安全性   | 躯体        |         |   | ○ |   |               | C  |
|       | 屋根・屋上     |         | ○ |   |   | 平成23、24改修済み   |    |
|       | 外壁        |         |   | ○ |   | 平成23、24一部改修済み |    |
|       | 外構        |         |   | ○ |   |               |    |
|       | 耐震性       | 新耐震     |   |   |   |               |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |         | ○ |   |   |               | B  |
|       | サッシ       |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 内装        |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 室内環境      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 空調設備      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | トイレ設備     |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 電気設備      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 給水設備      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 排水設備      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | バリアフリー    |         |   | ○ |   |               |    |
|       | 省エネ対策     |         |   | ○ |   |               |    |
|       | 災害対策      |         |   |   | ○ |               |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |         |   |   |   |               | B  |
|       | 消防点検      |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 電気工作物点検   |         | ○ |   |   |               |    |
|       | 地下タンク     |         | ○ |   |   |               |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有り(未実施) |   |   |   |               | C  |
|       | AED       | 有り      |   |   |   |               |    |
|       | 落下防止対策    | 未済      |   |   |   |               |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済      |   |   |   |               |    |

各室状況

| 貸室名      | 広さ   | 縦×横 | 天井高    | 床材    | 照明設備    | 備考 |
|----------|------|-----|--------|-------|---------|----|
| 常設展示室    | 513㎡ |     | 2.5m   | 長尺シート | 蛍光灯・白熱灯 |    |
| 収蔵展示室    | 260㎡ |     | 2.5m   | 長尺シート | 蛍光灯・白熱灯 |    |
| 特別展示コーナー | 13㎡  |     | 7m     | 長尺シート | 蛍光灯・白熱灯 |    |
| プラネタリウム室 | 121㎡ |     | 14.25m | 長尺シート | 白熱灯     |    |
|          |      |     |        |       |         |    |
|          |      |     |        |       |         |    |
|          |      |     |        |       |         |    |

7 施設写真

|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
|  | 屋上   |  | 屋根   |
|  | 改修済み |  | 改修済み |

|  |           |  |        |
|--|-----------|--|--------|
|  | ホール天井     |  | 外壁     |
|  | 特定天井(未対策) |  | 一部改修済み |

|   |       |  |      |
|---|-------|--|------|
|  | トイレ   |  | ボイラー |
|   | 半数は和式 |  |      |

|  |         |  |     |
|--|---------|--|-----|
|  | プラネタリウム |  | 展示室 |
|  |         |  |     |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 栗沢工芸館

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        |       |        | 方向性の検討  |

1 基本情報

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 所在地   | 岩見沢市栗沢町美流渡東町48番地1  |
| 構造    | 木造                 |
| 階数    | 平屋建                |
| 建築年月  | 平成13年11月           |
| 避難所指定 | 無し                 |
| 延べ床面積 | 248.10㎡            |
| 建築面積  | 248.10㎡            |
| 敷地面積  | 1,762.78㎡          |
| 施設概要  | 教育工房、ギャラリー、研修室、ホール |
| 駐車台数  | 10台                |



2 設備情報

| 建築     |          | 電気   |         | 機械        |        |
|--------|----------|------|---------|-----------|--------|
| 屋根     | 金属板      | 受電設備 | 無し      | 空調        | FFストーブ |
| 外壁     | サイディング   | 昇降機  | 無し      | トイレ       | 男      |
| 自動ドア   | 無し       | 照明   | 蛍光灯・白熱灯 |           | 女      |
| 窓      | 複層ガラス    | 放送設備 | 無し      | 多身障者・高齢者用 |        |
| 床      | 長尺シート    |      |         | 給水設備      | 直圧式    |
|        | フローリング   |      |         | 排水設備      | 浄化槽    |
| バリアフリー | 入口バリアフリー |      |         |           |        |

3 工事履歴(主なもの)


| 実施年度 | 工事名                   |
|------|-----------------------|
| 平成13 | 栗沢町工芸館建設 一括発注 (本館・窯場) |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |    | 歳出    |       |
|---------|----|-------|-------|
| 使用料     | 73 | 光熱水費  | 539   |
| 財産貸付料   |    | 維持保全費 | 1,749 |
| 補助金・負担金 |    | 指定管理料 |       |
| その他     |    | 使用料   |       |
|         |    | 人件費   |       |
|         |    | その他   | 181   |
|         |    |       |       |
|         |    |       |       |
|         |    |       |       |
|         | 73 |       | 2,469 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要     | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|--------|----|
|       |           | A   | B | C | D |        |    |
| 安全性   | 躯体        |     | ○ |   |   |        | C  |
|       | 屋根・屋上     |     |   | ○ |   |        |    |
|       | 外壁        |     |   |   | ○ | 一部破損有り |    |
|       | 外構        |     |   | ○ |   |        |    |
|       | 耐震性       | 新耐震 |   |   |   |        |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     | ○ |   |   |        | B  |
|       | サッシ       | ○   |   |   |   |        |    |
|       | 内装        |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 室内環境      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 空調設備      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | トイレ設備     |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 電気設備      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 給水設備      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 排水設備      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | バリアフリー    | ○   |   |   |   |        |    |
|       | 省エネ対策     |     |   | ○ |   |        |    |
|       | 災害対策      |     |   |   | ○ |        |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   |        | B  |
|       | 消防点検      |     | ○ |   |   |        |    |
|       | 電気工作物点検   |     |   |   |   |        |    |
|       | 地下タンク     |     |   |   |   |        |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    |     |   |   |   |        | C  |
|       | AED       | 無し  |   |   |   |        |    |
|       | 落下防止対策    | 未済  |   |   |   |        |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済  |   |   |   |        |    |

各室状況

| 貸室名   | 広さ     | 縦×横        | 天井高  | 床材     | 照明設備    | 備考 |
|-------|--------|------------|------|--------|---------|----|
| ギャラリー | 85.05㎡ | 13.5m×6.3m | 2.7m | 長尺シート  | 蛍光灯・白熱灯 |    |
| 研修室   | 28.35㎡ | 4.5m×6.3m  | 2.7m | カーペット  | 蛍光灯     |    |
| 教室工房  | 51.03㎡ | 8.1m×6.3m  | 2.7m | フローリング | 蛍光灯     |    |
|       |        |            |      |        |         |    |
|       |        |            |      |        |         |    |
|       |        |            |      |        |         |    |

7 施設写真

|  |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
|  | 屋根             |  | 外壁        |
|  | 経年による劣化あり。要再塗装 |  | 雪害による一部破損 |

|  |           |  |       |
|--|-----------|--|-------|
|  | 外壁        |  | ギャラリー |
|  | 雪害による一部破損 |  |       |

|   |     |   |      |
|---|-----|---|------|
|  | 研修室 |  | 教室工房 |
|   |     |   |      |

|  |            |  |       |
|--|------------|--|-------|
|  | トイレ        |  | 窯場    |
|  | 多目的トイレのみ設置 |  | 雨漏り有り |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 岩見沢市民会館

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        |       | 方向性の検討 |         |

1 基本情報

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 所在地   | 岩見沢市9条西4丁目1番地1                        |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造                             |
| 階数    | 3階建                                   |
| 建築年月  | 平成15年6月                               |
| 避難所指定 | 有り                                    |
| 延べ床面積 | 7,486.23㎡                             |
| 建築面積  | 4,759.86㎡                             |
| 敷地面積  | 16,335.37㎡                            |
| 施設概要  | 大ホール、多目的室、リハーサル室、クローク、アーティストルーム、レストラン |
| 駐車台数  | 128台                                  |



2 設備情報

| 建築     |            | 電気   |              | 機械   |                  |
|--------|------------|------|--------------|------|------------------|
| 屋根     | アスファルト露出防水 | 受電設備 | 屋内キュービクル     | 空調   | 冷温水機+温水ボイラー(床暖)  |
| 外壁     | レンガ        | 昇降機  | 有り           | トイレ  | 男 洋式10 和式4 小便器16 |
| 自動ドア   | 有り         | 照明   | ハロゲン・蛍光灯・白熱灯 |      | 女 洋式16 和式4 小便器3  |
| 窓      | 複層ガラス      | 放送設備 | 非常用放送設備      |      | 多 男3 女3(各室男児小便器) |
| 床      | 石貼         |      | 大ホール 音響設備    | 給水設備 | 受水槽              |
|        | フローリング     |      |              | 排水設備 | 下水道              |
| バリアフリー | 入口バリアフリー   |      |              |      |                  |

3 工事履歴(主なもの)



| 実施年度    | 工事名                             |
|---------|---------------------------------|
| 平成13・14 | 岩見沢市民会館改築工事 (建築・強電・弱電・空調・給排水衛生) |
| 平成14    | 岩見沢市民会館外構工事                     |
|         |                                 |
|         |                                 |
|         |                                 |
|         |                                 |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |       | 歳出    |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 使用料     | 1,629 | 光熱水費  | 0      |
| 財産貸付料   | 0     | 維持保全費 | 1,908  |
| 補助金・負担金 | 0     | 指定管理料 | 94,037 |
| その他     | 0     | 使用料   | 0      |
|         |       | 人件費   | 0      |
|         |       | その他   | 0      |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         | 1,629 |       | 95,945 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定     |   |   |   | 概要          | 判定 |
|-------|-----------|--------|---|---|---|-------------|----|
|       |           | A      | B | C | D |             |    |
| 安全性   | 躯体        |        | ○ |   |   |             | C  |
|       | 屋根・屋上     |        |   | ○ |   | 雨漏り有り       |    |
|       | 外壁        |        |   | ○ |   | 吹込みによる雨漏り有り |    |
|       | 外構        |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 耐震性       | 新耐震    |   |   |   |             |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |        | ○ |   |   |             | B  |
|       | サッシ       |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 内装        |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 室内環境      |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 空調設備      |        |   | ○ |   | 冷温水機の不具合    |    |
|       | トイレ設備     |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 電気設備      |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 給水設備      |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 排水設備      |        | ○ |   |   |             |    |
|       | バリアフリー    |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 省エネ対策     |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 災害対策      | ○      |   |   |   | 自家用発電機有り    |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |        | ○ |   |   |             | B  |
|       | 消防点検      |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 電気工作物点検   |        | ○ |   |   |             |    |
|       | 地下タンク     |        | ○ |   |   |             |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有(未実施) |   |   |   |             | C  |
|       | AED       | 有り     |   |   |   |             |    |
|       | 落下防止対策    | 未済     |   |   |   |             |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済     |   |   |   |             |    |

各室状況

| 貸室名       | 広さ        | 縦×横       | 天井高       | 床材     | 照明設備     | 備考  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|
| 大ホール      | 1,341.6㎡  | 39m×34.4m | 舞台10.5m   | フローリング | ハロゲン・LED |     |
| 多目的室      | 62.4㎡×2室他 | 8m×7.8m   | 3.1m～3.2m | フローリング | 蛍光灯・白熱灯  | 分割可 |
| リハーサル室    | 62.4㎡×2室  | 8m×7.8m   | 3.0m      | フローリング | 蛍光灯・白熱灯  | 分割可 |
| アーティストルーム | 16㎡×3室他   | 4m×4m     | 2.7m      | フローリング | 蛍光灯・白熱灯  |     |
|           |           |           |           |        |          |     |
|           |           |           |           |        |          |     |
|           |           |           |           |        |          |     |

7 施設写真

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
|  | キャットウォーク |  | 屋上防水     |
|  | 雨漏り有     |  | 防水層の膨れあり |

|  |         |  |             |
|--|---------|--|-------------|
|  | 屋上防水    |  | 多目的トイレ      |
|  | 経年による劣化 |  | 各室に児童用小便器あり |

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
|  | マニラロープ  |  | ワイヤーロープ |
|   | 経年による劣化 |   | 経年による劣化 |

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
|  | 冷温水機          |  | 温水ボイラー |
|  | 経年劣化による不具合が発生 |  | 異常なし   |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方角性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 岩見沢市文化センター

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        | 改修    |        |         |

1 基本情報

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 所在地   | 岩見沢市9条西4丁目1番地1                    |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造                         |
| 階数    | 3階建                               |
| 建築年月  | 昭和58年10月                          |
| 避難所指定 | 有り                                |
| 延べ床面積 | 3,745.12㎡                         |
| 建築面積  | 2,074.45㎡                         |
| 敷地面積  | 16,335.37㎡                        |
| 施設概要  | 中ホール、音楽室、練習室AB、会議室兼創作室、展示室、リハーサル室 |
| 駐車台数  | 128台(市民会館と共用)                     |



2 設備情報

| 建築     |               | 電気   |              | 機械   |                 |
|--------|---------------|------|--------------|------|-----------------|
| 屋根     | 改質アスファルトシート防水 | 受電設備 | 屋内キュービクル     | 空調   | ガス式冷暖房          |
| 外壁     | レンガタイル        | 昇降機  | 有り           | トイレ  | 男 洋式5 和式0 小便器11 |
| 自動ドア   | 有り(市民会館と共用)   | 照明   | ハロゲン・蛍光灯・白熱灯 |      | 女 洋式8 和式4       |
| 窓      | 複層ガラス         | 放送設備 | 非常用放送設備      |      | 多 身障者用1 小便器1    |
| 床      | 長尺シート         |      | 中ホール 音響設備    | 給水設備 | 受水槽             |
|        |               |      |              | 排水設備 | 下水道             |
| バリアフリー | 入口バリアフリー      |      |              |      |                 |

3 工事履歴(主なもの)




| 実施年度    | 工事名                               |
|---------|-----------------------------------|
| 昭和57・58 | 岩見沢市文化センター新築工事(建築・強電・弱電・空調・給排水衛生) |
| 平成14    | 岩見沢文化センター改修工事(建築・強電・弱電・空調・給排水衛生)  |
| 平成22    | 文化センター屋上防水・外壁改修工事                 |
| 平成23    | 文化センター設備改修工事                      |
| 平成24    | 文化センタートイレ改修工事                     |
|         |                                   |
|         |                                   |

4 財務情報(R1) ※岩見沢市民会館と合算

市収支 (千円)

| 歳入      |   | 歳出    |   |
|---------|---|-------|---|
| 使用料     |   | 光熱水費  |   |
| 財産貸付料   |   | 維持保全費 |   |
| 補助金・負担金 |   | 指定管理料 |   |
| その他     |   | 使用料   |   |
|         |   | 人件費   |   |
|         |   | その他   |   |
|         |   |       |   |
|         |   |       |   |
|         |   |       |   |
|         |   |       |   |
|         | 0 |       | 0 |

5 施設図面




6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定    |   |   |   | 概要      | 判定 |
|-------|-----------|-------|---|---|---|---------|----|
|       |           | A     | B | C | D |         |    |
| 安全性   | 躯体        |       |   | ○ |   |         | C  |
|       | 屋根・屋上     |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 外壁        |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 外構        |       |   | ○ |   |         |    |
|       | 耐震性       | 新耐震   |   |   |   |         |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |       | ○ |   |   |         | B  |
|       | サッシ       |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 内装        |       |   | ○ |   |         |    |
|       | 室内環境      |       |   | ○ |   |         |    |
|       | 空調設備      |       |   | ○ |   |         |    |
|       | トイレ設備     |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 電気設備      |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 給水設備      |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 排水設備      |       | ○ |   |   |         |    |
|       | バリアフリー    |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 省エネ対策     |       |   | ○ |   |         |    |
|       | 災害対策      |       | ○ |   |   | 市民会館として |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |       | ○ |   |   |         | B  |
|       | 消防点検      |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 電気工作物点検   |       | ○ |   |   |         |    |
|       | 地下タンク     |       |   |   |   |         |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有(未済) |   |   |   |         | C  |
|       | AED       | 無し    |   |   |   | 市民会館に有り |    |
|       | 落下防止対策    | 未済    |   |   |   |         |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済    |   |   |   |         |    |

各室状況

| 貸室名     | 広さ      | 縦×横        | 天井高 | 床材     | 照明設備     | 備考 |
|---------|---------|------------|-----|--------|----------|----|
| 中ホール    | 765.6㎡  | 33m×23.2m  |     | 長尺シート  | 蛍光灯・白熱灯  |    |
| 展示室     | 262.5㎡  | 10m×26.25m |     | 長尺シート  | ハロゲン・白熱灯 |    |
| 音楽室     | 210㎡    | 10m×21m    |     | 長尺シート  | 蛍光灯      |    |
| リハーサル室  | 114.81㎡ | 12.9m×8.9m |     | フローリング | 蛍光灯      |    |
| 練習室A    | 262.5㎡  | 10m×26.25m |     | タタミ    | 蛍光灯      |    |
| 練習室B    | 114.81㎡ | 12.9m×8.9m |     | 長尺シート  | 蛍光灯      |    |
| 会議室・創作室 | 84㎡     | 10.5m×8m   |     | 長尺シート  | 蛍光灯      |    |

7 施設写真

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  | 屋上防水      |  | 中ホール吊物設備  |
|  | 平成22年改修済み |  | 平成24年改修済み |

|  |          |  |       |
|--|----------|--|-------|
|  | リハーサル室   |  | 練習室A  |
|  | フローリング劣化 |  | タタミ劣化 |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
|  | 渡り廊下      |  | トイレ       |
|   | 接続部に雨漏り有り |   | 女子トイレ和式あり |

|  |                     |  |           |
|--|---------------------|--|-----------|
|  | エレベーター              |  | 自家発電機     |
|  | 建築時から未改修。<br>部品製造終了 |  | 建築時から更新無し |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 北村環境改善センター

再編基本計画での方向性

|             |       |        |         |
|-------------|-------|--------|---------|
| H30-R3      | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
| 利活用促進の方策の検討 | 改修    |        |         |

1 基本情報

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 所在地   | 岩見沢市北村赤川595番地4                |
| 構造    | 鉄骨造                           |
| 階数    | 2階建                           |
| 建築年月  | 昭和59年12月                      |
| 避難所指定 | 無し                            |
| 延べ床面積 | 1,621.89㎡                     |
| 建築面積  | 1,599.29㎡                     |
| 敷地面積  | 6,727.43㎡                     |
| 施設概要  | 多目的ホール、視聴覚室、洋室、和室、調理実習室、農民サロン |
| 駐車台数  | 100台                          |



2 設備情報

| 建築     |            | 電気   |          | 機械   |                |
|--------|------------|------|----------|------|----------------|
| 屋根     | 金属板        | 受電設備 | 屋内キュービクル | 空調   | 温水床暖房(赤川鉱山)    |
| 外壁     | タイル        | 昇降機  | 無し       | トイレ  | 男 洋式2 和式0 小便器5 |
| 自動ドア   | 有り         | 照明   | 蛍光灯・白熱灯  |      | 女 洋式6 和式0      |
| 窓      | 単板ガラス      | 放送設備 | 未改修      |      | 多 身障者用1        |
| 床      | 長尺シート      |      |          | 給水設備 | 直圧式            |
|        |            |      |          | 排水設備 | 下水道            |
| バリアフリー | 入口スロープ・手すり |      |          |      |                |

3 工事履歴(主なもの)


| 実施年度 | 工事名              |
|------|------------------|
| 昭和59 | 岩見沢市北村環境改善センター新築 |
| 平成17 | 改善センター正面玄関改修工事   |
|      |                  |
|      |                  |
|      |                  |
|      |                  |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |    | 歳出    |        |
|---------|----|-------|--------|
| 使用料     | 13 | 光熱水費  |        |
| 財産貸付料   |    | 維持保全費 |        |
| 補助金・負担金 |    | 指定管理料 | 14,105 |
| その他     |    | 使用料   |        |
|         |    | 人件費   |        |
|         |    | その他   |        |
|         |    |       |        |
|         |    |       |        |
|         |    |       |        |
|         | 13 |       | 14,105 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定     |   |   |   | 概要    | 判定 |
|-------|-----------|--------|---|---|---|-------|----|
|       |           | A      | B | C | D |       |    |
| 安全性   | 躯体        |        |   | ○ |   |       | C  |
|       | 屋根・屋上     |        |   |   | ○ |       |    |
|       | 外壁        |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 外構        |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 耐震性       |        |   |   |   |       |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |        |   | ○ |   |       | C  |
|       | サッシ       |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 内装        |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 室内環境      |        | ○ |   |   |       |    |
|       | 空調設備      |        |   |   | ○ |       |    |
|       | トイレ設備     |        | ○ |   |   |       |    |
|       | 電気設備      |        | ○ |   |   |       |    |
|       | 給水設備      |        | ○ |   |   |       |    |
|       | 排水設備      |        | ○ |   |   |       |    |
|       | バリアフリー    |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 省エネ対策     |        |   | ○ |   |       |    |
|       | 災害対策      |        |   | ○ |   |       |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |        |   |   |   |       | B  |
|       | 消防点検      |        |   | ○ |   | 旧型誘導灯 |    |
|       | 電気工作物点検   |        | ○ |   |   |       |    |
|       | 地下タンク     |        |   |   |   |       |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有(未実施) |   |   |   |       | C  |
|       | AED       | 有り     |   |   |   |       |    |
|       | 落下防止対策    | 未済     |   |   |   |       |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済     |   |   |   |       |    |

各室状況


| 貸室名    | 広さ      | 縦×横           | 天井高  | 床材    | 照明設備 | 備考  |
|--------|---------|---------------|------|-------|------|-----|
| 多目的ホール | 428.49㎡ | 20.7m×20.7m   | 7.8m | 長尺シート | 水銀灯  |     |
| 視聴覚室   | 107.12㎡ | 10.35m×10.35m | 2.7m | 長尺シート | 蛍光灯  |     |
| 和室1. 2 | 95.22㎡  | 6.9m×13.8m    | 2.6m | タタミ   | 蛍光灯  | 分割可 |
| 洋室1    | 47.61㎡  | 6.9m×6.9m     | 2.7m | 長尺シート | 蛍光灯  |     |
| 洋室2    | 95.22㎡  | 13.8m×6.9m    | 2.7m | 長尺シート | 蛍光灯  | 分割可 |
| 料理実習室  | 47.61㎡  | 6.9m×6.9m     | 2.7m | 長尺シート | 蛍光灯  |     |
|        |         |               |      |       |      |     |

7 施設写真

|  |             |  |           |
|--|-------------|--|-----------|
|  | 軒天          |  | 水上デッキ     |
|  | 経年による劣化が著しい |  | 腐食により使用不能 |

|  |         |  |                    |
|--|---------|--|--------------------|
|  | 手すり     |  | 屋根                 |
|  | 劣化による破損 |  | 雪害により大きな破損有り(修繕済み) |

|   |        |   |         |
|---|--------|---|---------|
|  | 多目的ホール |  | 廊下      |
|   | 床亀裂有り  |   | 床内部亀裂有り |

|  |            |  |       |
|--|------------|--|-------|
|  | 誘導灯        |  | 外構    |
|  | 現行用品に交換が必要 |  | タイル浮き |

|          |           |      |                |
|----------|-----------|------|----------------|
| 施設の方向性   | <b>改廃</b> | 整備手法 | <b>再整備又は廃止</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |                |
| その他特記事項  |           |      |                |

施設名 いわみざわ公園野外音楽堂

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        |       | 方向性の検討 |         |

1 基本情報

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 所在地   | 岩見沢市志文町815番地1          |
| 構造    | 鉄筋コンクリート造              |
| 階数    | 平屋建                    |
| 建築年月  | 平成12年3月                |
| 避難所指定 | 無し                     |
| 延べ床面積 | 971.82㎡                |
| 建築面積  | 971.82㎡                |
| 敷地面積  | 25,583.00㎡             |
| 施設概要  | ステージ、控室、トイレ、観客席14,000人 |
| 駐車台数  | 250台                   |



2 設備情報

| 建築     |            | 電気   |         | 機械   |                  |
|--------|------------|------|---------|------|------------------|
| 屋根     | 金属板        | 受電設備 | —       | 空調   | 無し               |
| 外壁     | レンガタイル     | 昇降機  | 無し      | トイレ  | 男 洋式12 和式0 小便器30 |
| 自動ドア   | 無し         | 照明   | 蛍光灯・水銀灯 |      | 女 洋式50 和式0 小便器2  |
| 窓      | 複層ガラス      | 放送設備 | 未改修     |      | 多身障者用1 ベビーベッド2   |
| 床      | 長尺シート      |      |         | 給水設備 | 未改修              |
|        | 金ゴテ塗装仕上げ   |      |         | 排水設備 | 未改修              |
| バリアフリー | 入口スロープ・手すり |      |         |      |                  |

3 工事履歴(主なもの)





| 実施年度 | 工事名                        |
|------|----------------------------|
| 平成11 | いわみざわ公園野外音楽堂建築工事           |
| 平成12 | いわみざわ公園野外音楽堂屋外音響施設等整備工事    |
| 平成12 | いわみざわ公園野外音楽堂左右翼野外トイレ建築主体工事 |
| 平成16 | キタオン舞台電源音響設備改修工事           |
|      |                            |
|      |                            |
|      |                            |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |   | 歳出    |        |
|---------|---|-------|--------|
| 使用料     | 0 | 光熱水費  | 0      |
| 財産貸付料   | 0 | 維持保全費 | 99     |
| 補助金・負担金 | 0 | 指定管理料 | 20,051 |
| その他     | 0 | 使用料   | 0      |
|         |   | 人件費   | 0      |
|         |   | その他   | 0      |
|         |   |       |        |
|         |   |       |        |
|         |   |       |        |
|         |   |       |        |
|         | 0 |       | 20,150 |

5 施設図面



6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定      |   |   |   | 概要 | 判定 |
|-------|-----------|---------|---|---|---|----|----|
|       |           | A       | B | C | D |    |    |
| 安全性   | 躯体        |         | ○ |   |   |    | C  |
|       | 屋根・屋上     |         |   | ○ |   |    |    |
|       | 外壁        |         |   | ○ |   |    |    |
|       | 外構        |         |   | ○ |   |    |    |
|       | 耐震性       | 新耐震     |   |   |   |    |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |         | ○ |   |   |    | B  |
|       | サッシ       |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 内装        |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 室内環境      |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 空調設備      |         | ○ |   |   |    |    |
|       | トイレ設備     |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 電気設備      |         |   | ○ |   |    |    |
|       | 給水設備      |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 排水設備      |         | ○ |   |   |    |    |
|       | バリアフリー    |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 省エネ対策     |         |   | ○ |   |    |    |
|       | 災害対策      |         |   |   | ○ |    |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |         |   |   |   |    | B  |
|       | 消防点検      |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 電気工作物点検   |         | ○ |   |   |    |    |
|       | 地下タンク     |         |   |   |   |    |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 有り(対策済) |   |   |   |    | B  |
|       | AED       | 無し      |   |   |   |    |    |
|       | 落下防止対策    | 未済      |   |   |   |    |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 未済      |   |   |   |    |    |

各室状況

| 貸室名  | 広さ   | 縦×横       | 天井高    | 床材    | 照明設備 | 備考 |
|------|------|-----------|--------|-------|------|----|
| ステージ | 368㎡ |           | 15.25m | 塗装    | 水銀灯  |    |
| 控室×2 | 24㎡  | 6.0m×4.0m | 2.725m | 長尺シート | 蛍光灯  |    |
|      |      |           |        |       |      |    |
|      |      |           |        |       |      |    |
|      |      |           |        |       |      |    |
|      |      |           |        |       |      |    |

7 施設写真

|  |          |  |               |
|--|----------|--|---------------|
|  | 屋根       |  | 屋根            |
|  | 雪害による曲がり |  | 積雪荷重による木毛板の破損 |

|  |              |  |          |
|--|--------------|--|----------|
|  | 連絡通路         |  | 外壁レンガタイル |
|  | 木造部分について腐食有り |  | 一部破損     |

|   |      |   |         |
|---|------|---|---------|
|  | ステージ |  | トイレ棟    |
|   |      |   | 木造部分の劣化 |

|  |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
|  | 音響卓          |  | 照明卓          |
|  | 経年による更新時期の到来 |  | 経年による更新時期の到来 |

|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>維持</b> | 整備手法 | <b>長寿命化</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

施設名 岩見沢市野外音楽ステージ

再編基本計画での方向性

|        |       |        |         |
|--------|-------|--------|---------|
| H30-R3 | R4-R7 | R8-R17 | R18-R27 |
|        | 廃止・除却 |        |         |

1 基本情報

|       |              |
|-------|--------------|
| 所在地   | 岩見沢市総合公園39番地 |
| 構造    | 鉄骨造          |
| 階数    | 平屋建          |
| 建築年月  | 昭和54年8月      |
| 避難所指定 | 無し           |
| 延べ床面積 | 34.71㎡       |
| 建築面積  | 34.71㎡       |
| 敷地面積  | 199,576.00㎡  |
| 施設概要  | ステージ・ドーム     |
| 駐車台数  | —            |



2 設備情報

| 建築     |        | 電気   |   | 機械   |   |
|--------|--------|------|---|------|---|
| 屋根     | 塗装     | 受電設備 | — | 空調   | — |
| 外壁     | 塗装     | 昇降機  | — | トイレ  | 男 |
| 自動ドア   | 無し     | 照明   | — |      | 女 |
| 窓      | 無し     | 放送設備 | — | 多    | — |
| 床      | コンクリート |      |   | 給水設備 | — |
|        |        |      |   | 排水設備 | — |
| バリアフリー | —      |      |   |      |   |

3 工事履歴(主なもの)

| 実施年度 | 工事名     |
|------|---------|
| S54  | 寄付により建設 |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |

4 財務情報(R1)

市収支 (千円)

| 歳入      |   | 歳出    |   |
|---------|---|-------|---|
| 使用料     | 1 | 光熱水費  |   |
| 財産貸付料   |   | 維持保全費 |   |
| 補助金・負担金 |   | 指定管理料 |   |
| その他     |   | 使用料   |   |
|         |   | 人件費   |   |
|         |   | その他   |   |
|         |   |       |   |
|         |   |       |   |
|         |   |       |   |
|         | 1 |       | 0 |

図面無し

6 劣化度調査

| 項目    | 細目        | 判定  |   |   |   | 概要 | 判定 |
|-------|-----------|-----|---|---|---|----|----|
|       |           | A   | B | C | D |    |    |
| 安全性   | 躯体        |     |   |   | ○ |    | D  |
|       | 屋根・屋上     |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 外壁        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 外構        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 耐震性       | 旧耐震 |   |   |   |    |    |
| 機能性   | 窓ガラス      |     |   |   |   |    | D  |
|       | サッシ       |     |   |   |   |    |    |
|       | 内装        |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 室内環境      |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 空調設備      |     |   |   |   |    |    |
|       | トイレ設備     |     |   |   |   |    |    |
|       | 電気設備      |     |   |   | ○ |    |    |
|       | 給水設備      |     |   |   |   |    |    |
|       | 排水設備      |     |   |   |   |    |    |
|       | バリアフリー    |     |   |   |   |    |    |
|       | 省エネ対策     |     |   |   |   |    |    |
|       | 災害対策      |     |   |   | ○ |    |    |
| 法令適合性 | 12条点検結果   |     |   |   |   |    | B  |
|       | 消防点検      |     |   |   |   |    |    |
|       | 電気工作物点検   |     |   |   |   |    |    |
|       | 地下タンク     |     |   |   |   |    |    |
| 安全対策  | 特定天井対策    | 無し  |   |   |   |    | B  |
|       | AED       | 無し  |   |   |   |    |    |
|       | 落下防止対策    | 無し  |   |   |   |    |    |
|       | 非構造部材耐震対策 | 無し  |   |   |   |    |    |

各室状況

| 貸室名 | 広さ | 縦×横 | 天井高 | 床材 | 照明設備 | 備考 |
|-----|----|-----|-----|----|------|----|
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |
|     |    |     |     |    |      |    |

7 施設写真

|  |        |  |                      |
|--|--------|--|----------------------|
|  | 屋根     |  | コンセント                |
|  | 劣化が著しい |  | 老朽化により事故発生<br>の危険性あり |

|  |        |  |      |
|--|--------|--|------|
|  | 屋根     |  | 階段   |
|  | 劣化が著しい |  | 破損あり |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


|          |           |      |             |
|----------|-----------|------|-------------|
| 施設の方向性   | <b>改善</b> | 整備手法 | <b>耐震改修</b> |
| 2次評価の必要性 | 有り        |      |             |
| その他特記事項  |           |      |             |

## 4 施設の環境評価

### 1 対象施設の配置状況

この計画の対象としている施設の配置状況については以下のとおりである。

市町村合併前の旧岩見沢市域では、交通の便の良い市中心部に多く配置され、旧北村、旧栗沢町の区域においては、類似施設との再編が進んでおり、市町村合併時よりも施設数が減少している。



|   | 施設名          | 所在                |
|---|--------------|-------------------|
| ① | 岩見沢市立図書館     | 岩見沢市春日町2丁目18番1号   |
| ② | 北村学習交流館      | 岩見沢市北村赤川593番地1    |
| ③ | 岩見沢市来夢21     | 岩見沢市栗沢町南本町41番地1   |
| ④ | 岩見沢市絵画ホール    | 岩見沢市7条西1丁目7番地     |
| ⑤ | 旧國兼家住宅       | 岩見沢市北本町東1丁目64番地   |
| ⑥ | 岩見沢市生涯学習センター | 岩見沢市4条西1丁目3番地4    |
| ⑦ | 郷土科学館        | 岩見沢市志文町809番地1     |
| ⑧ | 栗沢工芸館        | 岩見沢市栗沢町美流渡東町48番地1 |
| ⑨ | 岩見沢市民会館      | 岩見沢市9条西4丁目1番地1    |
| ⑩ | 岩見沢市文化センター   | 岩見沢市9条西4丁目1番地1    |
| ⑪ | 北村環境改善センター   | 岩見沢市北村赤川595番地1    |
| ⑫ | いわみざわ公園野外音楽堂 | 岩見沢市志文町815番地1     |
| ⑬ | 岩見沢市野外音楽ステージ | 岩見沢市総合公園          |

## 2 対象施設の利用状況

各施設の平成31年1月から令和元年12月までの利用状況分析を行う。本来であれば直近年度の利用状況を用いるべきであるが、新型コロナウイルス感染症の流行により、令和2年1月～3月の利用状況は例年と比べて著しく低い利用状況となっているため、1月から12月のデータを用いることとした。

### (1) 岩見沢市立図書館

図書館本館としての機能を有しており、様々な図書資料が整備され、図書の貸出のほか資料の閲覧や調べものなど、年代や性別を問わず多くの方に利用されている。

|        | H31.1   | H31.2   | H31.3   | H31.4   | R1.5    | R1.6    | R1.7    | R1.8    | R1.9    | R1.10   | R1.11   | R1.12   | 1~12計    |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 来館者数   | 9,641人  | 9,414人  | 12,249人 | 11,053人 | 9,171人  | 11,735人 | 11,905人 | 13,407人 | 11,460人 | 8,927人  | 10,639人 | 10,002人 | 129,603人 |          |
| 新規登録者数 | 73人     | 77人     | 137人    | 132人    | 81人     | 119人    | 140人    | 125人    | 112人    | 70人     | 81人     | 76人     | 1,223人   |          |
| 貸出者数   | ～6歳     | 278人    | 251人    | 337人    | 220人    | 217人    | 277人    | 281人    | 297人    | 301人    | 268人    | 280人    | 224人     | 3,231人   |
|        | 7歳～12歳  | 405人    | 357人    | 469人    | 460人    | 301人    | 600人    | 525人    | 618人    | 448人    | 394人    | 429人    | 393人     | 5,399人   |
|        | 13歳～15歳 | 94人     | 56人     | 118人    | 131人    | 68人     | 123人    | 135人    | 182人    | 80人     | 82人     | 77人     | 93人      | 1,239人   |
|        | 16歳～18歳 | 59人     | 48人     | 69人     | 62人     | 61人     | 59人     | 60人     | 76人     | 64人     | 46人     | 53人     | 73人      | 730人     |
|        | 19歳～29歳 | 168人    | 141人    | 181人    | 165人    | 159人    | 155人    | 199人    | 172人    | 171人    | 143人    | 143人    | 169人     | 1,966人   |
|        | 30歳～39歳 | 436人    | 413人    | 545人    | 446人    | 375人    | 474人    | 463人    | 488人    | 400人    | 414人    | 429人    | 413人     | 5,296人   |
|        | 40歳～49歳 | 735人    | 716人    | 878人    | 785人    | 684人    | 902人    | 810人    | 812人    | 735人    | 694人    | 791人    | 786人     | 9,328人   |
|        | 50歳～59歳 | 629人    | 612人    | 737人    | 647人    | 566人    | 653人    | 630人    | 684人    | 632人    | 577人    | 590人    | 600人     | 7,557人   |
|        | 60歳～69歳 | 1,065人  | 1,063人  | 1,323人  | 1,038人  | 894人    | 1,005人  | 1,015人  | 1,042人  | 1,012人  | 915人    | 994人    | 1,015人   | 12,381人  |
|        | 70歳～    | 958人    | 979人    | 1,210人  | 1,296人  | 1,121人  | 1,176人  | 1,202人  | 1,235人  | 1,181人  | 1,067人  | 1,235人  | 1,137人   | 13,797人  |
| 合計     | 4,827人  | 4,636人  | 5,867人  | 5,250人  | 4,446人  | 5,424人  | 5,320人  | 5,606人  | 5,024人  | 4,600人  | 5,021人  | 4,903人  | 60,924人  |          |
| 貸出冊数   | 市内蔵書    | 24,095冊 | 22,720冊 | 28,426冊 | 25,781冊 | 21,311冊 | 25,692冊 | 25,127冊 | 26,274冊 | 23,281冊 | 21,691冊 | 24,148冊 | 23,705冊  | 292,251冊 |
|        | 市外蔵書    | 70冊     | 71冊     | 107冊    | 48冊     | 57冊     | 79冊     | 63冊     | 88冊     | 48冊     | 77冊     | 106冊    | 54冊      | 868冊     |
|        | 合計      | 24,165冊 | 22,791冊 | 28,533冊 | 25,829冊 | 21,368冊 | 25,771冊 | 25,190冊 | 26,362冊 | 23,329冊 | 21,768冊 | 24,254冊 | 23,759冊  | 293,119冊 |

### (2) 北村学習交流館

北村地区の図書館として、図書の貸出、ミニイベントの参加などで北村地域の方を中心に利用されている。

|        | H31.1   | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |         |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 来館者数   | 563人    | 613人   | 751人   | 604人   | 523人   | 677人   | 649人   | 729人   | 562人   | 485人   | 593人   | 503人   | 7,252人 |         |
| 新規登録者数 | 0人      | 1人     | 0人     | 3人     | 0人     | 3人     | 2人     | 5人     | 1人     | 2人     | 0人     | 1人     | 18人    |         |
| 貸出者数   | ～6歳     | 24人    | 26人    | 38人    | 24人    | 18人    | 28人    | 31人    | 34人    | 20人    | 26人    | 24人    | 16人    | 309人    |
|        | 7歳～12歳  | 50人    | 55人    | 59人    | 44人    | 42人    | 87人    | 69人    | 63人    | 34人    | 35人    | 44人    | 34人    | 616人    |
|        | 13歳～15歳 | 18人    | 56人    | 118人   | 131人   | 68人    | 123人   | 135人   | 182人   | 80人    | 82人    | 77人    | 93人    | 1,163人  |
|        | 16歳～18歳 | 5人     | 2人     | 5人     | 4人     | 5人     | 2人     | 5人     | 7人     | 4人     | 1人     | 3人     | 5人     | 48人     |
|        | 19歳～29歳 | 5人     | 5人     | 8人     | 9人     | 5人     | 9人     | 7人     | 8人     | 15人    | 11人    | 10人    | 17人    | 109人    |
|        | 30歳～39歳 | 30人    | 31人    | 41人    | 22人    | 14人    | 28人    | 35人    | 28人    | 35人    | 30人    | 42人    | 25人    | 361人    |
|        | 40歳～49歳 | 51人    | 63人    | 62人    | 63人    | 57人    | 57人    | 52人    | 63人    | 50人    | 48人    | 58人    | 44人    | 668人    |
|        | 50歳～59歳 | 33人    | 32人    | 21人    | 31人    | 26人    | 26人    | 35人    | 31人    | 23人    | 20人    | 31人    | 29人    | 338人    |
|        | 60歳～69歳 | 60人    | 61人    | 53人    | 39人    | 40人    | 46人    | 52人    | 43人    | 39人    | 30人    | 42人    | 39人    | 544人    |
|        | 70歳～    | 60人    | 60人    | 78人    | 62人    | 46人    | 57人    | 57人    | 66人    | 55人    | 56人    | 53人    | 52人    | 702人    |
| 合計     | 336人    | 391人   | 483人   | 429人   | 321人   | 463人   | 478人   | 525人   | 355人   | 339人   | 384人   | 354人   | 4,858人 |         |
| 貸出冊数   | 市内蔵書    | 1,468冊 | 1,393冊 | 1,597冊 | 1,326冊 | 1,154冊 | 1,370冊 | 1,515冊 | 1,481冊 | 1,112冊 | 1,142冊 | 1,355冊 | 1,226冊 | 16,139冊 |
|        | 市外蔵書    | 3冊     | 8冊     | 9冊     | 2冊     | 9冊     | 7冊     | 7冊     | 5冊     | 1冊     | 1冊     | 4冊     | 3冊     | 59冊     |
|        | 合計      | 1,471冊 | 1,401冊 | 1,606冊 | 1,328冊 | 1,163冊 | 1,377冊 | 1,522冊 | 1,486冊 | 1,113冊 | 1,143冊 | 1,359冊 | 1,229冊 | 16,198冊 |

(3) 岩見沢市来夢21

栗沢地区の図書館として、図書の貸出、絵本の読み聞かせや図書館シアターへの参加などで栗沢地域の方を中心に利用されている。

|        | H31.1   | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計   |        |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 来館者数   | 1,590人  | 1,433人 | 1,790人 | 1,592人 | 1,280人 | 1,775人 | 1,666人 | 1,894人 | 1,629人 | 1,363人 | 1,599人 | 1,505人 | 19,116人 |        |
| 新規登録者数 | 3人      | 4人     | 4人     | 9人     | 4人     | 2人     | 0人     | 4人     | 4人     | 2人     | 6人     | 2人     | 44人     |        |
| 貸出者数   | ～6歳     | 25人    | 38人    | 42人    | 24人    | 17人    | 18人    | 25人    | 32人    | 35人    | 27人    | 25人    | 331人    |        |
|        | 7歳～12歳  | 114人   | 89人    | 130人   | 127人   | 98人    | 130人   | 94人    | 132人   | 100人   | 83人    | 108人   | 1,278人  |        |
|        | 13歳～15歳 | 15人    | 18人    | 34人    | 28人    | 23人    | 22人    | 22人    | 27人    | 20人    | 24人    | 31人    | 289人    |        |
|        | 16歳～18歳 | 9人     | 20人    | 10人    | 8人     | 4人     | 5人     | 7人     | 7人     | 5人     | 6人     | 7人     | 100人    |        |
|        | 19歳～29歳 | 20人    | 22人    | 34人    | 22人    | 22人    | 28人    | 38人    | 36人    | 24人    | 38人    | 35人    | 348人    |        |
|        | 30歳～39歳 | 47人    | 50人    | 60人    | 78人    | 45人    | 72人    | 74人    | 79人    | 73人    | 54人    | 75人    | 777人    |        |
|        | 40歳～49歳 | 94人    | 87人    | 91人    | 66人    | 71人    | 83人    | 76人    | 78人    | 84人    | 69人    | 92人    | 64人     | 955人   |
|        | 50歳～59歳 | 107人   | 97人    | 141人   | 105人   | 101人   | 111人   | 117人   | 103人   | 112人   | 96人    | 111人   | 95人     | 1,296人 |
|        | 60歳～69歳 | 155人   | 154人   | 209人   | 167人   | 134人   | 140人   | 152人   | 181人   | 154人   | 137人   | 147人   | 140人    | 1,870人 |
|        | 70歳～    | 95人    | 93人    | 140人   | 125人   | 86人    | 107人   | 103人   | 109人   | 101人   | 99人    | 104人   | 108人    | 1,270人 |
| 合計     | 681人    | 668人   | 891人   | 750人   | 601人   | 716人   | 708人   | 784人   | 708人   | 633人   | 735人   | 639人   | 8,514人  |        |
| 貸出冊数   | 市内蔵書    | 3,158冊 | 3,230冊 | 4,248冊 | 3,526冊 | 2,772冊 | 3,310冊 | 3,142冊 | 3,428冊 | 3,240冊 | 2,961冊 | 3,305冊 | 39,383冊 |        |
|        | 市外蔵書    | 9冊     | 21冊    | 25冊    | 5冊     | 12冊    | 15冊    | 13冊    | 16冊    | 2冊     | 9冊     | 10冊    | 141冊    |        |
|        | 合計      | 3,167冊 | 3,251冊 | 4,273冊 | 3,531冊 | 2,784冊 | 3,325冊 | 3,155冊 | 3,444冊 | 3,242冊 | 2,970冊 | 3,315冊 | 39,524冊 |        |

(4) 岩見沢市絵画ホール

企画展示などの実施時には多くの来館者があるが、招待者の人数の割合も高くなっている。受益者負担のあり方や、類似施設との集約化による施設の管理コストの低減を検討する必要がある。

|      | H31.1   | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計  |        |
|------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 来館人数 | 一般      | 31人   | 65人   | 164人  | 103人 | 131人 | 130人 | 49人  | 262人 | 339人  | 230人  | 128人  | 1,685人 |        |
|      | 高校生・大学生 | 17人   | 29人   | 1人    | 1人   | 0人   | 2人   | 0人   | 1人   | 2人    | 2人    | 26人   | 120人   |        |
|      | 中学生     | 6人    | 7人    | 1人    | 0人   | 5人   | 10人  | 4人   | 10人  | 5人    | 0人    | 0人    | 48人    |        |
|      | 小学生     | 97人   | 17人   | 7人    | 13人  | 2人   | 25人  | 2人   | 49人  | 15人   | 9人    | 3人    | 241人   |        |
|      | 幼児      | 93人   | 31人   | 1人    | 9人   | 6人   | 1人   | 6人   | 13人  | 4人    | 1人    | 3人    | 168人   |        |
|      | 招待者     | 241人  | 250人  | 195人  | 171人 | 145人 | 170人 | 56人  | 90人  | 167人  | 104人  | 66人   | 246人   | 1,901人 |
|      | 団体      | 163人  | 144人  | 0人    | 0人   | 40人  | 0人   | 24人  | 0人   | 57人   | 0人    | 33人   | 135人   | 596人   |
|      | 計       | 648人  | 543人  | 369人  | 297人 | 329人 | 338人 | 141人 | 425人 | 589人  | 346人  | 259人  | 475人   | 4,759人 |
|      | その他来館者  | 56人   | 24人   | 37人   | 49人  | 56人  | 69人  | 65人  | 119人 | 76人   | 59人   | 118人  | 56人    | 784人   |
|      | 来館者合計   | 704人  | 567人  | 406人  | 346人 | 385人 | 407人 | 206人 | 544人 | 665人  | 405人  | 377人  | 531人   | 5,543人 |
| うち市内 | 626人    | 515人  | 319人  | 159人  | 203人 | 370人 | 125人 | 363人 | 477人 | 347人  | 329人  | 479人  | 4,312人 |        |
| うち市外 | 78人     | 52人   | 87人   | 187人  | 182人 | 37人  | 81人  | 181人 | 188人 | 58人   | 48人   | 52人   | 1,231人 |        |

(5) 岩見沢市生涯学習センター

実習室、親子学習室は市教委主催事業による利用が多く、一般の利用は少ない。研修室、音楽室、和室、市民活動室の稼働率は30%程度となっており、他の社会教育施設の類似利用を移行する余裕がある。軽運動場、アリーナについては稼働率が高いが、利用時間区分等について他の社会体育施設の見直しにあわせて再検討が必要である。

|       |      | H31.1 | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |        |
|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実習室   | 主催利用 | 件数    | 61件    | 68件    | 22件    | 33件    | 45件    | 43件    | 49件    | 60件    | 65件    | 55件    | 62件    | 59件    | 622件   |
|       |      | 人数    | 302人   | 373人   | 104人   | 65人    | 236人   | 287人   | 265人   | 397人   | 464人   | 447人   | 803人   | 562人   | 4,305人 |
|       |      | 稼働率   | 72.62% | 80.95% | 23.66% | 36.67% | 48.39% | 47.78% | 52.69% | 64.52% | 72.22% | 59.14% | 68.89% | 70.24% | 57.75% |
|       | 一般利用 | 件数    | 9件     | 8件     | 7件     | 10件    | 10件    | 10件    | 12件    | 10件    | 9件     | 13件    | 10件    | 9件     | 117件   |
|       |      | 人数    | 106人   | 95人    | 84人    | 128人   | 103人   | 92人    | 126人   | 99人    | 87人    | 487人   | 101人   | 95人    | 1,603人 |
|       |      | 稼働率   | 10.71% | 9.52%  | 7.53%  | 11.11% | 10.75% | 11.11% | 12.90% | 10.75% | 10.00% | 13.98% | 11.11% | 10.71% | 10.86% |
|       | 合計   | 件数    | 70件    | 76件    | 29件    | 43件    | 55件    | 53件    | 61件    | 70件    | 74件    | 68件    | 72件    | 68件    | 739件   |
|       |      | 人数    | 408人   | 468人   | 188人   | 193人   | 339人   | 379人   | 391人   | 496人   | 551人   | 934人   | 904人   | 657人   | 5,908人 |
|       |      | 稼働率   | 83.33% | 90.48% | 31.18% | 47.78% | 59.14% | 58.89% | 65.59% | 75.27% | 82.22% | 73.12% | 80.00% | 80.95% | 68.62% |
| 親子学習室 | 主催利用 | 件数    | 11件    | 6件     | 10件    | 5件     | 10件    | 19件    | 14件    | 28件    | 23件    | 19件    | 36件    | 17件    | 198件   |
|       |      | 人数    | 58人    | 88人    | 31人    | 17人    | 87人    | 247人   | 216人   | 247人   | 274人   | 281人   | 405人   | 217人   | 2,168人 |
|       |      | 稼働率   | 13.10% | 7.14%  | 10.75% | 5.56%  | 10.75% | 21.11% | 15.05% | 30.11% | 25.56% | 20.43% | 40.00% | 20.24% | 18.38% |
|       | 一般利用 | 件数    | 2件     | 2件     | 4件     | 4件     | 2件     | 1件     | 5件     | 0件     | 4件     | 4件     | 7件     | 4件     | 39件    |
|       |      | 人数    | 21人    | 40人    | 90人    | 101人   | 48人    | 48人    | 100人   | 0人     | 125人   | 96人    | 147人   | 137人   | 953人   |
|       |      | 稼働率   | 2.38%  | 2.38%  | 4.30%  | 4.44%  | 2.15%  | 1.11%  | 5.38%  | 0.00%  | 4.44%  | 4.30%  | 7.78%  | 4.76%  | 3.62%  |
|       | 合計   | 件数    | 13件    | 8件     | 14件    | 9件     | 12件    | 20件    | 19件    | 28件    | 27件    | 23件    | 43件    | 21件    | 237件   |
|       |      | 人数    | 79人    | 128人   | 121人   | 118人   | 135人   | 295人   | 316人   | 247人   | 399人   | 377人   | 552人   | 354人   | 3,121人 |
|       |      | 稼働率   | 15.48% | 9.52%  | 15.05% | 10.00% | 12.90% | 22.22% | 20.43% | 30.11% | 30.00% | 24.73% | 47.78% | 25.00% | 22.01% |
| 料理講習室 | 主催利用 | 件数    | 2件     | 6件     | 5件     | 0件     | 1件     | 1件     | 5件     | 7件     | 4件     | 4件     | 8件     | 3件     | 46件    |
|       |      | 人数    | 60人    | 136人   | 50人    | 0人     | 11人    | 10人    | 84人    | 249人   | 38人    | 26人    | 140人   | 96人    | 900人   |
|       |      | 稼働率   | 2.38%  | 7.14%  | 5.38%  | 0.00%  | 1.08%  | 1.11%  | 5.38%  | 7.53%  | 4.44%  | 4.30%  | 8.89%  | 3.57%  | 4.27%  |
|       | 一般利用 | 件数    | 5件     | 8件     | 8件     | 8件     | 6件     | 7件     | 8件     | 4件     | 9件     | 10件    | 17件    | 1件     | 91件    |
|       |      | 人数    | 71人    | 126人   | 210人   | 235人   | 87人    | 152人   | 196人   | 28人    | 158人   | 258人   | 346人   | 16人    | 1,883人 |
|       |      | 稼働率   | 5.95%  | 9.52%  | 8.60%  | 8.89%  | 6.45%  | 7.78%  | 8.60%  | 4.30%  | 10.00% | 10.75% | 18.89% | 1.19%  | 8.45%  |
|       | 合計   | 件数    | 7件     | 14件    | 13件    | 8件     | 7件     | 8件     | 13件    | 11件    | 13件    | 14件    | 25件    | 4件     | 137件   |
|       |      | 人数    | 131人   | 262人   | 260人   | 235人   | 98人    | 162人   | 280人   | 277人   | 196人   | 284人   | 486人   | 112人   | 2,783人 |
|       |      | 稼働率   | 8.33%  | 16.67% | 13.98% | 8.89%  | 7.53%  | 8.89%  | 13.98% | 11.83% | 14.44% | 15.05% | 27.78% | 4.76%  | 12.72% |

|      |          | H31.1 | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |        |
|------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 研修室1 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 1件     | 0件     | 0件     | 0件     | 4件     | 0件     | 2件     | 7件     |        |
|      |          | 人数    | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 12人    | 0人     | 0人     | 0人     | 36人    | 0人     | 34人    | 82人    |
|      |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.11%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 2.38%  | 0.65%  |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 26件    | 33件    | 34件    | 4件     | 40件    | 39件    | 38件    | 32件    | 39件    | 43件    | 45件    | 37件    | 410件   |
|      |          | 人数    | 263人   | 343人   | 305人   | 351人   | 349人   | 364人   | 379人   | 277人   | 356人   | 382人   | 417人   | 381人   | 4,167人 |
|      |          | 稼働率   | 30.95% | 39.29% | 36.56% | 4.44%  | 43.01% | 43.33% | 40.86% | 34.41% | 43.33% | 46.24% | 50.00% | 44.05% | 38.07% |
|      | 合計       | 件数    | 26件    | 33件    | 34件    | 40件    | 40件    | 40件    | 38件    | 32件    | 39件    | 47件    | 45件    | 39件    | 453件   |
|      |          | 人数    | 263人   | 343人   | 305人   | 351人   | 349人   | 376人   | 379人   | 277人   | 356人   | 418人   | 417人   | 415人   | 4,249人 |
|      |          | 稼働率   | 30.95% | 39.29% | 36.56% | 44.44% | 43.01% | 44.44% | 40.86% | 34.41% | 43.33% | 50.54% | 50.00% | 46.43% | 42.06% |
| 研修室2 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 1件     | 1件     | 0件     | 4件     | 2件     | 0件     | 8件     |        |
|      |          | 人数    | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 1人     | 6人     | 0人     | 17人    | 18人    | 0人     | 42人    |
|      |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.08%  | 1.08%  | 0.00%  | 4.30%  | 2.22%  | 0.00%  | 0.74%  |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 35件    | 48件    | 49件    | 49件    | 47件    | 49件    | 41件    | 36件    | 41件    | 41件    | 45件    | 39件    | 520件   |
|      |          | 人数    | 264人   | 390人   | 405人   | 415人   | 357人   | 368人   | 285人   | 254人   | 295人   | 279人   | 332人   | 258人   | 3,902人 |
|      |          | 稼働率   | 41.67% | 57.14% | 52.69% | 54.44% | 50.54% | 54.44% | 44.09% | 38.71% | 45.56% | 44.09% | 50.00% | 46.43% | 48.28% |
|      | 合計       | 件数    | 35件    | 48件    | 49件    | 49件    | 47件    | 49件    | 42件    | 37件    | 41件    | 45件    | 47件    | 39件    | 528件   |
|      |          | 人数    | 264人   | 390人   | 405人   | 415人   | 357人   | 368人   | 286人   | 260人   | 295人   | 296人   | 350人   | 258人   | 3,944人 |
|      |          | 稼働率   | 41.67% | 57.14% | 52.69% | 54.44% | 50.54% | 54.44% | 45.16% | 39.78% | 45.56% | 48.39% | 52.22% | 46.43% | 49.03% |
| 研修室3 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 5件     | 0件     | 4件     | 5件     | 4件     | 13件    | 5件     | 4件     | 13件    | 12件    | 4件     | 69件    |
|      |          | 人数    | 0人     | 35人    | 0人     | 30人    | 42人    | 106人   | 166人   | 145人   | 58人    | 138人   | 161人   | 63人    | 944人   |
|      |          | 稼働率   | 0.00%  | 5.95%  | 0.00%  | 4.44%  | 5.38%  | 4.44%  | 13.98% | 5.38%  | 4.44%  | 13.98% | 13.33% | 4.76%  | 6.41%  |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 22件    | 24件    | 23件    | 27件    | 18件    | 31件    | 24件    | 20件    | 29件    | 27件    | 25件    | 20件    | 290件   |
|      |          | 人数    | 288人   | 343人   | 382人   | 478人   | 242人   | 446人   | 352人   | 249人   | 309人   | 483人   | 357人   | 310人   | 4,239人 |
|      |          | 稼働率   | 26.19% | 28.57% | 24.73% | 30.00% | 19.35% | 34.44% | 25.81% | 21.51% | 32.22% | 29.03% | 27.78% | 23.81% | 26.93% |
|      | 合計       | 件数    | 22件    | 29件    | 23件    | 31件    | 23件    | 35件    | 37件    | 25件    | 33件    | 40件    | 37件    | 24件    | 359件   |
|      |          | 人数    | 288人   | 378人   | 382人   | 508人   | 284人   | 552人   | 518人   | 394人   | 367人   | 621人   | 518人   | 373人   | 5,183人 |
|      |          | 稼働率   | 26.19% | 34.52% | 24.73% | 34.44% | 24.73% | 38.89% | 39.78% | 26.88% | 36.67% | 43.01% | 41.11% | 28.57% | 33.33% |
| 研修室4 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 6件     | 0件     | 2件     | 5件     | 4件     | 13件    | 8件     | 9件     | 15件    | 11件    | 3件     | 76件    |
|      |          | 人数    | 0人     | 45人    | 0人     | 12人    | 108人   | 12人    | 115人   | 96人    | 197人   | 93人    | 214人   | 62人    | 954人   |
|      |          | 稼働率   | 0.00%  | 7.14%  | 0.00%  | 2.22%  | 5.38%  | 4.44%  | 13.98% | 8.60%  | 10.00% | 16.13% | 12.22% | 3.57%  | 7.06%  |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 25件    | 27件    | 27件    | 31件    | 28件    | 31件    | 22件    | 18件    | 24件    | 21件    | 15件    | 12件    | 281件   |
|      |          | 人数    | 398人   | 375人   | 386人   | 504人   | 445人   | 388人   | 332人   | 221人   | 310人   | 286人   | 176人   | 116人   | 3,937人 |
|      |          | 稼働率   | 29.76% | 32.14% | 29.03% | 34.44% | 30.11% | 34.44% | 23.66% | 19.35% | 26.67% | 22.58% | 16.67% | 14.29% | 26.09% |
|      | 合計       | 件数    | 25件    | 33件    | 27件    | 33件    | 33件    | 35件    | 35件    | 26件    | 33件    | 36件    | 26件    | 15件    | 357件   |
|      |          | 人数    | 398人   | 420人   | 386人   | 516人   | 553人   | 400人   | 447人   | 317人   | 507人   | 379人   | 390人   | 178人   | 4,891人 |
|      |          | 稼働率   | 29.76% | 39.29% | 29.03% | 36.67% | 35.48% | 38.89% | 37.63% | 27.96% | 36.67% | 38.71% | 28.89% | 17.86% | 33.15% |
| 研修室5 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 7件     | 1件     | 1件     | 6件     | 5件     | 16件    | 17件    | 13件    | 20件    | 8件     | 3件     | 97件    |
|      |          | 人数    | 0人     | 93人    | 9人     | 6人     | 20人    | 8人     | 219人   | 69人    | 161人   | 213人   | 105人   | 37人    | 940人   |
|      |          | 稼働率   | 0.00%  | 8.33%  | 1.08%  | 1.11%  | 6.45%  | 5.56%  | 17.20% | 18.28% | 14.44% | 21.51% | 8.89%  | 3.57%  | 9.01%  |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 21件    | 17件    | 17件    | 26件    | 17件    | 17件    | 21件    | 9件     | 12件    | 17件    | 21件    | 9件     | 204件   |
|      |          | 人数    | 322人   | 146人   | 153人   | 216人   | 132人   | 186人   | 222人   | 147人   | 85人    | 161人   | 196人   | 61人    | 2,027人 |
|      |          | 稼働率   | 25.00% | 20.24% | 18.28% | 28.89% | 18.28% | 18.89% | 22.58% | 9.68%  | 13.33% | 18.28% | 23.33% | 10.71% | 18.94% |
|      | 合計       | 件数    | 21件    | 24件    | 18件    | 27件    | 23件    | 22件    | 37件    | 26件    | 25件    | 37件    | 29件    | 12件    | 301件   |
|      |          | 人数    | 322人   | 239人   | 162人   | 222人   | 152人   | 194人   | 441人   | 216人   | 246人   | 374人   | 301人   | 98人    | 2,967人 |
|      |          | 稼働率   | 25.00% | 28.57% | 19.35% | 30.00% | 24.73% | 24.44% | 39.78% | 27.96% | 27.78% | 39.78% | 32.22% | 14.29% | 27.95% |
| 研修室6 | 主催<br>利用 | 件数    | 13件    | 23件    | 19件    | 14件    | 19件    | 25件    | 30件    | 27件    | 27件    | 29件    | 21件    | 17件    | 264件   |
|      |          | 人数    | 117人   | 249人   | 191人   | 128人   | 264人   | 441人   | 596人   | 508人   | 415人   | 362人   | 322人   | 168人   | 3,761人 |
|      |          | 稼働率   | 15.48% | 27.38% | 20.43% | 15.56% | 20.43% | 27.78% | 32.26% | 29.03% | 30.00% | 31.18% | 23.33% | 20.24% | 24.51% |
|      | 一般<br>利用 | 件数    | 3件     | 11件    | 11件    | 16件    | 12件    | 6件     | 12件    | 7件     | 9件     | 16件    | 17件    | 3件     | 123件   |
|      |          | 人数    | 117人   | 202人   | 233人   | 301人   | 305人   | 117人   | 239人   | 77人    | 233人   | 239人   | 320人   | 25人    | 2,408人 |
|      |          | 稼働率   | 3.57%  | 13.10% | 11.83% | 17.78% | 12.90% | 6.67%  | 12.90% | 7.53%  | 10.00% | 17.20% | 18.89% | 3.57%  | 11.42% |
|      | 合計       | 件数    | 16件    | 34件    | 30件    | 30件    | 31件    | 31件    | 42件    | 34件    | 36件    | 45件    | 38件    | 20件    | 387件   |
|      |          | 人数    | 234人   | 451人   | 424人   | 429人   | 569人   | 558人   | 835人   | 585人   | 648人   | 601人   | 642人   | 193人   | 6,169人 |
|      |          | 稼働率   | 19.05% | 40.48% | 32.26% | 33.33% | 33.33% | 34.44% | 45.16% | 36.56% | 40.00% | 48.39% | 42.22% | 23.81% | 35.93% |

|       |          | H31.1 | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |         |
|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 和室1   | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 2件     | 0件     | 0件     | 4件     | 0件     | 0件     | 6件     |         |
|       |          | 人数    | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 46人    | 0人     | 0人     | 6人     | 0人     | 0人     | 52人     |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.15%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.56%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 13件    | 18件    | 19件    | 19件    | 17件    | 24件    | 20件    | 16件    | 23件    | 28件    | 25件    | 21件    | 243件    |
|       |          | 人数    | 46人    | 74人    | 75人    | 85人    | 64人    | 88人    | 69人    | 65人    | 91人    | 121人   | 142人   | 84人    | 1,004人  |
|       |          | 稼働率   | 15.48% | 21.43% | 20.43% | 21.11% | 18.28% | 26.67% | 21.51% | 17.20% | 25.56% | 30.11% | 27.78% | 25.00% | 22.56%  |
|       | 合計       | 件数    | 13件    | 18件    | 19件    | 19件    | 17件    | 24件    | 22件    | 16件    | 23件    | 32件    | 25件    | 21件    | 249件    |
|       |          | 人数    | 46人    | 74人    | 75人    | 85人    | 64人    | 88人    | 115人   | 65人    | 91人    | 127人   | 142人   | 84人    | 1,056人  |
|       |          | 稼働率   | 15.48% | 21.43% | 20.43% | 21.11% | 18.28% | 26.67% | 23.66% | 17.20% | 25.56% | 34.41% | 27.78% | 25.00% | 23.12%  |
| 和室2   | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 3件     | 1件     | 0件     | 0件     | 0件     | 2件     | 0件     | 0件     | 4件     | 0件     | 0件     | 10件     |
|       |          | 人数    | 0人     | 7人     | 3人     | 0人     | 0人     | 0人     | 50人    | 0人     | 0人     | 4人     | 0人     | 0人     | 64人     |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 3.57%  | 1.08%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.15%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.93%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 6件     | 4件     | 5件     | 7件     | 8件     | 8件     | 10件    | 3件     | 11件    | 10件    | 11件    | 8件     | 91件     |
|       |          | 人数    | 35人    | 16人    | 21人    | 28人    | 33人    | 45人    | 112人   | 13人    | 62人    | 38人    | 86人    | 40人    | 529人    |
|       |          | 稼働率   | 7.14%  | 4.76%  | 5.38%  | 7.78%  | 8.60%  | 8.89%  | 10.75% | 3.23%  | 12.22% | 10.75% | 12.22% | 9.52%  | 8.45%   |
|       | 合計       | 件数    | 6件     | 7件     | 6件     | 7件     | 8件     | 8件     | 12件    | 3件     | 11件    | 14件    | 11件    | 8件     | 101件    |
|       |          | 人数    | 35人    | 23人    | 24人    | 28人    | 33人    | 45人    | 162人   | 13人    | 62人    | 42人    | 86人    | 40人    | 593人    |
|       |          | 稼働率   | 7.14%  | 8.33%  | 6.45%  | 7.78%  | 8.60%  | 8.89%  | 12.90% | 3.23%  | 12.22% | 15.05% | 12.22% | 9.52%  | 9.38%   |
| 和室3   | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 3件     | 1件     | 0件     | 0件     | 0件     | 2件     | 0件     | 0件     | 4件     | 9件     | 2件     | 21件     |
|       |          | 人数    | 0人     | 27人    | 11人    | 0人     | 0人     | 0人     | 22人    | 0人     | 0人     | 8人     | 83人    | 17人    | 168人    |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 3.57%  | 1.08%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.15%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 10.00% | 2.38%  | 1.95%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 19件    | 26件    | 30件    | 30件    | 25件    | 24件    | 30件    | 20件    | 29件    | 34件    | 24件    | 22件    | 313件    |
|       |          | 人数    | 168人   | 167人   | 169人   | 201人   | 163人   | 152人   | 172人   | 132人   | 212人   | 264人   | 163人   | 146人   | 2,109人  |
|       |          | 稼働率   | 22.62% | 30.95% | 32.26% | 33.33% | 26.88% | 26.67% | 32.26% | 21.51% | 32.22% | 36.56% | 26.67% | 26.19% | 29.06%  |
|       | 合計       | 件数    | 19件    | 29件    | 31件    | 30件    | 25件    | 24件    | 32件    | 20件    | 29件    | 38件    | 33件    | 24件    | 334件    |
|       |          | 人数    | 168人   | 194人   | 180人   | 201人   | 163人   | 152人   | 194人   | 132人   | 212人   | 272人   | 246人   | 163人   | 2,277人  |
|       |          | 稼働率   | 22.62% | 34.52% | 33.33% | 33.33% | 26.88% | 26.67% | 34.41% | 21.51% | 32.22% | 40.86% | 36.67% | 28.57% | 31.01%  |
| 軽運動場1 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 4件     | 0件     | 2件     | 6件      |
|       |          | 人数    | 0人     | 44人    | 0人     | 37人    | 81人     |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 2.38%  | 0.56%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 61件    | 61件    | 64件    | 68件    | 68件    | 69件    | 74件    | 64件    | 66件    | 71件    | 73件    | 55件    | 794件    |
|       |          | 人数    | 747人   | 865人   | 920人   | 965人   | 973人   | 931人   | 967人   | 822人   | 896人   | 966人   | 1,032人 | 738人   | 10,822人 |
|       |          | 稼働率   | 72.62% | 72.62% | 68.82% | 75.56% | 73.12% | 76.67% | 79.57% | 68.82% | 73.33% | 76.34% | 81.11% | 65.48% | 73.72%  |
|       | 合計       | 件数    | 61件    | 61件    | 64件    | 68件    | 68件    | 69件    | 74件    | 64件    | 66件    | 75件    | 73件    | 57件    | 800件    |
|       |          | 人数    | 747人   | 865人   | 920人   | 965人   | 973人   | 931人   | 967人   | 822人   | 896人   | 1,010人 | 1,032人 | 775人   | 10,903人 |
|       |          | 稼働率   | 72.62% | 72.62% | 68.82% | 75.56% | 73.12% | 76.67% | 79.57% | 68.82% | 73.33% | 80.65% | 81.11% | 67.86% | 74.28%  |
| 軽運動場2 | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 4件     | 0件     | 0件     | 4件     |         |
|       |          | 人数    | 0人     | 10人    | 0人     | 0人     | 10人     |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.37%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 59件    | 61件    | 74件    | 69件    | 67件    | 73件    | 69件    | 58件    | 65件    | 63件    | 61件    | 60件    | 779件    |
|       |          | 人数    | 491人   | 544人   | 634人   | 661人   | 563人   | 612人   | 612人   | 521人   | 622人   | 577人   | 526人   | 526人   | 6,889人  |
|       |          | 稼働率   | 70.24% | 72.62% | 79.57% | 76.67% | 72.04% | 81.11% | 74.19% | 62.37% | 72.22% | 67.74% | 67.78% | 71.43% | 72.33%  |
|       | 合計       | 件数    | 59件    | 61件    | 74件    | 69件    | 67件    | 73件    | 69件    | 58件    | 65件    | 67件    | 61件    | 60件    | 783件    |
|       |          | 人数    | 491人   | 544人   | 634人   | 661人   | 563人   | 612人   | 612人   | 521人   | 622人   | 587人   | 526人   | 526人   | 6,899人  |
|       |          | 稼働率   | 70.24% | 72.62% | 79.57% | 76.67% | 72.04% | 81.11% | 74.19% | 62.37% | 72.22% | 72.04% | 67.78% | 71.43% | 72.70%  |
| 控室    | 主催<br>利用 | 件数    | 0件     | 4件     | 0件     | 0件     | 4件     |         |
|       |          | 人数    | 0人     | 14人    | 0人     | 0人     | 14人     |
|       |          | 稼働率   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.37%   |
|       | 一般<br>利用 | 件数    | 44件    | 43件    | 48件    | 46件    | 44件    | 44件    | 46件    | 46件    | 51件    | 51件    | 44件    | 44件    | 551件    |
|       |          | 人数    | 331人   | 336人   | 372人   | 370人   | 377人   | 411人   | 409人   | 392人   | 407人   | 399人   | 408人   | 332人   | 4,544人  |
|       |          | 稼働率   | 52.38% | 51.19% | 51.61% | 51.11% | 47.31% | 48.89% | 49.46% | 49.46% | 56.67% | 54.84% | 48.89% | 52.38% | 51.16%  |
|       | 合計       | 件数    | 44件    | 43件    | 48件    | 46件    | 44件    | 44件    | 46件    | 46件    | 51件    | 55件    | 44件    | 44件    | 555件    |
|       |          | 人数    | 331人   | 336人   | 372人   | 370人   | 377人   | 411人   | 409人   | 392人   | 407人   | 413人   | 408人   | 332人   | 4,558人  |
|       |          | 稼働率   | 52.38% | 51.19% | 51.61% | 51.11% | 47.31% | 48.89% | 49.46% | 49.46% | 56.67% | 59.14% | 48.89% | 52.38% | 51.53%  |

|            |          |     | H31.1  | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |
|------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 音楽室        | 主催<br>利用 | 件数  | 0件     | 0件     | 0件     | 0件     | 4件     | 0件     | 0件     | 3件     | 1件     | 6件     | 3件     | 1件     | 18件    |
|            |          | 人数  | 0人     | 0人     | 0人     | 0人     | 50人    | 0人     | 0人     | 17人    | 14人    | 88人    | 66人    | 21人    | 256人   |
|            |          | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.30%  | 0.00%  | 0.00%  | 3.23%  | 1.11%  | 6.45%  | 3.33%  | 1.19%  | 1.67%  |
|            | 一般<br>利用 | 件数  | 18件    | 15件    | 23件    | 18件    | 18件    | 23件    | 20件    | 19件    | 21件    | 26件    | 23件    | 16件    | 240件   |
|            |          | 人数  | 174人   | 137人   | 243人   | 179人   | 14人    | 226人   | 249人   | 278人   | 226人   | 265人   | 259人   | 227人   | 2,477人 |
|            |          | 稼働率 | 21.43% | 17.86% | 24.73% | 20.00% | 19.35% | 25.56% | 21.51% | 20.43% | 23.33% | 27.96% | 25.56% | 19.05% | 22.28% |
|            | 合計       | 件数  | 18件    | 15件    | 23件    | 18件    | 22件    | 23件    | 20件    | 22件    | 22件    | 32件    | 26件    | 17件    | 258件   |
|            |          | 人数  | 174人   | 137人   | 243人   | 179人   | 64人    | 226人   | 249人   | 295人   | 240人   | 353人   | 325人   | 248人   | 2,733人 |
|            |          | 稼働率 | 21.43% | 17.86% | 24.73% | 20.00% | 23.66% | 25.56% | 21.51% | 23.66% | 24.44% | 34.41% | 28.89% | 20.24% | 23.96% |
| 市民活動室<br>1 | 主催<br>利用 | 件数  | 0件     | 2件     | 2件     | 0件     | 4件     |
|            |          | 人数  | 0人     | 6人     | 6人     | 0人     | 12人    |
|            |          | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.15%  | 2.22%  | 0.00%  | 0.37%  |
|            | 一般<br>利用 | 件数  | 25件    | 34件    | 44件    | 36件    | 41件    | 38件    | 38件    | 29件    | 38件    | 29件    | 28件    | 24件    | 404件   |
|            |          | 人数  | 129人   | 181人   | 216人   | 188人   | 231人   | 213人   | 196人   | 163人   | 226人   | 163人   | 171人   | 122人   | 2,199人 |
|            |          | 稼働率 | 29.76% | 40.48% | 47.31% | 40.00% | 44.09% | 42.22% | 40.86% | 31.18% | 42.22% | 31.18% | 31.11% | 28.57% | 37.51% |
|            | 合計       | 件数  | 25件    | 34件    | 44件    | 36件    | 41件    | 38件    | 38件    | 29件    | 38件    | 31件    | 30件    | 24件    | 408件   |
|            |          | 人数  | 129人   | 181人   | 216人   | 188人   | 231人   | 213人   | 196人   | 163人   | 226人   | 169人   | 177人   | 122人   | 2,211人 |
|            |          | 稼働率 | 29.76% | 40.48% | 47.31% | 40.00% | 44.09% | 42.22% | 40.86% | 31.18% | 42.22% | 33.33% | 33.33% | 28.57% | 37.88% |
| 市民活動室<br>2 | 主催<br>利用 | 件数  | 0件     | 2件     | 3件     | 0件     | 0件     | 5件     |
|            |          | 人数  | 0人     | 5人     | 6人     | 0人     | 11人    |
|            |          | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.22%  | 3.23%  | 0.00%  | 0.46%  |
|            | 一般<br>利用 | 件数  | 9件     | 14件    | 21件    | 21件    | 23件    | 20件    | 22件    | 15件    | 20件    | 19件    | 19件    | 14件    | 217件   |
|            |          | 人数  | 29人    | 43人    | 58人    | 64人    | 80人    | 57人    | 62人    | 47人    | 71人    | 45人    | 46人    | 50人    | 652人   |
|            |          | 稼働率 | 10.71% | 16.67% | 22.58% | 23.33% | 24.73% | 22.22% | 23.66% | 16.13% | 22.22% | 20.43% | 21.11% | 16.67% | 20.15% |
|            | 合計       | 件数  | 9件     | 14件    | 21件    | 21件    | 23件    | 20件    | 22件    | 15件    | 22件    | 22件    | 19件    | 14件    | 222件   |
|            |          | 人数  | 29人    | 43人    | 58人    | 64人    | 80人    | 57人    | 62人    | 47人    | 76人    | 51人    | 46人    | 50人    | 663人   |
|            |          | 稼働率 | 10.71% | 16.67% | 22.58% | 23.33% | 24.73% | 22.22% | 23.66% | 16.13% | 24.44% | 23.66% | 21.11% | 16.67% | 20.61% |
| 市民活動室<br>3 | 主催<br>利用 | 件数  | 0件     |
|            |          | 人数  | 0人     |
|            |          | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
|            | 一般<br>利用 | 件数  | 26件    | 32件    | 37件    | 37件    | 39件    | 37件    | 46件    | 35件    | 38件    | 37件    | 42件    | 28件    | 434件   |
|            |          | 人数  | 184人   | 188人   | 211人   | 212人   | 217人   | 190人   | 227人   | 189人   | 195人   | 186人   | 205人   | 158人   | 2,362人 |
|            |          | 稼働率 | 30.95% | 38.10% | 39.78% | 41.11% | 41.94% | 41.11% | 49.46% | 37.63% | 42.22% | 39.78% | 46.67% | 33.33% | 40.30% |
|            | 合計       | 件数  | 26件    | 32件    | 37件    | 37件    | 39件    | 37件    | 46件    | 35件    | 38件    | 37件    | 42件    | 28件    | 434件   |
|            |          | 人数  | 184人   | 188人   | 211人   | 212人   | 217人   | 190人   | 227人   | 189人   | 195人   | 186人   | 205人   | 158人   | 2,362人 |
|            |          | 稼働率 | 30.95% | 38.10% | 39.78% | 41.11% | 41.94% | 41.11% | 49.46% | 37.63% | 42.22% | 39.78% | 46.67% | 33.33% | 40.30% |
| 市民活動室<br>4 | 主催<br>利用 | 件数  | 0件     | 6件     | 2件     | 0件     | 0件     | 8件     |
|            |          | 人数  | 0人     | 15人    | 5人     | 0人     | 20人    |
|            |          | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 6.67%  | 2.15%  | 0.00%  | 0.74%  |
|            | 一般<br>利用 | 件数  | 24件    | 31件    | 31件    | 25件    | 25件    | 22件    | 32件    | 17件    | 30件    | 23件    | 35件    | 24件    | 319件   |
|            |          | 人数  | 86人    | 116人   | 118人   | 93人    | 97人    | 85人    | 102人   | 71人    | 108人   | 98人    | 120人   | 102人   | 1,196人 |
|            |          | 稼働率 | 28.57% | 36.90% | 33.33% | 27.78% | 26.88% | 24.44% | 34.41% | 18.28% | 33.33% | 24.73% | 38.89% | 28.57% | 29.62% |
|            | 合計       | 件数  | 24件    | 31件    | 31件    | 25件    | 25件    | 22件    | 32件    | 17件    | 36件    | 25件    | 35件    | 24件    | 327件   |
|            |          | 人数  | 86人    | 116人   | 118人   | 93人    | 97人    | 85人    | 102人   | 71人    | 123人   | 103人   | 120人   | 102人   | 1,216人 |
|            |          | 稼働率 | 28.57% | 36.90% | 33.33% | 27.78% | 26.88% | 24.44% | 34.41% | 18.28% | 40.00% | 26.88% | 38.89% | 28.57% | 30.36% |

|       |      | H31.1 | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計  |         |
|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| アリーナ1 | 主催利用 | 件数    | 0件     | 1件     | 3件     | 1件     | 1件     | 2件     | 8件     | 5件     | 0件     | 2件     | 0件     | 0件     | 23件     |
|       |      | 人数    | 0人     | 34人    | 17人    | 7人     | 28人    | 24人    | 145人   | 152人   | 0人     | 314人   | 0人     | 0人     | 721人    |
|       |      | 稼働率   | 0.00%  | 1.19%  | 3.23%  | 1.11%  | 1.08%  | 2.22%  | 8.60%  | 5.38%  | 0.00%  | 2.15%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.14%   |
|       | 一般利用 | 件数    | 65件    | 65件    | 69件    | 53件    | 50件    | 51件    | 44件    | 48件    | 63件    | 64件    | 66件    | 65件    | 703件    |
|       |      | 人数    | 774人   | 858人   | 853人   | 664人   | 532人   | 525人   | 406人   | 527人   | 770人   | 913人   | 951人   | 949人   | 8,722人  |
|       |      | 稼働率   | 77.38% | 77.38% | 74.19% | 58.89% | 53.76% | 56.67% | 47.31% | 51.61% | 70.00% | 68.82% | 73.33% | 77.38% | 65.27%  |
|       | 個人利用 | 件数    | 11件    | 7件     | 15件    | 16件    | 19件    | 15件    | 17件    | 23件    | 12件    | 5件     | 4件     | 9件     | 153件    |
|       |      | 人数    | 33人    | 18人    | 90人    | 104人   | 70人    | 46人    | 111人   | 87人    | 70人    | 14人    | 14人    | 39人    | 696人    |
|       |      | 稼働率   | 13.10% | 4.76%  | 9.22%  | 10.16% | 11.67% | 9.52%  | 10.45% | 14.13% | 7.62%  | 3.07%  | 2.54%  | 6.12%  | 8.12%   |
|       | 合計   | 件数    | 76件    | 73件    | 87件    | 70件    | 70件    | 68件    | 69件    | 76件    | 75件    | 71件    | 70件    | 74件    | 879件    |
|       |      | 人数    | 807人   | 910人   | 960人   | 775人   | 630人   | 595人   | 662人   | 766人   | 840人   | 1,241人 | 965人   | 988人   | 10,139人 |
|       |      | 稼働率   | 84.86% | 83.33% | 86.64% | 70.16% | 66.51% | 68.41% | 66.36% | 71.12% | 77.62% | 74.04% | 75.87% | 83.50% | 75.53%  |
| アリーナ2 | 主催利用 | 件数    | 1件     | 1件     | 0件     | 2件     | 1件     | 2件     | 6件     | 7件     | 2件     | 4件     | 2件     | 1件     | 29件     |
|       |      | 人数    | 5人     | 12人    | 0人     | 13人    | 55人    | 21人    | 160人   | 132人   | 17人    | 92人    | 21人    | 11人    | 539人    |
|       |      | 稼働率   | 1.19%  | 1.19%  | 0.00%  | 2.22%  | 1.08%  | 2.22%  | 6.45%  | 7.53%  | 2.22%  | 4.30%  | 2.22%  | 1.19%  | 2.69%   |
|       | 一般利用 | 件数    | 50件    | 51件    | 59件    | 37件    | 36件    | 29件    | 25件    | 27件    | 40件    | 46件    | 47件    | 50件    | 497件    |
|       |      | 人数    | 320人   | 402人   | 602人   | 358人   | 270人   | 212人   | 163人   | 219人   | 485人   | 474人   | 547人   | 459人   | 4,511人  |
|       |      | 稼働率   | 59.52% | 60.71% | 63.44% | 41.11% | 38.71% | 32.22% | 26.88% | 29.03% | 44.44% | 49.46% | 52.22% | 59.52% | 46.15%  |
|       | 個人利用 | 件数    | 18件    | 18件    | 24件    | 15件    | 21件    | 16件    | 22件    | 27件    | 14件    | 7件     | 4件     | 13件    | 199件    |
|       |      | 人数    | 94人    | 57人    | 139人   | 97人    | 66人    | 78人    | 118人   | 141人   | 47人    | 16人    | 29人    | 42人    | 924人    |
|       |      | 稼働率   | 21.43% | 12.24% | 14.75% | 9.52%  | 12.90% | 10.16% | 13.52% | 16.59% | 8.89%  | 4.30%  | 2.54%  | 8.84%  | 10.56%  |
|       | 合計   | 件数    | 69件    | 70件    | 83件    | 54件    | 58件    | 47件    | 53件    | 61件    | 56件    | 57件    | 53件    | 64件    | 725件    |
|       |      | 人数    | 419人   | 471人   | 741人   | 468人   | 391人   | 311人   | 441人   | 492人   | 549人   | 582人   | 597人   | 512人   | 5,974人  |
|       |      | 稼働率   | 72.96% | 74.15% | 78.19% | 52.86% | 52.69% | 44.60% | 46.85% | 53.15% | 55.56% | 58.06% | 56.98% | 69.56% | 59.40%  |
| 武道場1  | 主催利用 | 件数    | 5件     | 0件     | 3件     | 1件     | 1件     | 2件     | 5件     | 15件    | 2件     | 0件     | 3件     | 1件     | 38件     |
|       |      | 人数    | 24人    | 0人     | 13人    | 4人     | 47人    | 87人    | 95人    | 164人   | 50人    | 0人     | 61人    | 25人    | 570人    |
|       |      | 稼働率   | 5.95%  | 0.00%  | 3.23%  | 1.11%  | 1.08%  | 2.22%  | 5.38%  | 16.13% | 2.22%  | 0.00%  | 3.33%  | 1.19%  | 3.53%   |
|       | 一般利用 | 件数    | 16件    | 20件    | 13件    | 19件    | 14件    | 15件    | 19件    | 17件    | 28件    | 31件    | 20件    | 14件    | 226件    |
|       |      | 人数    | 257人   | 298人   | 233人   | 369人   | 227人   | 268人   | 394人   | 323人   | 596人   | 595人   | 413人   | 238人   | 4,211人  |
|       |      | 稼働率   | 19.05% | 23.81% | 13.98% | 21.11% | 15.05% | 16.67% | 20.43% | 18.28% | 31.11% | 33.33% | 22.22% | 16.67% | 20.98%  |
|       | 個人利用 | 件数    | 43件    | 48件    | 60件    | 42件    | 46件    | 49件    | 42件    | 35件    | 41件    | 41件    | 50件    | 54件    | 551件    |
|       |      | 人数    | 299人   | 319人   | 353人   | 254人   | 311人   | 397人   | 337人   | 253人   | 315人   | 387人   | 359人   | 360人   | 3,944人  |
|       |      | 稼働率   | 51.19% | 32.65% | 36.87% | 26.67% | 28.26% | 31.11% | 25.81% | 21.51% | 26.03% | 25.19% | 31.75% | 36.73% | 29.23%  |
|       | 合計   | 件数    | 64件    | 68件    | 76件    | 62件    | 61件    | 66件    | 66件    | 67件    | 71件    | 72件    | 73件    | 69件    | 815件    |
|       |      | 人数    | 580人   | 617人   | 599人   | 627人   | 585人   | 752人   | 826人   | 740人   | 961人   | 982人   | 833人   | 623人   | 8,725人  |
|       |      | 稼働率   | 54.25% | 56.46% | 54.07% | 48.89% | 44.39% | 50.00% | 51.61% | 55.91% | 59.37% | 58.53% | 57.30% | 54.59% | 53.75%  |
| 武道場2  | 主催利用 | 件数    | 2件     | 0件     | 0件     | 0件     | 1件     | 2件     | 6件     | 10件    | 2件     | 0件     | 3件     | 1件     | 27件     |
|       |      | 人数    | 10人    | 0人     | 0人     | 0人     | 66人    | 73人    | 125人   | 109人   | 73人    | 0人     | 68人    | 31人    | 555人    |
|       |      | 稼働率   | 2.38%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.08%  | 2.22%  | 6.45%  | 10.75% | 2.22%  | 0.00%  | 3.33%  | 1.19%  | 2.51%   |
|       | 一般利用 | 件数    | 2件     | 0件     | 1件     | 0件     | 0件     | 0件     | 3件     | 2件     | 4件     | 3件     | 2件     | 1件     | 18件     |
|       |      | 人数    | 12人    | 0人     | 6人     | 0人     | 0人     | 0人     | 48人    | 28人    | 44人    | 76人    | 75人    | 46人    | 335人    |
|       |      | 稼働率   | 2.38%  | 0.00%  | 1.08%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 3.23%  | 2.15%  | 4.44%  | 3.23%  | 2.22%  | 1.19%  | 1.67%   |
|       | 個人利用 | 件数    | 19件    | 31件    | 35件    | 26件    | 24件    | 19件    | 25件    | 19件    | 22件    | 21件    | 21件    | 19件    | 281件    |
|       |      | 人数    | 179人   | 225人   | 231人   | 214人   | 202人   | 142人   | 206人   | 163人   | 175人   | 178人   | 176人   | 142人   | 2,233人  |
|       |      | 稼働率   | 22.62% | 21.09% | 21.51% | 16.51% | 14.75% | 12.06% | 15.36% | 11.67% | 13.97% | 12.90% | 13.33% | 12.93% | 14.91%  |
|       | 合計   | 件数    | 23件    | 31件    | 36件    | 26件    | 25件    | 21件    | 34件    | 31件    | 28件    | 24件    | 26件    | 21件    | 326件    |
|       |      | 人数    | 201人   | 225人   | 237人   | 214人   | 268人   | 215人   | 379人   | 300人   | 292人   | 254人   | 319人   | 219人   | 3,123人  |
|       |      | 稼働率   | 17.69% | 21.09% | 22.58% | 16.51% | 15.82% | 14.29% | 25.04% | 24.58% | 20.63% | 16.13% | 18.89% | 15.31% | 19.09%  |

## (6) 郷土科学館

展示にストーリー性がなく、興味・関心を抱かせる構成になっていない。また、科学体験コーナーは時代に合わない情報機器が多く、故障で利用できないものもあるなど、展示内容について大幅なリニューアルを行う必要がある。施設の一部は、いわみざわ公園野外音楽堂の出演者控室として利用されているなど、2施設を合わせた効率的な管理方法を検討する必要がある。

### 入館者

| 入館者  | H31.1 | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計 |        |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 個人利用 | 幼児    | 28人   | 12人   | 67人   | 23人  | 32人  | 20人  | 16人  | 63人  | 18人   | 39人   | 8人    | 14人   | 340人   |
|      | 小中学生  | 65人   | 31人   | 167人  | 46人  | 112人 | 94人  | 45人  | 187人 | 50人   | 86人   | 71人   | 31人   | 985人   |
|      | 高校生   | 2人    | 0人    | 6人    | 1人   | 3人   | 6人   | 2人   | 3人   | 2人    | 3人    | 2人    | 1人    | 31人    |
|      | 一般    | 128人  | 54人   | 232人  | 163人 | 353人 | 238人 | 156人 | 355人 | 180人  | 183人  | 143人  | 59人   | 2,244人 |
|      | 合計    | 223人  | 97人   | 472人  | 233人 | 500人 | 358人 | 219人 | 608人 | 250人  | 311人  | 224人  | 105人  | 3,600人 |
| 団体利用 | 幼児    | 0人    | 25人   | 0人    | 0人   | 0人   | 64人  | 140人 | 15人  | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 244人   |
|      | 小中学生  | 75人   | 325人  | 0人    | 0人   | 67人  | 77人  | 0人   | 55人  | 214人  | 0人    | 0人    | 383人  | 1,196人 |
|      | 高校生   | 0人    | 0人    | 0人    | 0人   | 0人   | 0人   | 10人  | 0人   | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 10人    |
|      | 一般    | 5人    | 62人   | 0人    | 0人   | 3人   | 14人  | 23人  | 28人  | 13人   | 0人    | 0人    | 26人   | 174人   |
|      | 合計    | 80人   | 412人  | 0人    | 0人   | 70人  | 155人 | 173人 | 98人  | 227人  | 0人    | 0人    | 409人  | 1,624人 |
| 合計   | 幼児    | 28人   | 37人   | 67人   | 23人  | 32人  | 84人  | 156人 | 78人  | 18人   | 39人   | 8人    | 14人   | 584人   |
|      | 小中学生  | 140人  | 356人  | 167人  | 46人  | 179人 | 171人 | 45人  | 242人 | 264人  | 86人   | 71人   | 414人  | 2,181人 |
|      | 高校生   | 2人    | 0人    | 6人    | 1人   | 3人   | 6人   | 12人  | 3人   | 2人    | 3人    | 2人    | 1人    | 41人    |
|      | 一般    | 133人  | 116人  | 232人  | 163人 | 356人 | 252人 | 179人 | 383人 | 193人  | 183人  | 143人  | 85人   | 2,418人 |
|      | 合計    | 303人  | 509人  | 472人  | 233人 | 570人 | 513人 | 392人 | 706人 | 477人  | 311人  | 224人  | 514人  | 5,224人 |

### 観覧者(プラネタリウム)

| 観覧者  | H31.1 | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計 |        |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 個人利用 | 幼児    | 18人   | 7人    | 18人   | 19人  | 18人  | 6人   | 8人   | 28人  | 12人   | 21人   | 3人    | 12人   | 170人   |
|      | 小中学生  | 21人   | 9人    | 84人   | 25人  | 64人  | 26人  | 21人  | 60人  | 13人   | 25人   | 30人   | 5人    | 383人   |
|      | 高校生   | 2人    | 0人    | 1人    | 0人   | 0人   | 6人   | 0人   | 1人   | 2人    | 1人    | 0人    | 0人    | 13人    |
|      | 一般    | 46人   | 22人   | 98人   | 60人  | 161人 | 94人  | 58人  | 123人 | 57人   | 77人   | 70人   | 18人   | 884人   |
|      | 合計    | 87人   | 38人   | 201人  | 104人 | 243人 | 132人 | 87人  | 212人 | 84人   | 124人  | 103人  | 35人   | 1,450人 |
| 団体利用 | 幼児    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人   | 0人   | 64人  | 140人 | 15人  | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 219人   |
|      | 小中学生  | 20人   | 135人  | 0人    | 0人   | 0人   | 30人  | 0人   | 14人  | 214人  | 0人    | 0人    | 193人  | 606人   |
|      | 高校生   | 0人    | 0人    | 0人    | 0人   | 0人   | 0人   | 0人   | 0人   | 0人    | 0人    | 0人    | 0人    | 0人     |
|      | 一般    | 0人    | 48人   | 0人    | 0人   | 0人   | 8人   | 19人  | 6人   | 13人   | 0人    | 0人    | 10人   | 104人   |
|      | 合計    | 20人   | 183人  | 0人    | 0人   | 0人   | 102人 | 159人 | 35人  | 227人  | 0人    | 0人    | 203人  | 929人   |
| 合計   | 幼児    | 18人   | 7人    | 18人   | 19人  | 18人  | 70人  | 148人 | 43人  | 12人   | 21人   | 3人    | 12人   | 389人   |
|      | 小中学生  | 41人   | 144人  | 84人   | 25人  | 64人  | 56人  | 21人  | 74人  | 227人  | 25人   | 30人   | 198人  | 989人   |
|      | 高校生   | 2人    | 0人    | 1人    | 0人   | 0人   | 6人   | 0人   | 1人   | 2人    | 1人    | 0人    | 0人    | 13人    |
|      | 一般    | 46人   | 70人   | 98人   | 60人  | 161人 | 102人 | 77人  | 129人 | 70人   | 77人   | 70人   | 28人   | 988人   |
|      | 合計    | 107人  | 221人  | 201人  | 104人 | 243人 | 234人 | 246人 | 247人 | 311人  | 124人  | 103人  | 238人  | 2,379人 |

## (7) 栗沢工芸館

単独で施設を存続するには利用者が少なく効率が悪いことから、地域の特色でもある工芸体験など、施設の有する機能を絞り込んだうえで、周辺施設との複合・集約化をはかる必要がある。

|        | H31.1 | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計 |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 一般来館者  | 19人   | 23人   | 26人   | 34人   | 35人  | 25人  | 43人  | 61人  | 32人  | 39人   | 9人    | 16人   | 362人  |
| 保育園・学校 | 37人   | 33人   | 0人    | 5人    | 0人   | 0人   | 0人   | 0人   | 0人   | 4人    | 0人    | 0人    | 79人   |
| 陶芸体験   | 5人    | 3人    | 5人    | 19人   | 8人   | 11人  | 22人  | 8人   | 11人  | 6人    | 6人    | 7人    | 111人  |
| 陶芸教室   | 0人    | 3人    | 27人   | 0人    | 2人   | 1人   | 36人  | 31人  | 5人   | 13人   | 2人    | 3人    | 123人  |
| 合計     | 61人   | 62人   | 58人   | 58人   | 45人  | 37人  | 101人 | 100人 | 48人  | 62人   | 17人   | 26人   | 675人  |

(8) 岩見沢市民会館

時期により稼働率に差があるものの、他の社会教育施設の類似利用を移行する余裕がある。リハーサル室では、ダンス教室等による利用も多い。

|           |     | H31.1  | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10   | R1.11   | R1.12  | 1~12計   |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 大ホール      | 件数  | 15件    | 12件    | 22件    | 17件    | 24件    | 28件    | 49件    | 39件    | 31件    | 53件     | 49件     | 23件    | 362件    |
|           | 人数  | 1,398人 | 2,003人 | 3,390人 | 5,361人 | 2,515人 | 6,105人 | 1,720人 | 5,668人 | 5,155人 | 11,648人 | 11,415人 | 3,295人 | 59,673人 |
|           | 稼働率 | 17.86% | 14.29% | 23.66% | 18.89% | 25.81% | 31.11% | 52.69% | 41.94% | 34.44% | 56.99%  | 54.44%  | 27.38% | 33.61%  |
| 多目的室      | 件数  | 86件    | 118件   | 117件   | 134件   | 95件    | 127件   | 129件   | 117件   | 126件   | 199件    | 194件    | 88件    | 1530件   |
|           | 人数  | 1,133人 | 1,441人 | 1,526人 | 2,015人 | 1,331人 | 1,724人 | 1,632人 | 1,535人 | 1,547人 | 2,615人  | 2,656人  | 1,020人 | 20,175人 |
|           | 稼働率 | 34.13% | 46.83% | 41.94% | 49.63% | 34.05% | 47.04% | 46.24% | 41.94% | 46.67% | 71.33%  | 71.85%  | 34.92% | 47.35%  |
| リハーサル室    | 件数  | 67件    | 64件    | 81件    | 86件    | 89件    | 82件    | 80件    | 90件    | 111件   | 128件    | 132件    | 68件    | 1078件   |
|           | 人数  | 642人   | 673人   | 875人   | 1,023人 | 973人   | 999人   | 719人   | 886人   | 1,031人 | 1,530人  | 1,787人  | 639人   | 11,777人 |
|           | 稼働率 | 39.88% | 38.10% | 43.55% | 47.78% | 47.85% | 45.56% | 43.01% | 48.39% | 61.67% | 68.82%  | 73.33%  | 40.48% | 50.05%  |
| アーティストルーム | 件数  | 49件    | 10件    | 84件    | 80件    | 65件    | 111件   | 155件   | 103件   | 132件   | 215件    | 167件    | 110件   | 1281件   |
|           | 人数  | 87人    | 19人    | 124人   | 114人   | 95人    | 184人   | 209人   | 149人   | 181人   | 348人    | 250人    | 146人   | 1,906人  |
|           | 稼働率 | 11.67% | 2.38%  | 18.06% | 17.78% | 13.98% | 24.67% | 33.33% | 22.15% | 29.33% | 46.24%  | 37.11%  | 26.19% | 23.79%  |
| 主催者事務室    | 件数  | 10件    | 2件     | 13件    | 16件    | 13件    | 17件    | 17件    | 18件    | 26件    | 44件     | 32件     | 22件    | 230件    |
|           | 人数  | 16人    | 4人     | 20人    | 24人    | 20人    | 28人    | 24人    | 28人    | 36人    | 68人     | 52人     | 32人    | 352人    |
|           | 稼働率 | 11.90% | 2.38%  | 13.98% | 17.78% | 13.98% | 18.89% | 18.28% | 19.35% | 28.89% | 47.31%  | 35.56%  | 26.19% | 21.36%  |
| レストラウンジ   | 件数  | 0件     | 0件     | 0件     | 2件     | 0件     | 1件     | 6件     | 0件     | 3件     | 25件     | 3件      | 0件     | 40件     |
|           | 人数  | 0人     | 0人     | 0人     | 40人    | 0人     | 20人    | 40人    | 0人     | 15人    | 170人    | 28人     | 0人     | 313人    |
|           | 稼働率 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.22%  | 0.00%  | 1.11%  | 6.45%  | 0.00%  | 3.33%  | 26.88%  | 3.33%   | 0.00%  | 3.71%   |

(9) 岩見沢市文化センター

リハーサル室を除いては、稼働率が50%未満となっており、リハーサル室については、ダンスなどの利用が多く、高い稼働率となっている。展示室の利用については営業目的によるものも多く、必ずしも文化活動を目的とした利用とはなっていない。

|         |     | H31.1  | H31.2  | H31.3  | H31.4  | R1.5   | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9   | R1.10  | R1.11  | R1.12  | 1~12計   |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 中ホール    | 件数  | 10件    | 10件    | 22件    | 27件    | 9件     | 22件    | 62件    | 36件    | 39件    | 50件    | 37件    | 35件    | 359件    |
|         | 人数  | 865人   | 1,070人 | 1,985人 | 4,144人 | 1,024人 | 1,667人 | 4,144人 | 1,891人 | 3,331人 | 4,079人 | 5,832人 | 1,993人 | 32,025人 |
|         | 稼働率 | 11.90% | 11.90% | 23.66% | 30.00% | 9.68%  | 24.44% | 66.67% | 38.71% | 43.33% | 53.76% | 41.11% | 41.67% | 33.33%  |
| 展示室     | 件数  | 15件    | 43件    | 53件    | 38件    | 37件    | 37件    | 48件    | 48件    | 63件    | 73件    | 64件    | 18件    | 537件    |
|         | 人数  | 660人   | 1,193人 | 1,330人 | 500人   | 595人   | 880人   | 1,258人 | 471人   | 2,577人 | 1,550人 | 1,610人 | 610人   | 13,234人 |
|         | 稼働率 | 17.86% | 51.19% | 56.99% | 42.22% | 39.78% | 41.11% | 51.61% | 51.61% | 70.00% | 78.49% | 71.11% | 21.43% | 49.86%  |
| 音楽室     | 件数  | 26件    | 25件    | 28件    | 36件    | 25件    | 42件    | 49件    | 39件    | 33件    | 57件    | 41件    | 24件    | 425件    |
|         | 人数  | 1,394人 | 944人   | 1,322人 | 1,917人 | 1,106人 | 2,085人 | 1,902人 | 1,483人 | 1,737人 | 1,812人 | 1,845人 | 1,015人 | 18,562人 |
|         | 稼働率 | 30.95% | 29.76% | 30.11% | 40.00% | 26.88% | 46.67% | 52.69% | 41.94% | 36.67% | 61.29% | 45.56% | 28.57% | 39.46%  |
| リハーサル室  | 件数  | 55件    | 58件    | 66件    | 65件    | 65件    | 66件    | 68件    | 65件    | 69件    | 76件    | 68件    | 57件    | 778件    |
|         | 人数  | 680人   | 730人   | 757人   | 809人   | 729人   | 791人   | 881人   | 811人   | 856人   | 769人   | 841人   | 683人   | 9,337人  |
|         | 稼働率 | 65.48% | 69.05% | 70.97% | 72.22% | 69.89% | 73.33% | 73.12% | 69.89% | 76.67% | 81.72% | 75.56% | 67.86% | 72.24%  |
| 練習室A    | 件数  | 2件     | 2件     | 7件     | 10件    | 0件     | 1件     | 4件     | 9件     | 10件    | 30件    | 6件     | 0件     | 81件     |
|         | 人数  | 30人    | 70人    | 230人   | 305人   | 0人     | 15人    | 140人   | 160人   | 330人   | 739人   | 170人   | 0人     | 2,189人  |
|         | 稼働率 | 2.38%  | 2.38%  | 7.53%  | 11.11% | 0.00%  | 1.11%  | 4.30%  | 9.68%  | 11.11% | 32.26% | 6.67%  | 0.00%  | 7.52%   |
| 練習室B    | 件数  | 26件    | 38件    | 29件    | 37件    | 41件    | 39件    | 47件    | 42件    | 53件    | 57件    | 47件    | 29件    | 485件    |
|         | 人数  | 562人   | 597人   | 659人   | 990人   | 849人   | 1,007人 | 1,031人 | 959人   | 1,176人 | 1,022人 | 840人   | 662人   | 10,354人 |
|         | 稼働率 | 30.95% | 45.24% | 31.18% | 41.11% | 44.09% | 43.33% | 50.54% | 45.16% | 58.89% | 61.29% | 52.22% | 34.52% | 45.03%  |
| 会議室兼創作室 | 件数  | 37件    | 38件    | 41件    | 47件    | 34件    | 45件    | 48件    | 49件    | 53件    | 65件    | 46件    | 37件    | 540件    |
|         | 人数  | 537人   | 524人   | 454人   | 781人   | 489人   | 741人   | 713人   | 835人   | 657人   | 762人   | 672人   | 443人   | 7,608人  |
|         | 稼働率 | 44.05% | 45.24% | 44.09% | 52.22% | 36.56% | 50.00% | 51.61% | 52.69% | 58.89% | 69.89% | 51.11% | 44.05% | 50.14%  |

(10) 北村環境改善センター

施設の利用が非常に少なく、活動団体数も年々減少している。近隣の外施設への機能集約などを検討すべきである。

|        |    | H31.1 | H31.2 | H31.3  | H31.4  | R1.5 | R1.6   | R1.7   | R1.8   | R1.9 | R1.10 | R1.11  | R1.12  | 1~12計   |
|--------|----|-------|-------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|---------|
| 多目的ホール | 件数 | 16件   | 16件   | 19件    | 11件    | 8件   | 11件    | 9件     | 11件    | 10件  | 7件    | 16件    | 13件    | 147件    |
|        | 人数 | 320人  | 421人  | 646人   | 336人   | 303人 | 524人   | 358人   | 1,963人 | 424人 | 126人  | 986人   | 709人   | 7,116人  |
| 洋室研修室1 | 件数 | 3件    | 3件    | 8件     | 4件     | 5件   | 7件     | 5件     | 4件     | 3件   | 2件    | 2件     | 1件     | 47件     |
|        | 人数 | 26人   | 18人   | 82人    | 39人    | 49人  | 87人    | 54人    | 123人   | 42人  | 15人   | 34人    | 31人    | 600人    |
| 洋室研修室2 | 件数 | 16件   | 16件   | 18件    | 13件    | 9件   | 13件    | 14件    | 8件     | 8件   | 9件    | 16件    | 11件    | 151件    |
|        | 人数 | 138人  | 212人  | 234人   | 1,244人 | 203人 | 303人   | 639人   | 220人   | 135人 | 127人  | 243人   | 144人   | 3,842人  |
| 和室研修室  | 件数 | 0件    | 0件    | 0件     | 0件     | 0件   | 0件     | 1件     | 3件     | 2件   | 1件    | 0件     | 1件     | 8件      |
|        | 人数 | 10人   | 0人    | 10人    | 0人     | 0人   | 40人    | 20人    | 107人   | 87人  | 30人   | 4人     | 30人    | 338人    |
| 調理実習室  | 件数 | 0件    | 0件    | 1件     | 0件     | 0件   | 0件     | 1件     | 2件     | 1件   | 0件    | 0件     | 0件     | 5件      |
|        | 人数 | 10人   | 10人   | 5人     | 0人     | 0人   | 50人    | 7人     | 105人   | 33人  | 4人    | 14人    | 24人    | 262人    |
| 視聴覚室   | 件数 | 9件    | 10件   | 16件    | 13件    | 14件  | 18件    | 12件    | 11件    | 11件  | 10件   | 17件    | 11件    | 152件    |
|        | 人数 | 82人   | 110人  | 150人   | 104人   | 160人 | 281人   | 115人   | 222人   | 134人 | 60人   | 140人   | 123人   | 1,681人  |
| 農民サロン  | 件数 | 33件   | 50件   | 44件    | 63件    | 26件  | 69件    | 38件    | 3,603件 | 39件  | 20件   | 41件    | 6件     | 4,032件  |
|        | 人数 | 33人   | 50人   | 44人    | 63人    | 26人  | 69人    | 38人    | 3,603人 | 39人  | 20人   | 41人    | 6人     | 4,032人  |
| 合計     | 件数 | 77件   | 95件   | 106件   | 104件   | 62件  | 118件   | 80件    | 3,642件 | 74件  | 49件   | 92件    | 43件    | 4,542件  |
|        | 人数 | 619人  | 821人  | 1,171人 | 1,786人 | 741人 | 1,354人 | 1,231人 | 6,343人 | 894人 | 382人  | 1,462人 | 1,067人 | 17,871人 |

(11) いわみざわ公園野外音楽堂

大規模なイベントが年に数回ある程度のため、稼働率の向上及び施設管理の効率化を図る必要がある。

|      | H31.1 | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7    | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計   |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| 件数   | 件     | 件     | 件     | 0件    | 0件   | 2件   | 1件      | 1件   | 2件   | 0件    | 1件    | 0件    | 7件      |
| 利用日数 | 日     | 日     | 日     | 0日    | 0日   | 3日   | 12日     | 2日   | 4日   | 0日    | 1日    | 0日    | 22日     |
| 利用人数 | 人     | 人     | 人     | 0人    | 0人   | 300人 | 40,000人 | 800人 | 950人 | 0人    | 25人   | 0人    | 42,075人 |


(12) 岩見沢市野外音楽ステージ

幼稚園、保育園のお遊戯会の練習に利用されているが、他の利用はほとんどない。

|      | H31.1 | H31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.7 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.11 | R1.12 | 1~12計  |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 件数   | 件     | 件     | 件     | 0件    | 0件   | 1件   | 0件   | 3件   | 2件   | 1件    | 0件    | 0件    | 7件     |
| 利用日数 | 日     | 日     | 日     | 0日    | 0日   | 1日   | 0日   | 3日   | 2日   | 1日    | 0日    | 0日    | 7日     |
| 利用人数 | 人     | 人     | 人     | 0人    | 0人   | 400人 | 0人   | 435人 | 290人 | 50人   | 0人    | 0人    | 1,175人 |

### 3 施設の基本方針に関する検討【2次評価】

各施設の方向性、整備方針（1次評価）に加えて、施設の配置状況、利用状況等から各施設の2次評価を行う。2次評価にあたっては、「岩見沢市個別施設計画策定指針」が示す次のフローチャートを活用する。




社会教育環境に関する情報に基づき政策優先度の評価を行い、基本方針を定める。

#### (1) 政策優先度の評価

##### 政策優先度の評価基準

| 評価基準  | 評価 |
|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用が多い。</li> <li>・現在の施設利用者の満足度が高い。</li> <li>・運営や施設機能の向上により、大幅に利用状況が改善される見込みがある。</li> <li>・圏域に同種の施設がなく、希少性が高い。</li> <li>・整備目的が明確で、目的に合致した利用が継続的に行われている。</li> <li>・地域防災計画において、災害拠点や避難施設としての指定されており、代替できる施設がない。</li> </ul>  | 高  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用が少ない。</li> <li>・現在の施設利用者の満足度が低い。</li> <li>・特定の団体が利用し、実利用者が少ない。</li> <li>・周辺の人口動態等を踏まえると、運営や施設機能の向上を図っても利用状況の改善の見込みがない。</li> <li>・整備目的や施設内容と利用実態が整合していない。</li> <li>・学校開放等の既存施設の活用により、現在の利用を代替できる。</li> <li>・地域防災計画において、災害拠点や避難施設としての指定されていない。若しくは、指定されているが、近隣に代替できる施設がある。</li> </ul> | 低  |



(2) 基本方針の概要

| 基本方針     | 内容  |
|----------|---|
| 機能保持     | 現在の施設の機能を保持する。老朽化やそれに伴う維持管理費の増加に対応できるよう、計画的な対応方針を施設ごとに検討する。老朽化が激しいものについては建替再整備の時期や方法について検討する。 |
| 総量コントロール | 将来的に維持管理し続けることができない施設について、廃止や転用の時期、方法について検討する。  |
| 施設不足の解消  | 社会教育施設が不足している状態である場合、利用可能な施設を増やすことを目指す。   |

4 各施設の2次評価（基本方針）

以上のことから、2次評価におけるフローチャートに当てはめて各施設の基本方針を定める。

(1) 岩見沢市立図書館【機能保持】

図書館本館としての機能を維持し、北村学習交流館、来夢21、第一小学校図書館の各分館機能の適正化を図りながら長寿命化を計画する。

(2) 北村学習交流館【機能保持】

北村支所と併設されており、施設の状態は良好。蔵書量を適正に把握したうえで、周辺公共施設との複合化も検討する。

(3) 岩見沢市来夢21【機能保持】

図書館、児童館、資料館機能を合わせた複合施設。図書館及び資料館については、利用状況と比較すると過大な規模と判断されるため、図書館については蔵書量の適正化、資料館機能については郷土科学館等の類似施設と合わせて、展示収蔵機能のリニューアルを検討する。

(4) 岩見沢市絵画ホール【総量コントロール】

建物の老朽化が進行しており、絵画の保管、保存環境としては著しく適正を欠いている。空調などの設備が整った施設での事業展開が望ましい。

(5) 岩見沢市生涯学習センター【機能保持】

アリーナ、軽運動場以外は稼働率が低く、他の社会教育施設の機能を集約化するなどして稼働率を向上させる必要がある。文化センターなどの利用が移行できないのは、駐車場の利便性が悪いことが要因の一つとなっている。

(6) 郷土科学館【総量コントロール（財政状況を加味し「機能保持」から移行）】

市内各所に分散配置されている展示機能のリニューアルが必要であり、それに合わせた施設規模の再検討を行う。

(7) 栗沢工芸館【総量コントロール（財政状況を加味し「機能保持」から移行）】

旧美流渡中学校校舎の利活用計画の中で集約化を検討する。

(8) 岩見沢市民会館【機能保持】

建築から20年近くが経過し、建物本体のほか、各種設備も老朽化が進んでおり改修の必要が生じている。年次的な部分改修、設備更新を進めるとともに、維持管理費の低減を目的とした照明のLED化などを計画する。

(9) 岩見沢市文化センター【総量コントロール（財政状況を加味し「機能保持」から移行）】

稼働率に貸室の種類による差があるほか、営業利用など社会教育本来の目的以外の利用も多いため、生涯学習センターや市民会館などの施設への利用移行を促し、中期的な集約化を検討する。

(10) 北村環境改善センター【総量コントロール】

大規模改修による更新時期が既に到来しているが、利用件数と比べると過大な規模となってしまう。周辺公共施設との複合、集約化により、適正規模への更新が必要である。

(11) いわみざわ公園野外音楽堂【機能保持】

利用件数が著しく少ないため、隣接する郷土科学館とあわせて、効率的な管理体制を構築する必要がある。

(12) 岩見沢市野外音楽ステージ【総量コントロール】

施設の解体に先行して供用を廃止する。

| 基本方針     | 施設名   |
|----------|---|
| 機能保持     | 岩見沢市立図書館、北村学習交流館、岩見沢市来夢21<br>岩見沢市民会館、いわみざわ公園野外音楽堂<br>岩見沢市生涯学習センター |
| 総量コントロール | 岩見沢市絵画ホール、郷土科学館、栗沢工芸館<br>岩見沢市文化センター、北村環境改善センター<br>岩見沢市野外音楽ステージ    |

## 5 社会体育施設の個別施設計画


### 1 長寿命化のための基本的な方針

本計画においては、原則的な改修周期として、建築後20年を目安に中規模改修を実施し、建築後40年を目安に長寿命化改修を実施する。その後20年を目安に再度、中規模改修を実施し、建築後80年を目安に改築を検討する。建築後大規模改修が行われていない施設については、建築後40年を目安に長寿命化改修を実施する。

ただし、以下の場合などは長寿命化改修を実施せずに再整備等を検討するものとする。

- ・鉄筋コンクリートの劣化が激しく、改修に多額の費用が掛かるため改築した方が安価
- ・コンクリート強度が著しく低い（おおむね13.5N/mm<sup>2</sup>以下）
- ・基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している
- ・環境の安全性や建物の配置に問題があり、改修によっては適切な環境を確保できない
- ・利用者の大幅な低下などの事情により改築せざるを得ない

|      | 中規模改修     | 長寿命化改修 | 中規模改修  | 改築  |
|------|-----------|--------|--------|-----|
|      | 20年       | 40年    | 60年    | 80年 |
| 建築   | 屋上防水改修    | 屋上防水改修 | 屋上防水改修 |     |
|      | 外壁改修      | 外壁改修   | 外壁改修   |     |
|      |           | 外部建具改修 |        |     |
|      |           | 内部改修   |        |     |
| 電気設備 | 照明器具のLED化 |        |        |     |
|      |           | 電気設備更新 |        |     |
| 機械設備 | 衛生設備更新    | 衛生設備更新 | 衛生設備更新 |     |
|      |           | 暖房機器更新 |        |     |
|      | ボイラー交換    | ボイラー交換 | ボイラー交換 |     |
|      |           | 受水槽交換  |        |     |
|      | 防災設備更新    | 防災設備更新 | 防災設備更新 |     |



## 2 各施設の個別施設計画

これまでの施設評価の結果に基づき、岩見沢市公共施設再編基本計画の計画期間のうち第1期における整備計画を次のとおり定める。

|              | 整備手法    | 基本方針     | 具体的な実施内容                          |
|--------------|---------|----------|-----------------------------------|
| 岩見沢市立図書館     | 長寿命化    | 機能保持     | 屋上防水改修、空調設備改修、電気設備の省エネ化を行う。       |
| 北村学習交流館      | 長寿命化    | 機能保持     | 図書収蔵数の適正化を図る。                     |
| 岩見沢市来夢21     | 機能改修    | 機能保持     | 展示内容や図書収蔵数の適正化を図る。                |
| 岩見沢市絵画ホール    | 耐震改修    | 総量コントロール | 展示機能の集約化を検討する。                    |
| 旧國兼家住宅       | 再整備又は廃止 | -        | -                                 |
| 岩見沢市生涯学習センター | 長寿命化    | 機能保持     | 他施設からの利用集約化を検討する。                 |
| 郷土科学館        | 長寿命化    | 総量コントロール | 展示内容のリニューアルに合わせて効率的な管理体制の構築を検討する。 |
| 栗沢工芸館        | 長寿命化    | 総量コントロール | 旧美流渡中学校の利活用計画において集約化を検討する。        |
| 岩見沢市民会館      | 長寿命化    | 機能保持     | 空調設備改修、屋上防水改修を行う。                 |
| 岩見沢市文化センター   | 長寿命化    | 総量コントロール | 他施設への利用移行を促し、中期的な集約化を検討する。        |
| 北村環境改善センター   | 再整備又は廃止 | 総量コントロール | 周辺公共施設との複合化による再整備を行う。             |
| いわみざわ公園野外音楽堂 | 長寿命化    | 機能保持     | 郷土科学館と合わせた効率的な管理体制の構築を検討する。       |
| 岩見沢市野外音楽ステージ | 耐震改修    | 総量コントロール | 廃止する。                             |

|              | R3 | R4       | R5       | R6     | R7 |
|--------------|----|----------|----------|--------|----|
| 岩見沢市立図書館     |    |          |          |        |    |
| 北村学習交流館      |    |          |          |        |    |
| 岩見沢市来夢21     |    |          |          |        |    |
| 岩見沢市絵画ホール    |    |          |          |        |    |
| 旧國兼家住宅       |    |          |          |        |    |
| 岩見沢市生涯学習センター |    |          |          |        |    |
| 郷土科学館        |    |          |          |        |    |
| 栗沢工芸館        |    |          |          |        |    |
| 岩見沢市民会館      |    | 空調設備改修設計 | 空調設備改修   |        |    |
|              |    |          | 屋上防水改修設計 | 屋上防水改修 |    |
| 岩見沢市文化センター   |    |          |          |        |    |
| 北村環境改善センター   |    |          |          |        |    |
| いわみざわ公園野外音楽堂 |    |          |          |        |    |
| 岩見沢市野外音楽ステージ |    |          | 供用廃止     |        |    |

### 3 推進・取組体制

社会教育施設については、市民の社会教育に資する施設機能のほか、単なる会議室等の貸室機能や体育施設に類似した機能を有するものがある。

本来の社会教育に資する機能については、施設の改廃、集約化とともにソフト面でのリニューアルを検討する必要があり、会議室等の貸室機能や体育施設に類似した機能については、他の同種施設とあわせた改廃、集約化を検討する必要がある。

